

Nº:

1421

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sábado, 04-04-2026

Detalhes:

Ligar e desligar a aspiração

Fazer uma rega em todos os sectores de 5 minutos

Montar tubo reparado da agua reciclada e abrir valvulas

Fazer Backwash e Bumps

Retirar motor nº1 da filtração e colocar um antigo da Activa, mas não conseguia rearmar o diferencial.

Baixar o nivel do tanque white watter para trabalhar com menos volume de agua, retirar agua do mesmo.