

Nº:

1439

Técnico:

Gilberto Lopes

Data:

sexta-feira, 10-04-2026

Detalhes:

Ligar e desligar aspiração

Verificar wc e tanques

Fazer Backwash e Precoat

Refazer a ligação do tubo de falta de água da rede para osmose, pois nas últimas colagens não parava de correr água no tubo e estragou uma colagem.