

Nº:

1409

Técnico:

David Grilo

Data:

domingo, 05-04-2026

Detalhes:

Verificar o escorrega steeplechase e a colocar silicone nas juntas onde estavam a perder água.

