Funkschau Fourier-Reihen

C. Formelzusammenstellung	
Kurvenverlauf Gleichung	Oberwellenaufbau
$f(x) = \frac{4h}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \frac{\sin 9x}{9} \cdots \right)$	1.0 0.8 0.6 0.4
$ \frac{2}{-\pi} \frac{y}{x} + \frac{\cos 5x}{5} - \frac{\cos 7x}{7} + \frac{\cos 9x}{9} \cdots $	02 4 6 8 10 12 14 Ordnungszahl der Harmonischen Kurve 1 und 2
3 $ \frac{y}{x} = \frac{h}{2x} + \frac{2h}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \cdots \right) $	1,0 0,8 0,4 0,4
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	02 d 6 8 10 12 14 0 2 d 6 8 10 12 14 0 ordnungszahl der Harmonischen Kurve 3
$f(x) = -\frac{8 h}{\pi^2} \left(\frac{\cos x}{12} + \frac{\cos 3 x}{32} + \frac{\cos 5 x}{52} \cdots \right)$	0.8 - 1 0.6 - 1
$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left(\sin x - \frac{\sin 3x}{3^2} + \frac{\sin 5x}{5^2} \cdots \right)$	0,2 - 0,2 -
$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \cdots \right)$	Kurve 5, 6 und 7
8 $\underbrace{\frac{1}{2\pi} \underbrace{\frac{1}{4\pi} \frac{1}{h}}_{2\pi - x - \theta - x - x} f(x) = \frac{h}{2} - \frac{4h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \cdots \right)}_{}$	1.2 T 1.0 T 28 T 26 T
$f(x) = \frac{h}{2} + \frac{4h}{\pi^2} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \cdots \right)$	0,4 0,2 0 2 4 6 8 10 0 rdnungszahl der Harmonischen Kurve 8 und 9
10 $f(x) = \frac{4 \text{ h}}{\alpha \cdot \pi} \cdot \left(\frac{\sin \alpha}{12} \cdot \sin x + \frac{\sin 3 \alpha}{32} \cdot \sin 3x + \frac{\sin 5 \alpha}{52} \cdot \sin 5x \dots\right)$	1,0 9,8 0,6 9,4
$f(x) = \frac{4h}{\pi (a-b)} \left(\frac{\sin a - \sin b}{12} \sin x + \frac{\sin 3a - \sin 3b}{32} \right)$ $\sin 3x + \frac{\sin 5a - \sin 5b}{52} \sin 5x \dots$	0,2 - 0 ,2 4 6 8 10 0 ordnungszahl der Harmonischen Kurve 10 bei $a = \pi/4$

