Electrocinétique Question 18

Définition de la stabilité, de la stabilité large et de l'instabilité d'un système. Condition sur les pôles de la fonction de transfert

On note
$$\underline{H} = \frac{\sum\limits_{i} p_{i}(i\omega)^{i}}{\sum\limits_{j} q_{j}(i\omega)^{j}}$$
 la fonction de transfert et (S) : $\sum\limits_{i} p_{i} \frac{\mathrm{d}^{i}e}{\mathrm{d}t^{i}} = \sum\limits_{j} q_{j} \frac{\mathrm{d}^{j}s}{\mathrm{d}t^{j}}$ le système différentiel associé.

Il y a stabilité si la solution libre du système (S) tend vers 0, soit si tous les pôles q_i sont à partie réelle strictement négative.

Il y a stabilité large si la solution libre du système (S) est bornée, soit si tous les pôles q_i sont à partie réelle négative.

Il y a instabilité si la solution libre du système (S) n'est pas bornée, soit si au moins un pôle q_i est à partie réelle strictement positive.