




vdd
gnd
PM5
PM3
PM2
PM0
PM1
PM4
NM0
NM2
NM1
NM3
NM4
V1
V2
V0
vdc=1


vdd
gnd
V0
vdc=1
PM1
PM0
NM1
NM0
V2
V1


vdd
gnd
PM5
PM3
PM2
PM0
PM1
PM6
NM7
PM4
NM0
NM2
NM1
NM3
NM4
V1
V2
V0
vdc=1


vdd
gnd
PM1
PM0
NM0
NM1
V0
v1:0
v2=1V
tr=50p
V3
V2
vdc=1