

## ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ 7° Εξάμηνο

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

Σειρά Ασκήσεων 1

Κωνσταντίνος Σιδέρης el18134

Βικέντιος Βιτάλης el18803

## Άσκηση 1

LXI B,03E8H ;Αρχικοποίηση χρονοκαθυστέρησης σε 1000ms=1sec

START: ΙΝ 20Η ;Διάβασμα εισόδου

RAL ;Ολίσθηση και έλεγχος του MSB

JNC START ;Επανάληψη ελέγχου όσο το MSB είναι ίσο με 0

RAR

ΑΝΙ ΟΓΗ ;Επαναφορά της εισόδου και απομόνωση των τεσσάρων

LSB

ΜΟΥ D, A ; Αποθήκευση του αριθμού στον D και άυξηση κατά 1

INR D

ΜVΙ Α,00Η ;Μηδενισμός του Α

CNTUP: CMA

Ουτ 30Η ; Συμπλήρωμα ως προς το 1 και απεικόνιση χρόνου σε

δυαδική μορφή

CALL DELB

CMA

ΙΝΆ Α ; Αύξηση του Α κατά 1

CALL STATIC ; Κλήση ρουτίνας ελέγχου λειτουργίας

CMP D ; Έλεγχος εάν ο Α είναι ίσος με την είσοδο

JC CNTUP ; Αν όχι συνεχίζεται η μέτρηση προς τα πάνω αλλιώς

ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση

DCR A ;Μείωση του Α κατά δύο ώστε να ισούται με την

είσοδο-1

DCR A

CNTDN: CMA

Ουτ 30Η ;Συμπλήρωμα ως προς το 1 και απεικόνιση χρόνου σε

δυαδική μορφή

CALL DELB

CMA

DCR A ;Μείωση του Α κατά 1

CALL STATIC ; Κλήση ρουτίνας ελέγχου λειτουργίας CPI 00H ; Έλεγχος εάν ο Α είναι ίσος με 0

JNZ CNTDN

JMP START ;Αν όχι συνεχίζεται η μέτρηση προς τα κάτω αλλιώς

επανακίνηση του προγράμματος

STATIC: PUSH PSW ; Ρουτίνα ελέγχου λειτουργίας προγράμματος (έλεγχος

MSB)

STOP:

ΙΝ 20Η ;Διάβασμα εισόδου

RAL ;Ολίσθηση και έλεγχος του MSB

JNC STOP ; Επανάληψη ελέγχου όσο το MSB είναι ίσο με 0

POP PSW ; Pop Program Status Word

RET

END

## Άσκηση 2

```
IN 10H
                           ; Απενεργοποίηση προστασίας μνήμης
             MVI A,10H
             STA 0903H
                           ;Βάζουμε κενά στα ψηφία του 7-segment display
             STA 0904H
                           ;που δεν χρησιμοποιούμε
             STA 0905H
INPUT1:
             CALL KIND
                           ; λαμβάνουμε είσοδο x από το πληκτρολόγιο
             CPI 00H
                           ;Ελέγχουμε ότι η είσοδος είναι δεκαεξαδικό ψηφίο
             JC INPUT1
             CPI 10H
             JNC INPUT1
             RLC
                           ;Κάνουμε 4 περιστροφές ώστε η είσοδος να
πολλαπλασιαστεί με 16
             RLC
             RT.C
             RLC
             MOV B,A
                           ; Αποθηκεύουμε το 16x στον Β
TNPUT2:
             CALL KIND
                           ; Λαμβάνουμε είσοδο y από το πληκτρολόγιο
                           ;Ελέγχουμε ότι η είσοδος είναι δεκαεξαδικό ψηφίο
             CPI 00H
             JC INPUT2
             CPI 10H
             JNC INPUT2
             ADD B
                           ;Προσθέτουμε το 16x στο y
             MOV B,A
                           ; Αποθηκεύουμε τον τελικό αριθμό στον Α
             MVI D,10H
             CPI 64H
                           ;Ελέγχουμε αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 99D
             JC TENS
             MVI D,00H
HUNDREDS:
             SUI 64H
                           ; Αν είναι αφαιρούμε 100 από αυτόν μέχρι να μην
είναι
             TNR D
                           ;Μετράμε πόσες εκατοντάδες περιέχει ο αριθμός
             CPI 64H
             JC TENS
                           ; Αν είναι μικρότερος του 100 ελέγχουμε τις δεκάδες
             JMP HUNDREDS
TENS:
             MOV B,A
             MOV A,D
             STA 0902H
                           ; Αποθηκεύουμε τις εκατοντάδες στην κατάλληλη θέση
μνήμης
             MOV A,B
             MVI D,00H
             CPI OAH
                           ;Ελέγχουμε αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του 9D
             JC ONES
CONT:
             SUI OAH
                           ; Αν είναι αφαιρούμε 10 από αυτόν μέχρι να μην
είναι
             INR D
                           ;Μετράμε πόσες δεκάδες περιέχει ο αριθμός
             CPI 0AH
             JC ONES
                           ; Αν είναι μικρότερος του 100 ελέγχουμε τις μονάδες
             JMP CONT
ONES:
             MOV B,A
             MOV A,D
             STA 0901H
                           ; Αποθηκεύουμε τις δεκάδες στην κατάλληλη θέση
μνήμης
             MOV A,B
                           ;Ο αριθμός που παραμένει στον Α είναι οι μονάδες
             STA 0900H
                           ; Αποθηκεύουμε τις μονάδες στην κατάλληλη θέση
μνήμης
             LDA 0902H
             CPI 10H
             JNZ PRINT
             LDA 0901H
                           ;Ελέγχουμε τις εκατοντάδες και τις δεκάδες και
βάζουμε κενά όπου χρειάζεται
             CPI 00H
```

JNZ PRINT MVI A,10H STA 0901H PRINT: CALL SCREEN ;Καλούμε την ρουτίνα απεικόνισης στο 7-segment display JMP INPUT1 ;Επανακινούμε το πρόγραμμα SCREEN: PUSH D ; Ρουτίνα απεικόνισης στο 7-segment display LXI D,0900H ; Αρχή διευθύνσεων αποθήκευσης για το 7-segment display CALL STDM CALL DCD POP D ; Pop out 2 bytes for the top of the stack RET END

## Άσκηση 3

LXI Β,01F4H ;Αρχικοποίηση χρονοκαθυστέρησης σε 500ms=0,5sec IN 20H ANI 01H MOV E,A ; Αρχικοποίηση Ε στον οποίο αποθηκεύουμε την τιμή του LSB MVI A, FEH ; Αρχικοποίηση της θέσης του βαγονέτου OUT 30H CALL DELB LEFT: RLC ; Αριστερή περιστροφή OUT 30H CALL DELB CALL CHECK ;Κλήση ρουτίνας ελέγχου αλλαγής κατεύθυνσης MOV D,A MOV A,H CPI 00H ; Έλεγχος σημαίας αλλαγής κατεύθυνσης η οποία ανανεώνεται από την ρουτίνα ελέγχου MOV A.D ; Αν η σημαία είναι Ο δεν αλλάζει η κατεύθυνση JMP RIGHT ; Αν είναι 1 αλλάζουμε σε δεξιά περιστροφη RIGHT: RRC ;Δεξιά περιστροφή OUT 30H CALL DELB CALL CHECK ;Κλήση ρουτίνας ελέγχου αλλαγής κατεύθυνσης MOV D.A MOV A,H CPI 00H ; Έλεγχος σημαίας αλλαγής κατεύθυνσης η οποία ανανεώνεται από την ρουτίνα ελέγχου MOV A,D JZ RIGHT ; Αν η σημαία είναι Ο δεν αλλάζει η κατεύθυνση JMP LEFT ; Αν είναι 1 αλλάζουμε σε αριστερή περιστροφη CHECK: PUSH PSW MOV L,A STATIC: IN 20H ; Έλεγχος λειτουργίας προγράμματος (έλεγχος MSB) MOV D,A RAL JNC STATIC MOV A,L MVI H,00H CPI 7FH ; Έλεγχος αν βρισκόμαστε στο αριστερό άκρο JNZ C2

MVI H,01H ; Αν βρισκόμαστε τότε το βαγονέτο πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση ανεξάρτητα του LSB οπότε η σημαία αλλαγής γίνεται 1 CALL DELB ;Έξτρα αναμονή 0,5sec για συνολική αναμονή 1sec στα άκρα ;Έξοδος από την ρουτίνα ελέγχου JMP EXIT CPI FEH C2: ; Έλεγχος αν βρισκόμαστε στο δεξί άκρο JNZ CONT MVI H,01H ; Αν βρισκόμαστε τότε το βαγονέτο πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση ανεξάρτητα του LSB οπότε η σημαία αλλαγής γίνεται 1 CALL DELB ;Έξτρα αναμονή 0,5sec για συνολική αναμονή 1sec στα άκρα JMP EXIT ;Έξοδος από την ρουτίνα ελέγχου CONT: MOV A,D ; Αν δεν βρισκόμαστε στα άκρα ελέγχουμε το LSB ANI 01H MOV L,A ;Κάνουμε ΧΟR του LSB με την τελευταία τιμή του

ΧΡΑ Ε ; Αν είναι διαφορετικό δηλαδή ζητήθηκε αλλαγή κατεύθυνσης η σημαία γίνεται 1(1 ΧΟΡ 0 = 1)
ΜΟΥ Ε, L ; Αν δεν είναι διαφορετικό δηλαδή δεν ζητήθηκε

ΜΟΥ Ε, Ε ; Αν δεν ειναι διαφορετικό δηλαδή δεν ζητηθηκαλλαγή κατεύθυνσης η σημαία γίνεται 0(0 ΧΟΡ 0 = 1 ΧΟΡ 1 = 0)

MOV H,A

EXIT: POP PSW

RET ;Return to the main program

END