

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПРОТОКОЛ
СОВЕЩАНИЯ У НАЧАЛЬНИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ДЕПО
от 15.06.2026

Присутствовали:

заместитель начальника депо	Иванов И.И.,
инженер	Петров П.П.,
начальник технического отдела	Сидоров С.С.

I. Разбор по случаю возгорания силовой установки поезда №8472

02 июня 2026 года в 14:22 на перегоне Мга – Кириши Октябрьской железной дороги (124 км, пикет 7) допущена остановка поезда №8472 «Ласточка» с электропоездом ЭС2Г, секция 01. В системе КАСАНТ зарегистрирован отказ № 16000001.

При осмотре установлено, что в тяговом электродвигателе ДТК-800 произошло разрушение роликового подшипника (деталь С-044-18), что привело к короткому замыканию обмотки якоря и возгоранию. Причина – заводской брак подшипника, выявленный при микроанализе.

Комиссия постановила:

1. Вины локомотивной бригады нет.
2. Отказ учесть за сервисной организацией ООО «ЛокоТехСервис» (договор № 123/ТО-2025).
3. Провести внеплановый инструктаж по пожарной безопасности.

Исполняющий обязанности начальника депо

(подпись) Иванов И.И.