

Акт технического расследования аварийного случая (возгорание)

Поезд: № 8472 (электropоезд ЭС2Г)

Дорога: Октябрьская

Участок: Санкт-Петербург-Главный – Бологое-Московское, 124 км (ПК 7)

Время события: 14:22, 14.06.2026

Описание технического состояния:

Состав прибыл в депо ТЧ-12 для внепланового осмотра. При вскрытии моторного отсека головного вагона № 01 выявлены термические повреждения тягового электродвигателя (ТЭД) типа ДТК-800.

Выявленные причины и детали:

В ходе детального осмотра установлено, что возгорание произошло из-за разрушения подшипника качения (роликового) со стороны коллектора. Вследствие критического износа сепаратора (деталь С-044-18) произошло смещение ротора, что вызвало замыкание обмотки якоря на корпус. Ток короткого замыкания достиг критических значений (расчетно более 1500А), что привело к расплавлению изоляции класса Н и возгоранию промасленных пылевых отложений внутри кожуха.

Необходимые работы для восстановления:

Требуется замена ТЭД в сборе (инв. № 4572-А), диагностика системы охлаждения и чистка изоляционного покрытия смежных узлов. Причина разрушения подшипника - заводской дефект закалки металла, выявленный при микроанализе.