**PŘÍLOHA 2A**

## PLECHY EI

$B_m$ = 1 T

| Typ plechu | výška svazku | počet plechů (ks) | | vhodné pro výkon | efektivní průřez železa ($cm^2$) | | závitů na 1V | | délka mg. siločáry | obvod tělíska cívky | střední délka závitu při plnění (mm) | | délka pro vinutí (mm) | | | výška pro vinutí (mm) | | | plocha pro vinutí ($cm^2$) | | | hmotnost železa | ochlaz. plocha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | 0,5 mm | 0,35 mm | (W) | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,35 mm | (mm) | (mm) | 50% | 100% | abs | 1x | 2x | abs | ∅<0,6 mm | ∅>0,6 mm | abs | 1x | 2x | (kg) | ($cm^2$) |
| | 8* | 16 | 22 | 1 | 0,76 | 0,68 | 50,2 | 66,2 | | 38 | 47 | 53 | | | | | | | | | | 0,04 | 24 |
| EI 10 | 10* | 20 | 28 | 2 | 0,95 | 0,85 | 47,5 | 53,0 | 52 | 42 | 51 | 57 | 12,5 | 10 | 9 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0,44 | 0,30 | 0,23 | 0,05 | 26 |
| | 12,5* | 25 | 35 | 3 | 1,19 | 1,06 | 37,8 | 42,5 | | 47 | 56 | 62 | | | | | | | | | | 0,06 | 29 |
| | 16* | 32 | 45 | 4 | 1,52 | 1,36 | 29,6 | 33,1 | | 54 | 63 | 69 | | | | | | | | | | 0,07 | 33 |
| | 10* | 20 | 28 | 3 | 1,14 | 1,02 | 39,4 | 44,0 | | 46 | 58 | 66 | | | | | | | | | | 0,07 | 38 |
| EI 12 | 12,5* | 25 | 35 | 4 | 1,43 | 1,28 | 31,5 | 35,2 | 71 | 51 | 63 | 71 | 16,5 | 14 | 13 | 5 | 4 | 3,5 | 0,82 | 0,56 | 0,46 | 0,08 | 42 |
| | 16* | 32 | 45 | 5 | 1,82 | 1,63 | 24,8 | 27,6 | | 58 | 70 | 78 | | | | | | | | | | 0,11 | 46 |
| | 20* | 40 | 55 | 6 | 2,28 | 2,04 | 10,7 | 22,1 | | 67 | 79 | 87 | | | | | | | | | | 0,13 | 52 |
| | 12,5* | 25 | 35 | 5 | 1,90 | 1,70 | 23,7 | 26,5 | | 63 | 73 | 83 | | | | | | | | | | 0,15 | 60 |
| EI 16 | 16* | 32 | 45 | 6 | 2,43 | 2,18 | 18,5 | 20,6 | 89 | 70 | 80 | 90 | 22,5 | 20 | 19 | 6,5 | 5,5 | 5 | 1,46 | 1,10 | 0,95 | 0,19 | 66 |
| | 20* | 40 | 55 | 8 | 3,04 | 2,72 | 14,8 | 16,5 | | 79 | 80 | 99 | | | | | | | | | | 0,23 | 73 |
| | 25* | 50 | 69 | 10 | 3,80 | 3,40 | 11,85 | 13,3 | | 90 | 100 | 110 | | | | | | | | | | 0,29 | 82 |
| | 16* | 32 | 45 | 8 | 3,04 | 2,72 | 14,80 | 16,5 | | 78 | 91 | 104 | | | | | | | | | | 0,26 | 95 |
| EI 20 | 20* | 40 | 55 | 10 | 3,80 | 3,40 | 11,85 | 13,3 | 111 | 87 | 100 | 113 | 27,5 | 24 | 22 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 2,34 | 1,80 | 1,43 | 0,33 | 104 |
| | 25 | 50 | 69 | 20 | 4,70 | 4,40 | 9,58 | 10,2 | | 98 | 111 | 124 | | | | | | | | | | 0,41 | 115 |
| | 32 | 64 | 89 | 30 | 6,10 | 5,40 | 7,36 | 8,35 | | 112 | 125 | 138 | | | | | | | | | | 0,53 | 130 |
| | 20* | 40 | 55 | 20 | 4,70 | 4,40 | 9,58 | 10,2 | | 97 | 114 | 131 | | | | | | | | | | 0,51 | 148 |
| EI 25 | 25 | 50 | 69 | 40 | 5,90 | 5,30 | 7,66 | 8,5 | 139 | 108 | 125 | 142 | 34,5 | 30,5 | 28,5 | 10,5 | 9 | 8 | 3,63 | 2,74 | 2,30 | 0,63 | 162 |
| | 32 | 64 | 89 | 60 | 7,60 | 6,80 | 5,92 | 6,6 | | 122 | 139 | 156 | | | | | | | | | | 0,82 | 181 |
| | 40 | 80 | 111 | 80 | 9,50 | 8,50 | 4,74 | 5,3 | | 139 | 156 | 173 | | | | | | | | | | 1,02 | 203 |
| | 25* | 50 | 69 | 60 | 7,60 | 6,80 | 5,92 | 6,60 | | 122 | 145 | 168 | | | | | | | | | | 1,07 | 242 |
| EI 32 | 32 | 64 | 89 | 100 | 9,70 | 8,70 | 4,64 | 5,17 | 178 | 136 | 159 | 182 | 44,5 | 40,5 | 38,5 | 14,0 | 12,5 | 11,5 | 6,25 | 5,10 | 4,45 | 1,37 | 268 |
| | 40 | 80 | 111 | 150 | 12,20 | 10,90 | 3,69 | 4,12 | | 153 | 176 | 199 | | | | | | | | | | 1,71 | 295 |
| | 50 | 100 | 139 | 200 | 15,20 | 13,60 | 2,96 | 3,30 | | 174 | 197 | 220 | | | | | | | | | | 2,15 | 330 |
| | 32* | 64 | 89 | 150 | 12,20 | 10,90 | 3,69 | 4,12 | | 157 | 184 | 211 | | | | | | | | | | 2,07 | 381 |
| EI 40 | 40 | 80 | 111 | 200 | 15,20 | 13,60 | 2,96 | 3,30 | 223 | 14 | 201 | 228 | 55,5 | 50 | 48 | 17,25 | 16 | 15 | 9,55 | 8,00 | 7,2 | 2,51 | 416 |
| | 50 | 100 | 139 | 350 | 19,00 | 17,00 | 2,37 | 2,65 | | 195 | 222 | 249 | | | | | | | | | | 3,22 | 460 |
| | 64 | 128 | 178 | 500 | 24,40 | 21,80 | 1,84 | 2,06 | | 224 | 251 | 278 | | | | | | | | | | 4,14 | 520 |
| | 40* | 80 | 111 | 350 | 19,00 | 17,00 | 2,37 | 2,65 | | 194 | 229 | 264 | | | | | | | | | | 4,10 | 595 |
| EI 50 | 50 | 100 | 139 | 500 | 23,80 | 21,80 | 1,80 | 2,12 | 278 | 215 | 250 | 285 | 70,0 | 65,5 | 63,5 | 22 | 20,5 | 19,5 | 15,4 | 13,3 | 12,4 | 5,08 | 650 |
| | 64 | 128 | 178 | 800 | 30,20 | 27,20 | 1,48 | 1,65 | | 244 | 279 | 314 | | | | | | | | | | 6,52 | 727 |
| | 80 | 160 | 224 | 1300 | 38,00 | 34,00 | 1,18 | 1,32 | | 278 | 313 | 348 | | | | | | | | | | 8,16 | 815 |
| | 50* | 100 | 139 | 800 | 30,20 | 27,20 | 1,48 | 1,65 | | 247 | 291 | 335 | | | | | | | | | | 8,35 | 966 |
| EI 64 | 64 | 128 | 178 | 1500 | 39,00 | 34,80 | 1,15 | 1,29 | 356 | 276 | 320 | 364 | 91,0 | 85 | 83,0 | 28 | 26 | 25 | 25,4 | 21,1 | 20,7 | 11,10 | 1065 |
| | 80 | 160 | 224 | 2100 | 48,50 | 43,50 | 0,93 | 1,03 | | 310 | 354 | 398 | | | | | | | | | | 13,85 | 1176 |
| | 100 | 200 | 278 | 3200 | 60,80 | 54,40 | 0,74 | 0,83 | | 352 | 396 | 440 | | | | | | | | | | 17,25 | 1318 |

*) Uvedené typy se vyrábějí s cívkovým tělískem z lepenky nebo plastu, ostatní typy mohou mít i skládané cívkové tělísko.

## PLECHY M

$B_m$ = 1 T

| Typ plechu | výška svazku (mm) | počet plechů (ks) 0,5 mm | počet plechů (ks) 0,35 mm | vhodné pro výkon (W) | efektivní průřez železa ($cm^2$) 0,5 mm | efektivní průřez železa ($cm^2$) 0,35 mm | závitů na 1V 0,5 mm | závitů na 1V 0,35 mm | délka mg. siločáry (mm) | obvod tělíska cívky (mm) | střední délka závitu při plnění (mm) 50% | střední délka závitu při plnění (mm) 100% | délka pro vinutí (mm) abs | délka pro vinutí (mm) 1x | délka pro vinutí (mm) 2x | výška pro vinutí (mm) abs | výška pro vinutí (mm) ∅<0,6 mm | výška pro vinutí (mm) ∅>0,6 mm | plocha pro vinutí ($cm^2$) abs | plocha pro vinutí ($cm^2$) 1x | plocha pro vinutí ($cm^2$) 2x | hmotnost železa (kg) | ochlaz. plocha ($cm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 20 | 4,5 | 45[1] | 90[2] | 0,2 | 0,21 | 0,19 | 214 | 237 | 52 | 25 | 30 | 35 | 13 | 12 | 11 | 3 | 2,5 | - | 0,39 | 0,30 | 0,28 | 0,01 | 13 |
| M 30 | 6,5 | 64[1] | 128[2] | 0,5 | 0,41 | 0,37 | 110 | 121 | 66 | 37 | 43,5 | 50 | 17 | 16 | 15 | 4 | 3,5 | - | 0,68 | 0,56 | 0,53 | 0,03 | 25 |
| | 10,0 | 95[1] | 180[2] | 1 | 0,63 | 0,56 | 71,5 | 80,3 | | 44 | 50,5 | 57,0 | | | | | | | | | | 0,05 | 29 |
| M 42 | 14,5 | 29 | 40 | 5 | 1,69 | 1,48 | 26,6 | 30,4 | 102 | 66 | 77 | 88 | 26 | 23 | 21 | 7 | 6 | 3,5 | 1,82 | 1,38 | 1,26 | 0,12 | 60 |
| M 55 | 19,5 | 39 | 54 | 15 | 3,21 | 2,82 | 14,0 | 15,9 | 130 | 88 | 101 | 114,5 | 32,5 | 29,5 | 27,5 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 2,60 | 2,21 | 2,06 | 0,31 | 106 |
| M 65 | 26,6 | 53 | 73 | 25 | 5,15 | 4,50 | 8,7 | 10,0 | 154 | 107 | 122,5 | 138 | 37 | 34 | 32 | 10,0 | 9 | 8,5 | 3,70 | 3,06 | 2,88 | 0,61 | 159 |
| M 74 | 31,5 | 63 | 87 | 50 | 7,00 | 6,15 | 6,4 | 7,3 | 172 | 124 | 143 | 162 | 43 | 39,5 | 37 | 12 | 10,75 | 10,25 | 5,16 | 4,25 | 3,98 | 0,90 | 199 |
| M 85 | 32,0 | 64 | 89 | 70 | 9,00 | 7,90 | 5,0 | 5,7 | 191 | 136 | 153 | 170 | 49 | 49,5 | 43 | 11 | 9,75 | 9,25 | 5,40 | 4,44 | 4,19 | 1,33 | 255 |
| M 102 | 35,0 | 70 | 97 | 120 | 11,50 | 10,00 | 3,92 | 4,5 | 238 | 156 | 177 | 198 | 61 | 57 | 54 | 13,5 | 12 | 11,5 | 8,23 | 6,81 | 6,48 | 2,00 | 353 |
| | 52,0 | 104 | 144 | 180 | 17,10 | 15,00 | 2,63 | 3,0 | | 191 | 212 | 233 | | | | | | | | | | 3,08 | 422 |

[1] Platí pro plechy tloušťky 0,1 mm.
[2] Platí pro plechy tloušťky 0,05 mm.

## JÁDRA C - 1.část

B = 1,4 T

| typ jádra | vhodné pro výkon | efektivní průřez železa ($cm^2$) | | závitů na 1V | | proud. Hustota ($A/mm^2$) | | střední délka závitu (cm) | | délka pro vinutí (mm) | | výška cívky (mm) | | plocha pro vinutí | délka mg. siločáry | hmotnost železa | ochlazovací plocha ($cm^2$) | | konstanta indukčnosti $A_L$ ($H/z^2$) | | konstanta odporu $A_R$ ($\Omega/z^2$) | | typová konstanta $LI^2_{max}$ ($HA^2$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (W) | 0,32 mm | 0,13 mm | 0,32 mm | 0,13 mm | jádro | plášť | 1. sloupec | 2. sloupec | abs | 2x | 1. sloupec | 2. sloupec | ($cm^2$) | (cm) | (kg) | 1. sloupec | 2. sloupec | jádro | plášť | jádro | plášť | jádro | plášť |
| 08001 | 1 | 0,45 | 0,4 | 67 | 75 | | | 6,2 | - | | | | | | 8 | 0,03 | 6 | | | 0,14 | | 3,9 | | 0,1 |
| 2 | 1,5 | 0,72 | 0,64 | 42 | 47 | - | 5 | 6,8 | - | 20 | 18 | 5 | - | 1,9 | 9 | 0,06 | 11,5 | - | - | 0,2 | - | 4,5 | - | 0,107 |
| 3 | 2 | 0,9 | 0,8 | 34 | 38 | | | 7,2 | - | | | | | | 9,5 | 0,07 | 16 | | | 0,24 | | 5 | | 0,2 |
| 10001 | 3 | 0,9 | 0,8 | 34 | 38 | | | 7,8 | 6,6 | | | | | | 11,2 | 0.08 | 18 | 12 | 0,1 | 0,2 | 2 | 3,3 | 0,025 | 0,03 |
| 2 | 4 | 1,1 | 0,96 | 27 | 31 | 6,2 | 4,4 | 8,4 | 7,2 | 24 | 22 | 7 | 3,5 | 3 | 10,5 | 0,09 | 13 | 8,5 | 0,13 | 0,26 | 2,3 | 3,4 | 0,033 | 0,04 |
| 3 | 5 | 1,35 | 1,2 | 22 | 25 | | | 8,8 | 7,6 | | | | | | 11,2 | 0,12 | 18 | 12 | 0,15 | 0,3 | 2,4 | 3,7 | 0,04 | 0,045 |
| 4 | 8 | 2,0 | 1,8 | 15 | 17 | | | 9,8 | 8,6 | | | | | | 12,8 | 0,22 | 33 | 24 | 0,2 | 0,39 | 2,7 | 4,4 | 0,055 | 0,07 |
| 12003 | 10 | 1,8 | 1,6 | 17 | 19 | | | 10,6 | 9,2 | | | | | | 13 | 0,2 | 20 | 12 | 0,18 | 0,35 | 1,9 | 2,8 | 0,8 | 0,1 |
| 4 | 15 | 2,7 | 2,4 | 11 | 12,5 | 5,7 | 4 | 11,6 | 10,2 | 30 | 28 | 9 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | 0,3 | 36 | 25 | 0,24 | 0,47 | 2,1 | 3,3 | 0,11 | 0,14 |
| 5 | 20 | 3,6 | 3,2 | 9 | 10 | | | 12,6 | 11,2 | | | | | | 16 | 0,5 | 57 | 32 | 0,28 | 0,56 | 2,3 | 3,7 | 0,14 | 0,19 |
| 16003 | 18 | 1,8 | 1,6 | 17 | 19 | | | 12 | 9,8 | | | | | | 16 | 0,23 | 25 | 14,5 | 0,14 | 0,28 | 1,2 | 1,9 | 0,125 | 0,165 |
| 4 | 25 | 2,7 | 2,4 | 11 | 12,5 | 5 | 3,6 | 13 | 10,8 | 40 | 38 | 13 | 6,5 | 7,7 | 17,5 | 0,4 | 42 | 28 | 0,2 | 0,39 | 1,35 | 2,2 | 0,18 | 0,24 |
| 5 | 35 | 3,6 | 3,2 | 9 | 10 | | | 14 | 11,8 | | | | | | 19 | 0,55 | 64 | 45 | 0,24 | 0,475 | 1,5 | 2,45 | 0,25 | 0,3 |
| 20001 | 26 | 1,8 | 1,6 | 17 | 19 | | | - | 10,2 | 52 | 50 | | | | 19,2 | 0,3 | | 16 | 0,12 | 0,235 | 0,83 | 1,3 | 0,18 | 0,23 |
| 2 | 40 | 2,7 | 2,4 | 11 | 12,5 | | | - | 11,2 | 52 | 50 | | | | 21 | 0,45 | | 30 | 0,16 | 0,32 | 0,92 | 1,5 | 0,27 | 0,35 |
| 3 | 53 | 3,6 | 3,2 | 9 | 10 | 4,5 | 3,2 | - | 12,2 | 50 | 48 | - | 8 | 12 | 22,2 | 0,65 | - | 48 | 0,21 | 0,41 | 1 | 1,65 | 0,36 | 0,45 |
| 4 | 60 | 4,0 | 3,6 | 7,5 | 9 | | | - | 13,6 | 52 | 50 | | | | 21 | 0,7 | | 30 | 0,24 | 0,475 | 1,1 | 1,65 | 0,4 | 0,52 |
| 5 | 80 | 5,4 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | | | - | 14,6 | 50 | 48 | | | | 22,2 | 1,0 | | 48 | 0,31 | 0,61 | 1,2 | 1,85 | 0,54 | 0,7 |
| 6 | 120 | 8,1 | 7,2 | 3,7 | 4,2 | | | - | 16,6 | 50 | 48 | | | | 22,5 | 1,7 | | 96 | 0,4 | 0,8 | 1,35 | 2,2 | 0,76 | 1 |

## JÁDRA C - 2.část

B = 1,4 T

| typ jádra | vhodné pro výkon | efektivní průřez železa ($cm^2$) | | závitů na 1V | | proud. Hustota ($A/mm^2$) | | střední délka závitu (cm) | | délka pro vinutí (mm) | | výška cívky (mm) | | plocha pro vinutí | délka mg. siločáry | hmotnost železa | ochlazovací plocha ($cm^2$) | | konstanta indukčnosti $A_L$ ($H/z^2$) | | konstanta odporu $A_R$ ($\Omega/z^2$) | | typová konstanta $LI^2_{max}$ ($HA^2$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (W) | 0,32 mm | 0,13 mm | 0,32 mm | 0,13 mm | jádro | plášť | 1. sloupec | 2. sloupec | abs | 2x | 1. sloupec | 2. sloupec | ($cm^2$) | (cm) | (kg) | 1. sloupec | 2. sloupec | jádro | plášť | jádro | plášť | jádro | plášť |
| 25001 | 100 | 4,0 | 3,6 | 7,5 | 9 | | | - | 14,6 | | | | | | 25,2 | 0,85 | | 34 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,75 |
| 2 | 130 | 5,4 | 4,8 | 5,5 | 6,2 | | | - | 15,6 | | | | | | 26,6 | 1,2 | | 55 | 0,26 | 0,51 | 0,75 | 1,2 | 0,85 | 1 |
| 3 | 200 | 8,1 | 7,2 | 3,7 | 4 | 4 | 2,8 | - | 17,6 | 65 | 62 | - | 11 | 20 | 30 | 2,0 | - | 103 | 0,34 | 0,68 | 0,85 | 1,4 | 1,2 | 1,5 |
| 4 | 180 | 7,2 | 6,4 | 4,2 | 4,7 | | | - | 17,6 | | | | | | 26,6 | 1,6 | | 55 | 0,34 | 0,68 | 0,85 | 1,3 | 1,1 | 1,35 |
| 5 | 260 | 10,8 | 9,8 | 2,8 | 3,1 | | | - | 19,6 | | | | | | 30 | 2,6 | | 103 | 0,45 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,6 | 2 |
| 6 | 340 | 14,4 | 12,8 | 2,1 | 2,4 | | | - | 21,6 | | | | | | 33 | 4,0 | | 170 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,75 | 2,1 | 2,7 |
| 31000 | 330 | 9,0 | - | 3,3 | - | | | - | 19,5 | | | | | | 33 | 2,5 | | 100 | 0,35 | 0,7 | 0,67 | 1,0 | 1,9 | 2,3 |
| 3 | 510 | 14,4 | - | 2,1 | - | | | - | 22,5 | | | | | | 37,5 | 4,6 | | 205 | 0,49 | 0,97 | 0,78 | 1,25 | 3 | 3,5 |
| 4 | 400 | 11,3 | - | 2,7 | - | 3,7 | 2,5 | - | 21,5 | 83 | 80 | - | 13,5 | 29 | 33 | 3,0 | - | 110 | 0,43 | 0,86 | 0,75 | 1,1 | 2,5 | 2,9 |
| 5 | 650 | 18,0 | - | 1,7 | - | | | - | 24,5 | | | | | | 37,5 | 5,5 | | 205 | 0,6 | 1,2 | 0,85 | 1,35 | 3,6 | 4,4 |
| 6 | 820 | 22,5 | - | 1,35 | - | | | - | 26,5 | | | | | | 41 | 7,5 | | 300 | 0,7 | 1,4 | 0,93 | 1,5 | 4,5 | 5,4 |
| 40001 | 780 | 11,3 | - | 2,7 | - | | | - | 23,4 | | | | | | 44 | 4,0 | | 140 | 0,32 | | 0,41 | | 4,5 | |
| 2 | 1200 | 18,0 | - | 1,7 | - | 3,3 | - | - | 26,4 | 127 | 133 | - | 18 | 56 | 48,5 | 7,0 | - | 260 | 0,47 | - | 0,47 | - | 7 | - |
| 3 | 1520 | 22,5 | - | 1,35 | - | | | - | 28,4 | | | | | | 52 | 9,5 | | 360 | 0,54 | | 0,5 | | 8,5 | |
| 50004 | 1470 | 16,2 | - | 1,85 | - | | | - | 27 | | | | | | 50 | 6,5 | | 250 | 0,41 | | 0,38 | | 7,5 | |
| 5 | 2400 | 27,0 | - | 1,1 | - | 3 | - | - | 32 | 137 | 132 | - | 23 | 75 | 56 | 12,0 | - | 450 | 0,61 | | 0,43 | - | 12 | - |
| 6 | 2800 | 32,4 | - | 0,95 | - | | | - | 34 | | | | | | 59 | 12,5 | | 600 | 0,68 | - | 0,46 | | 15 | |