
Сигнал на метке
Чувствительность метки
Мощность, дБм
−20
−25
−30
−35
−40
−45
−50
0
5
10
15
20
Расстояние, м
Сигнал на считывателе
Чувствительность считывателя
−80
−90
−100
−110
−120
−130
−140
−150
0
5
10
15
20
Расстояние, м
0 с
0,05 с
0,1 с
0,15 с
0,2 с