

#### Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Engenharia Departamento de Engenharia Elétrica Manipuladores Robóticos – ELE041 / EEE935 Prof. Gustavo Medeiros Freitas



Controle do manipulador Comau utilizando o Matlab junto com o Robotics Toolbox

## Modelagem

- Modelar o robô Comau SmartSix no Robotics Toolbox utilizando a convenção de Denavit-Hartenberg, com base nos arquivos "Comau SmartSix - 1 - João Carlos Oliveira Pena.pdf" e "Comau SmartSix - 2 - Mateus Rodrigues Martins.pdf" disponibilizados no moodle.
- ii. Levar o robô para a configuração inicial definida pelas posições de juntas q = [0; 0; -90°; 0; -90°; 0]. Plotar o robô nessa configuração para verificação do modelo.

## • Controle de Regulação

- iii. Partindo da configuração inicial, fazer o robô alcançar a sequência de posições constantes (dadas em mm) definidas por:
  - a. P0 = [700; 0; 700]
  - b. P1 = [1000; -600; 300]
  - c. P2 = [1000; -600; 1000]
  - d. P3 = [1000; 600; 1000]
  - e. P4 = [1000; 600; 300]

Para realizar esta sequência de movimentos, o robô deve manter uma orientação desejada constante, com o eixo Ze do efetuador (*approach*) na mesma direção do eixo Xb da base, e o eixo Xe do efetuador (*normal*) na direção contrária ao eixo Zb da base.

Observação: para realizar o controle cinemático do robô Comau, utilize a jacobiana geométrica e o erro de orientação dado pela representação eixo-ângulo, de maneira semelhante ao arquivo "control.m" disponibilizado no moodle. Para tal, será necessário utilizar o arquivo auxiliar "rotm2axang2.m", também disponível moodle nos exemplos do Robotics Toolbox.

#### • Controle de Seguimento de Trajetória

iv. Partindo da posição P4, comandar o robô para realizar 2 círculos no plano YZ, no sentido anti-horário, com centro em Pcentro = [1000; 0; 650] e raio de 350mm. O primeiro ponto do círculo utilizado como referência deve ser Pcircle(0) = [1000; 0; 300]. Utilizar a orientação constante de referência Rd indicada em iii.

Observação: o robô dever alcançar a sequência de posições (controle de regulação) e depois realizar os 2 círculos (controle de seguimento de trajetória) na mesma simulação.

# • Comando do Robô Comau virtual, implementado no CoppeliaSim

- v. Gravar durante a simulação a sequência de posições das juntas (em graus) numa matriz chamada de "q\_seq" com 6 linhas (equivalentes às 6 juntas do robô) e n colunas, conforme o número de iterações da simulação. Deixar essa matriz no workspace corrente do Matlab.
- vi. Baixar os "Arquivos para Comunicação do Matlab com o CoppeliaSim (+ modelo do robô) disponível no moodle, e descompactar a pasta.
- vii. Baixar o CoppeliaSim Robotics versão 4.3.0 e instalar no computador. Link para download: <a href="https://www.coppeliarobotics.com/previousVersions">https://www.coppeliarobotics.com/previousVersions</a>
- viii. Abrir no CoppeliaSim o arquivo "smartsix.ttt" e dar play.
  - ix. Abrir o arquivo "reproduçãoJuntasCoppelia" no Matlab, e executar o código. Para tal, a matriz "q\_seq" deve estar no workspace corrente do Matlab.
  - x. Verificar a execução da simulação.