# RaspbotV2小车巡线

#### RaspbotV2小车巡线

1.实验准备

2.小车接线

2.1 Roboduino和红外传感器的接线 (此例程使用串口通信)

主要程序

实验现象:

#### 1.实验准备

- 1. 材料准备
- RaspbotV2小车\*1
- 八路循迹模块 \*1
- 7.4V电池 \*1
- 杜邦线若干
- M3铜柱、M3螺丝若干

#### 2.小车接线

把小车组装好后,如下图所示



### 2.1 Roboduino和红外传感器的接线 (此例程使用串口通信)

| RaspbotV2 | 红外传感器 |
|-----------|-------|
| TX        | RX    |
| RX        | TX    |
| 5V        | 5V    |
| GND       | GND   |

如果线不过长,可以用一个ch340接到树莓派的usb接口上,然后巡线模块接到ch340上,在把tracking.py的17行注释,18行取消注释。

```
1 #!/usr/bin/python
2 # -*- coding:utf-8 -*-
import serial
   from Raspbot_Lib import Raspbot
 5 import time
 6 import PID
8 #初始化pid
 9
    P = 6
10 I = 0
11 D = 0
12 middle_error = 0 #中心
13 go_speed = 20
14 IR_track_PID = PID.PositionalPID(P, I, D) #PID参数
15
16 #打开串口
17 ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA0",115200,8,'N',1,timeout = 0.5) #树莓派引脚的串口
#ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0",115200,8,'N',1,timeout = 0.5)
19
     . . . . . . . . . . . . . . . <del>. .</del>
```

要把PID.py和tracking.py要放到小车的镜像里面的同一个文件夹下才能运行,否则会报以下环境找不到的第三方库的错误,可以根据小车提供的资料进行安装对应的库,解决报错。

#### 主要程序

```
#主函数

if __name__ == "__main__":
    print("start it")

try:
        while True:
            usart_deal()
    except KeyboardInterrupt:
        pass

finally:
    #停止运动
    bot.Ctrl_Car(0,1,0) #L1电机 后退 0速度
    bot.Ctrl_Car(1,1,0) #L2电机 后退 0速度
    bot.Ctrl_Car(2,1,0) #R1电机 后退 0速度
    bot.Ctrl_Car(3,1,0) #R2电机 后退 0速度
    ser.write(bytes("$0,0,0#",'utf-8'))
```

主函数就是根据红外探头的的值,进行巡线的PID处理,从而能在黑线白底的地图是完成巡线。

在tracking.py里面有一个调节pid巡线的参数,如果想要增加或减少速度 优化效果,可以调节里面的宏定义值

```
#初始化pid
P = 6
I = 0
D = 0
middle_error = 0 #中心
go_speed = 20
```

- P:pid巡线的P值
- I:pid巡线的I值

• D:pid巡线的D值

• go\_speed: 巡线的速度

## 实验现象:

在确保接线和安装无误的前提下,8路巡线模块进行的校准后,启动以下的命令就能开始巡线了。

python3 tracking.py

如果8路模块探头还无法正常检测黑白线,需要等待模块正常工作后,再启动命令。