EXEMPLO 4-4 Aquecimento de placas de bronze em um forno

Em uma fábrica, grandes placas de latão de 4 cm de espessura, inicialmente a uma temperatura uniforme de $20\,^{\circ}$ C, são aquecidas ao serem passadas por um forno mantido a $500\,^{\circ}$ C (Fig. 4–23). As placas permanecem no forno durante o período de 7 minutos. Tomando o coeficiente combinado de transferência de calor por convecção e radiação $h = 120\,\text{W/m}^2\cdot\text{K}$, determine a temperatura da superfície das placas quando saem do forno.

(continua)




FIGURA 4–23 Esquema para o Exemplo 4–4.

Suposições 1 A condução térmica na placa é unidimensional, dado que a placa é grande em relação à espessura e há simetria térmica em relação ao plano central. **2** As propriedades térmicas da placa e o coeficiente de transferência de calor são constantes. **3** O número de Fourier é $\tau > 0,2$, de modo que as soluções aproximadas do termo único são aplicáveis.

Propriedades As propriedades do bronze na temperatura ambiente são k=110 W/m.K, $\rho=8.530$ kg/m³, $c_p=380$ J/kg.·K e $\alpha=33.9\times10^{-6}$ m²/s (Tab. A–3). Resultados mais precisos são obtidos por meio das propriedades na temperatura média.

$$\tau = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{(33.9 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s})(7 \times 60 \text{ s})}{(0.02 \text{ m})^2} = 35.6$$

Análise A temperatura em um local específico em determinado momento pode ser encontrada a partir dos gráficos de Heisler ou das soluções de termo único. Aqui, usamos os gráficos para demonstrar sua utilização. Observando que meia espessura da chapa é L=0.02 m, a partir da Fig. 4–16 temos

$$\frac{1}{\text{Bi}} = \frac{k}{hL} = \frac{110 \text{ W/m} \cdot \text{K}}{(120 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K})(0.02 \text{ m})} = 45.8$$

$$\tau = \frac{\alpha t}{L^2} = \frac{(33.9 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s})(7 \times 60 \text{ s})}{(0.02 \text{ m})^2} = 35.6$$

$$\frac{T_0 - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = 0.46$$

Além disso,

$$\frac{\frac{1}{\text{Bi}} = \frac{k}{hL} = 45,8}{\frac{x}{L} = \frac{L}{L} = 1}$$

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_0 - T_{\infty}} = 0,99$$

Portanto,

$$\frac{T - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = \frac{T - T_{\infty}}{T_0 - T_{\infty}} \frac{T_0 - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = 0.46 \times 0.99 = 0.455$$

e

$$T = T_{\infty} + 0.455(T_i - T_{\infty}) = 500 + 0.455(20 - 500) = 282$$
 °C

Assim, a temperatura da superfície das placas quando deixarem o forno será de 282 °C.