PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

OBRA: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER LOCAL: Tramandaí/RS

DATA: 11/07/2018

COMPOSIÇÃO DO BDI - Bonificação e Despesas Indiretas SINAPI 27,56%

		1		Valor U	nitário		
Item	Descrição dos Materiais	Un.	Quantidade	SEM BDI	COM BDI	TOTAL COM BDI	Código
.1 - SE	RVIÇOS PRELIMINARES						
	Placa de obra padrão	m²	2,50	R\$ 309,89	R\$ 395,30	R\$ 988,25	SINAPI 74209/1
.1.2	Instalações Provisórias de luz	und.	1,00	R\$ 1.334,45	R\$ 1.702,22	R\$ 1.702,22	SINAPI 41598
.1.3	Instalações Provisórias de água	und.	1,00	R\$ 210,16	R\$ 268,08		Composição 01
.1.4	Locação de container para canteiro de obras	mês	8,00	R\$ 400,00	R\$ 510,24	R\$ 4.081,92	SINAPI 10775
				TOTA	AL DO ITEM 1.1	R\$ 7.040,47	
2 - PA	SSEIO						
.2.1	Remoção do trecho de passeio	m²	129,15	R\$ 6,71	R\$ 8,56	R\$ 1.105,92	Composição 12
.2.2	Escavação mecânica do solo	m³	50,86	R\$ 2,30	R\$ 2,93		SINAPI 83338
.2.3	Regularização e compactação nas áreas de piso	m²	254,32	R\$ 1,21	R\$ 1,54	R\$ 392,54	SINAPI 72961
.2.4	Execução de meio fio interno 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	149,60	R\$ 30,80	R\$ 39,29	R\$ 5.877,56	SINAPI 94275
.2.5	Pavimentação em bloco intertravado sextavado cor natural 25 x 25 cm com espessura igual a 6 cm	m²	254,32	R\$ 39,23	R\$ 50,04	R\$ 12.726,71	SINAPI 92393
.2.6	Piso tátil direcional e alerta para acessibilidade	m	498,67	R\$ 23,53	R\$ 30,01	R\$ 14.964,33	Composição 03
.2.7	Rampa de acessibilidade	und.	4,00	R\$ 256,06	R\$ 326,63	R\$ 1.306,50	Composição 09
.2.8	Jardineiro para remoção da vegetação entre os blocos sextavados	h	60,00	R\$ 13,26	R\$ 16,91	R\$ 1.014,87	SINAPI 88441
.2.9	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	847,74	R\$ 1,41	R\$ 1,80	R\$ 1.524,74	SINAPI 73806/1
				TOT	AL DO ITEM 1.2	R\$ 39.062,40	
.3 - Ql	JADRA ESPORTIVA						
.3.1	Instalação dos postes de madeira	unid.	34,00	R\$ 216,89	R\$ 276,66	R\$ 9.406,52	Composição 04
.3.2	Viga de contenção concreto armado	m³	6,00	R\$ 1.848,58	R\$ 2.358,05		Composição 05
.3.3	Fechamento com tela de arame galvanizado	m²	393,60	R\$ 61,00	R\$ 77,82	R\$ 30.628,65	Composição 06
3.4	Piso de concreto 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso juntas de dilatação em madeira	m²	540,00	R\$ 40,97	R\$ 52,26	R\$ 28.221,12	SINAPI 68333
.3.5	Conjunto para futsal com traves oficiais 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3"	unid.	1,00	R\$ 2.922,31	R\$ 3.727,70	R\$ 3.727,70	SINAPI 25398
.3.6	Conjunto para basquete (estrutura + tabela)	unid.	1,00	R\$ 4.019,55	R\$ 5.127,34	R\$ 5.127,34	Composição 07
.3.7	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	262,00	R\$ 8,97	R\$ 11,44	R\$ 2.997,84	SINAPI 41595
3.8	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura	m	119,00	R\$ 9,21	R\$ 11,75	R\$ 1.398,76	Composição 16
.3.9	Iluminação com refletor fixo nos postes de madeira	und.	4,00	R\$ 337,80	R\$ 430,90	R\$ 1.723,59	SINAPI 83475
	· ·			TOTA	AL DO ITEM 1.3	R\$ 97.379,81	
4 - C/	MPO FUTEBOL GRAMA						
.4.1	Escavação mecânica do solo	m³	225,00	R\$ 2,30	R\$ 2,93	R\$ 660,12	SINAPI 83338
4.2	Plantio de grama batatais	m²	1125,00	R\$ 16,55	R\$ 21,11	R\$ 23.750,08	SINAPI 74236/1
.4.3	Conjunto de traves em tubo de aço galvanizado	unid.	1,00	R\$ 2.922,31	R\$ 3.727,70	R\$ 3.727,70	SINAPI 25398
.4.4	Marcação do campo	m	190,00	R\$ 1,07	R\$ 1,36		Composição 13
.4.5	Iluminação com postes de aço	und.	6,00	R\$ 3.452,29	R\$ 4.403,75		Composição 14
				TOT	AL DO ITEM 1.4	R\$ 54.819,70	

1.5.2 Capina e limpeza manual de terreno m² 5433,20 R\$1.09 R\$1.39 R\$7.554,34 SINAPI 7385912 R\$7.556,34 SINAPI 7385912 R\$7.556,35 R\$1.00 R\$3.8318,0 R\$4.887,85 R\$1.00 R\$3.8318,0 R\$4.887,85 R\$1.00 R\$3.8318,0 R\$4.887,85 R\$1.00 R\$3.250,99 R\$2.250,99 R\$2.250,99 R\$2.250,99 R\$2.250,99 R\$2.250,99 R\$2.250,90 R\$								
Perpole or madeira Und. 3.00 R\$ 3.813.60 R\$ 4.887.85 R\$ 14.683.55 Composição 17	1.5.1	Realocação e restauro dos equipamentos infantis	und.		R\$ 483,24	R\$ 616,42	R\$ 3.082,10	Composiçã 08
1.6 SERVIÇOS FINAIS	1.5.2	Capina e limpeza manual de terreno	m²	5433,20	R\$ 1,09	R\$ 1,39	R\$ 7.554,34	SINAPI 73859/2
16. SERVIÇOS FINAIS	1.5.3	Pérgola em madeira	und.	3,00				Composição 17
Transporte de material escavado até o bota fora 7,5km m²km 2138,33 R\$ 1,02 R\$ 1,30 R\$ 2,782,21 SINAPI 72886			R\$ 25.299,99					
TOTAL DO ITEM 16 R\$ 2.78,221	1.6 - SI	ERVIÇOS FINAIS						
Total Dos Serviços Do ITEM 1 R\$226.384,58	1.6.1	Transporte de material escavado até o bota fora 7,5km	m³xkm	2138,33	R\$ 1,02	R\$ 1,30	R\$ 2.782,21	SINAPI 72886
Descrição dos Materiais Un. Quantidade Valor Unitario SEM BDI COM BDI CO					TOT	AL DO ITEM 1.6	R\$ 2.782,21	
tem				TO	TAL DOS SERVI	ÇOS DO ITEM 1	R\$226.384,58	
tem								•
Total Common Pescrição dos Materiais Seminor Sem		2. PRAÇ	A DA I	NTEGRAÇA	0			
SEM BD COM BD COM BD	Itom					Jnitario	TOTAL COM BDI	Cádigo
Placa de obra padrão Placa de obra padrão R\$ 989,30 R\$ 989,30 R\$ 989,25 SINAPI 74209/1	iteiii	Descrição dos materiais	OII.	Quantidade	SEM BDI	COM BDI	TOTAL COM BDI	Coulgo
Instalações Provisórias de luz Instalações Provisórias de água Und. 1,00 R\$ 1,334,45 R\$ 1,702,22 R\$ 1,702,22 SINAPI 41598	2.1 - SI	ERVIÇOS PRELIMINARES						
Instalações Provisórias de água Instalações de container para acessibilidade Instalações Instalações de madeira Instalações de madeira Instalações de madeira Instalações dos postes de madeira Instalações de contenção concreto armado Instalações de madeira Instalações de contenção concreto armado Instalações Instalações de madeira Instalações de madeira Instalações Ins	2.1.1		m²	2,50				
Locação de container para canteiro de obras mês 8,00 R\$ 400,00 R\$ 510,24 R\$ 4,081,92 SINAPI 10775	2.1.2	Instalações Provisórias de luz	und.	1,00	R\$ 1.334,45		R\$ 1.702,22	SINAPI 41598
Composição Participa Par	2.1.3	Instalações Provisórias de água	und.					
Pisot tátil direcional e alerta para acessibilidade	2.1.4	Locação de container para canteiro de obras	mês	8,00				SINAPI 10775
Piso tátil direcional e alerta para acessibilidade m 327,36 R\$ 23,53 R\$ 30,01 R\$ 2,823,58 Composição 03					TOT	AL DO ITEM 2.1	R\$ 7.040,47	
Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de material escavado até o bota fora 7,5km Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largur	2.2 - P	ASSEIO						
Rampa para acessibilidade	2.2.1	Piso tátil direcional e alerta para acessibilidade	m	327,36	R\$ 23,53	R\$ 30,01	R\$ 9.823,58	Composição 03
2.3 - QUADRA 2.3 - I Instalação dos postes de madeira 2.3 - I Instalação dos postes de madeira 2.3 - I Viga de contenção concreto armado 2.3 - Viga de contenção concreto 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso juntas de dilatação en madeira 2.3 - Viga de contenção 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso juntas de dilatação en madeira 2.3 - Viga de contenção 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso juntas de dilatação en madeira 2.3 - Viga de contenção 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso juntas de dilatação en madeira 2.3 - Conjunto para futsal com traves oficiais 3,00 x 2,00 m em tubo de aço unid. 2.3 - Conjunto para futsal com traves oficiais 3,00 x 2,00 m em tubo de aço unid. 2.3 - Par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro de metal e rede. 2.3 - Par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro de metal e rede. 2.3 - Pintura acrilica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura 2.3 - Recuperação da estrutura de concreto armado das tabelas de basquete 2.3 - Recuperação da estrutura de concreto armado das tabelas de basquete 2.3 - Recuperação da estrutura de concreto armado das tabelas de basquete 2.4 - PAISAGISMO 2.4 - PAISAGISMO 2.4 - PAISAGISMO 2.5 - SERVIÇOS FINAIS 2.5 - SERVIÇOS FINAIS 2.5 - SERVIÇOS FINAIS 2.6 - A FAISAGISMO 2.7 - TOTAL DO ITEM 2.5 2.8 - SINAPI 72886 2.8 - SINAPI 72886 2.8 - SINAPI 72886	2.2.2		und.	9,00	R\$ 256,06	R\$ 326,63	R\$ 2.939,63	Composição 09
Instalação dos postes de madeira Unid. 34,00 R\$ 216,89 R\$ 276,66 R\$ 9.406,52 Composição 04					TOT	AL DO ITEM 2.2	R\$ 12.763,21	
2.3.2 Viga de contenção concreto armado m³ 6,00 R\$ 1.848,58 R\$ 2.358,05 R\$ 14.148,29 Composição 05	2.3 - Q	UADRA				•		
Viga de contenção concreto armado m³ 6.00 R\$ 1.848,58 R\$ 2.358,05 R\$ 14.148,29 Composição 05	2.3.1	Instalação dos postes de madeira	unid.	34,00	R\$ 216,89	R\$ 276,66	R\$ 9.406,52	Composição 04
Piso de concreto 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso juntas de dilatação em madeira m² 540,00 R\$ 40,97 R\$ 52,26 R\$ 28.221,12 SINAPI 68333	2.3.2		m³	6,00	R\$ 1.848,58	R\$ 2.358,05	R\$ 14.148,29	Composição 05
2.3.4 em madeira	2.3.3	Fechamento com tela de arame galvanizado	m²	393,60	R\$ 61,00	R\$ 77,82	R\$ 30.628,65	Composição 06
Qalvanizado 3" Qalv	2.3.4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m²	540,00	R\$ 40,97	R\$ 52,26	R\$ 28.221,12	SINAPI 68333
metal e rede. unid. 1,00 R\$ 1.376,49 R\$ 1.396,70 R\$ 1.396,76 R\$ 1.396,76 R\$ 1.398,76 Composição 16 R\$ 1.398,76 Composição 16 R\$ 1.398,79 R\$ 1.562,58 Composição 11 R\$ 1.398,76 R\$ 1.398,79 R\$ 1.362,58 R\$ 93.467,95 R\$ 1.376,49 R\$ 1.396,79 R\$ 1	2.3.5		unid.	1,00	R\$ 2.922,31	R\$ 3.727,70	R\$ 3.727,70	SINAPI 25398
largura Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura m 119,00 R\$ 9,21 R\$ 11,75 R\$ 1.398,76 Composição 16	2.3.6		unid.	1,00	R\$ 1.079,09	R\$ 1.376,49	R\$ 1.376,49	SINAPI 25400
Ingura I	2.3.7		m	262,00	R\$ 8,97	R\$ 11,44	R\$ 2.997,84	SINAPI 41595
TOTAL DO ITEM 2.3 R\$ 93.467,95	2.3.8		m					
2.4 - PAISAGISMO 2.4.1 Capina e limpeza manual de terreno m² 889,00 R\$ 1,09 R\$ 1,39 R\$ 1.236,07 SINAPI 73859/2 2.4.2 Pérgola em madeira und. 2,00 R\$ 3.831,80 R\$ 4.887,85 R\$ 9.775,70 Composição 17 TOTAL DO ITEM 2.4 R\$ 11.011,77 2.5 - SERVIÇOS FINAIS Parasporte de material escavado até o bota fora 7,5km m³xkm 49,05 R\$ 1,02 R\$ 1,30 R\$ 63,82 SINAPI 72886 TOTAL DO ITEM 2.5 R\$ 63,82	2.3.9	Recuperação da estrutura de concreto armado das tabelas de basquete	und.	2,00			R\$ 1.562,58	Composição 11
2.4.1 Capina e limpeza manual de terreno m² 889,00 R\$ 1,09 R\$ 1,39 R\$ 1,236,07 SINAPI 73859/2 2.4.2 Pérgola em madeira und. 2,00 R\$ 3.831,80 R\$ 4.887,85 R\$ 9.775,70 Composição 17 TOTAL DO ITEM 2.4 R\$ 11.011,77 2.5.1 Transporte de material escavado até o bota fora 7,5km m³xkm 49,05 R\$ 1,02 R\$ 1,30 R\$ 63,82 SINAPI 72886 TOTAL DO ITEM 2.5 R\$ 63,82					TOT	AL DO ITEM 2.3	R\$ 93.467,95	
2.4.2 Pérgola em madeira und. 2,00 R\$ 3.831,80 R\$ 4.887,85 R\$ 9.775,70 Composição 17 TOTAL DO ITEM 2.4 R\$ 11.011,77 2.5 - SERVIÇOS FINAIS 2.5.1 Transporte de material escavado até o bota fora 7,5km m³xkm 49,05 R\$ 1,02 R\$ 1,30 R\$ 63,82 SINAPI 72886 TOTAL DO ITEM 2.5 R\$ 63,82	2.4 - P/	AISAGISMO						
TOTAL DO ITEM 2.4 R\$ 11.011,77	2.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	889,00	R\$ 1,09		R\$ 1.236,07	SINAPI 73859/2
2.5 - SERVIÇOS FINAIS 2.5.1 Transporte de material escavado até o bota fora 7,5km m³xkm 49,05 R\$ 1,02 R\$ 1,30 R\$ 63,82 SINAPI 72886 TOTAL DO ITEM 2.5 R\$ 63,82	2.4.2	Pérgola em madeira	und.	2,00	R\$ 3.831,80	R\$ 4.887,85	R\$ 9.775,70	Composição 17
2.5.1 Transporte de material escavado até o bota fora 7,5km m³xkm 49,05 R\$ 1,02 R\$ 1,30 R\$ 63,82 SINAPI 72886 TOTAL DO ITEM 2.5 R\$ 63,82			•		TOT	AL DO ITEM 2.4	R\$ 11.011,77	-
TOTAL DO ITEM 2.5 R\$ 63,82	2.5 - SI	ERVIÇOS FINAIS				•	·	
TOTAL DO ITEM 2.5 R\$ 63,82	2.5.1		m³xkm	49,05	R\$ 1,02	R\$ 1,30	R\$ 63,82	SINAPI 72886
TOTAL DOS SERVIÇOS DO ITEM 2 R\$ 124.347.22		· · ·		•	TOTA			
			COS DO ITEM 2	R\$ 124.347.22				

3. PRAÇA DOS LIONS (GOV. ÉLIDO GOMES MARTINS)									
Item	Descrição dos Materiais	Un.	Quantidade	Valor Unitario		TOTAL COM BDI	Código		
itein				SEM BDI	COM BDI	TOTAL COM BUT	Codigo		
3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1.1	Placa de obra padrão	m²	2,50	R\$ 309,89	R\$ 395,30	R\$ 988,25	SINAPI 74209/1		
3.1.2	Instalações Provisórias de luz	und.	1,00	R\$ 1.334,45	R\$ 1.702,22	R\$ 1.702,22	SINAPI 41598		
3.1.3	Instalações Provisórias de água	und.	1,00	R\$ 210,16	R\$ 268,08	R\$ 268,08	Composição 01		
3.1.4	Locação de container para canteiro de obras	mês	8,00	R\$ 400,00	R\$ 510,24	R\$ 4.081,92	SINAPI 10775		

				тот	AL DO ITEM 3.1	R\$ 7.040.47	
3.2 - P.	ASSEIO						
3.2.1	Escavação mecânica do solo	m³	81,78	R\$ 2,30	R\$ 2,93	R\$ 239,93	SINAPI 83338
3.2.2	Regularização e compactação nas áreas de piso	m²	817,75	R\$ 1,21	R\$ 1,54	R\$ 1.262,18	SINAPI 72961
3.2.3	Pavimentação em bloco intertravado retangular cor natural 20 x 10 cm com espessura igual a 6 cm	m²	817,75	R\$ 38,92	R\$ 49,65	R\$ 40.598,30	SINAPI 92397
3.2.4	Execução de meio fio interno 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	434,23	R\$ 30,80	R\$ 39,29	R\$ 17.060,24	SINAPI 94275
3.2.5	Execução de meio fio externo 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	267,00	R\$ 32,25	R\$ 41,14	R\$ 10.983,87	SINAPI 94273
3.2.6	Piso tátil direcional e alerta para acessibilidade	m	327,10	R\$ 23,53	R\$ 30,01	R\$ 9.815,78	Composição 03
				TOT	AL DO ITEM 3.2	R\$ 79.960,30	
.3 - QI	JADRA VOLEI DE AREIA						
3.3.1	Escavação mecânica do solo	m³	61,60	R\$ 2,30	R\$ 2,93	R\$ 180,73	SINAPI 83338
.3.2	Camada drenante com brita (e=10cm)	m³	30,80	R\$ 83,11	R\$ 106,02	R\$ 3.265,27	SINAPI 83668
.3.3	Fornecimento / Instalação manta bidim	m²	9,42	R\$ 6,68	R\$ 8,52	R\$ 80,27	SINAPI 83665
.3.4	Drenagem do Solo com tubo de DN 75 mm	m	40,00	R\$ 41,49	R\$ 52,92	R\$ 2.116,99	SINAPI 83670
.3.5	Execução de meio fio interno 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	72,00	R\$ 30,80	R\$ 39,29	R\$ 2.828,77	SINAPI 94275
.3.6	Areia Grossa	m³	61,60	R\$ 81,58	R\$ 104,06	R\$ 6.410,31	Composição 10
.3.7	Conjunto de quadra de vólei	unid.	1,00	R\$ 1.774,09	R\$ 2.263,03	R\$ 2.263,03	SINAPI 25399
		R\$ 17.145,37					
.4 - P/	ARQUE INFANTIL				•		
.4.1	Realocação e restauro dos equipamentos infantis	und.	3,00	R\$ 483,24	R\$ 616,42	R\$ 1.849,26	Composiçã 08
.4.2	Execução de meio fio interno 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	50,50	R\$ 30,80	R\$ 39,29	R\$ 1.984,07	SINAPI 94275
.4.3	Areia Grossa	m³	85,00	R\$ 81,58	R\$ 104,06	R\$ 8.845,39	Composição 10
			•		AL DO ITEM 3.4	R\$ 12.678,72	' '
.5 - P/	AISAGISMO				•		
.5.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	2428,57	R\$ 1,09	R\$ 1,39	R\$ 3.376,69	SINAPI 73859/2
.5.2	Remoção e replantio de espécies vegetais	h	150,00	R\$ 13,26	R\$ 16,91		SINAPI 88441
.5.3	Remoção de equipamentos	h	100,00	R\$ 21,37	R\$ 27,26		Composição 15
.5.4	Pérgola em madeira	und.	2,00	R\$ 3.831,80	R\$ 4.887,85		Composição 17
TOTAL DO ITEM 3.5 R\$ 18.415,52							
.6 - SE	RVIÇOS FINAIS				•	·	
.6.1	Transporte de material escavado até o bota fora 7,5km	m³xkm	1101,60	R\$ 1,02	R\$ 1,30	R\$ 1.433,30	SINAPI 72886
	· · · ·			TOT	AL DO ITEM 3.6	R\$ 1.433,30	
			TC	TAL DOS SERVI	ÇOS DO ITEM 3	R\$ 136.673,68	

TOTAL GERAL R\$ 487.405,48

Fonte: SINAPI FEVEREIRO/2018 - DESONERADO

Obs: Utilizado a formiula ARRED para 2 casas decimais na coluna TOTAL

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de Tramandai/RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador prefeitura Municipal de Tramandaí

Bruno Lansini Engenheiro Civil - CREA RS221967 ART 9618868 / 9618900 / 9618925