Números Inteiros em Complemento de Dois

- Como representar números negativos?
- Usar um bit para sinal? Possível, mas há solução melhor.
- Usar complemento de dois.

Inteiros com 4 bits

Um conjunto de 4 bits pode representar 16 valores distintos.

0000	0001	0010	0011
0100	0101	0110	0111
1000	1001	1010	1011
1100	1101	1110	1111

Inteiro sem sinal

Representação mais simples. Números de 0 a 15. Não tem números negativos.

0000	0001	0010	0011
0	1		3
0100	0101	0110	0111 7
4	5	6	
1000	1001	1010	1011
8	9	10	11
1100	1101	1110	1111
12	13	14	15

Bit mais signficativo é sinal

Bit mais significativo 0: positivo, 1: negativo.

Números de -7 a 7. 0 é duplicado.

0000	0001	0010	0011
0	1	2	3
0100	0101	0110	0111
4	5	6	/
1000	1001	1010	1011
0	-1	-2	-3
1100	1101	1110	1111
-4	-5	-6	-7

Não muito prático!

Complemento de 2

- Contando de um número para o seguinte.
- Desprezamos "vai um" que não cabe nos bits disponíveis.
- Último número (1111) é seguido pelo primeiro (0000).
- Se contamos para trás, 1111 é anterior a 0000.
- Usamos 1111 para representar -1, etc...

Complemento de 2

■ Números de -8 a 7.

0000	0001	0010 2	0011 3
0100	0101	0110	0111 7
4	5	6	
1000	1001	1010	1011
-8	-7	-6	-5
1100	1101	1110	1111
-4	-3	-2	-1

Inversão de sinal

- Inverter sinal do número com complemento de 2:
 - Trocar o valor de todos os bits.
 - Somar 1 no resultado.

```
0101 (5)
1010
1011 (-5)
```

Soma

- Soma com complemento de 2.
 - Soma os dois números.
 - Despreza vai um que n\u00e3o cabe.

$$1101 \quad (-3)$$
 $1100 + \quad (-4)$
 $1001 \quad (-7)$

Subtração

- Subtração com complemento de 2:
 - Inverte o sinal do segundo valor.
 - Soma o resultado (complemento de 2)