

图 4-2 | 分叉-汇合结构的阶段划分与分核（结构示例：条块宽度无时间含义）




图 4.1 分叉-汇合结构的阶段划分与分核：(a) 原始 DAG；(b) 式 (4-11) 阶段划分（完整链前沿保留不切、归约尾合并）；(c) $K=3$ 核 Task 次序（跨核依赖经 DDR）。结构示例，条块宽度无时间含义，不声称实测加速或零 spill。