
HBM3-6400, T_{HBM}=49.9 ns
H = 25 ns
H = 50 ns
H = 100 ns
H = 150 ns
H = 200 ns
Speedup $T_{baseline}/T_{PNM}$
1
2
3
4
5
10^0
10^1
10^2
10^3
Pointer hops N