

Штрих-М Принтер чеков

Инструкция по эксплуатации

Версия документации : 1.3

Дата изменения : 9 июня 2008 года

Назначение

Программа предназначена для обработки и печати чеков, создаваемых программой Wexa (Prologue Software).

Установка

Для работы программы требуется драйвер ФР. Драйвер можно установить с диска, входящего в комплект поставки фискального регистратора. Последнюю версию драйвера можно найти на сайте компании ШТРИХ-М: www.shtrih-m.ru.

Для установки программы «ШТРИХ-М: Принтер чеков» нужно запустить файл RcptPrn_x.exe (где x – версия программы) и следовать указаниям мастера установки.

Работа с программой

Главное окно программы приведено на рисунке 1.




Рис. 1

На панель инструментов вынесены все функции программы, дублирующие кнопки в меню и на панели справа выполняют те же функции.

Ш Напечатать чек	Вызывает диалог выбора файла формата *.p2t. После выбора программа распечатывает чек. Функция недоступна, если включена автоматическая печать чеков.
Запустить сервер	Включает автоматическую печать чеков. Программа обнаруживает файлы чеков в папке чеков и печатает их.
Остановить сервер	Останавливает автоматическую печать чеков
🗐 Параметры драйвера ФР	Вызывает окно параметров драйвера ФР
Параметры программы	Вызывает окно параметров программы



Настройка программы

Закладка «Основные»

Закладка «Основные» приведена на рисунке 2.




Рис. 2

Печатать штрих-код	Печатать штрих-код CODE128 на чеке
Включать принтер чеков при запуске	При установленном флаге во время запуска программы включается автоматическая печать чеков
Опрашивать принтер	Нужно ли опрашивать принтер, если еще нет чека для печати.
Печатать чеки с безналичной оплатой	Печатать безналичные чеки или игнорировать их
Пароль администратора ФР	Пароль администратора фискального регистратора. Значение пароля по умолчанию: 30
Кнопка «По умолчанию»	Возвращает стандартные настройки программы.
Кнопка «ОК»	Закрывает окно настроек с сохранением изменений
Кнопка «Отмена»	Закрывает окно настроек без сохранения изменений

Закладка «Prometeo»

Закладка «Prometeo» приведена на рисунке 3.




Рис. 3

Путь к папке чеков	Папка, в которой система Prometeo 2 сохраняет файлы чеков *.p2t
Путь к папке Z-отчетов	Папка, в которой система Prometeo 2 сохраняет файлы Z-отчетов *.txt
Возврат продажи в файле	Строка, по которой определяется, что чек является чеком возврата продажи

Закладка «Чеки»

Закладка «Чеки» приведена на рисунке 4




Рис. 4

Удалять обработанные файлы	После обработки файлы чеков будут удаляться
Запоминать дату последнего обработанного файла	Программа запоминает дату и время последней записи для последнего обработанного файла. Дата и время последней записи нового файла должны быть больше, чем сохраненные. Дата и время последней записи для последнего обработанного файла чека хранится в параметре «ReceiptFileTime».
Перемещать обработанные файлы в папку	После обработки файл будет перемещен в указанную папку.

Закладка «Отчеты»

Закладка «Отчеты» приведена на рисунке 5




Рис. 5

Удалять обработанные файлы	После обработки файлы чеков будут удаляться
Запоминать дату последнего обработанного файла	Программа запоминает дату и время последней записи для последнего обработанного файла. Дата и время последней записи нового файла должны быть больше, чем сохраненные. Дата и время последней записи для последнего обработанного файла чека хранится в параметре «ReceiptFileTime».
Перемещать обработанные файлы в папку	После обработки файл будет перемещен в указанную папку.

Закладка «Лог файл»

Закладка «Лог файл» приведена на рисунке 5




Рис. 5

Вести лог файл	Записывать данные в лог файл
Файл	Имя файла

Используемые файлы и директории

Для работы программа использует файлы, находящиеся в директории, в которую была произведена установка программы.

Список используемых файлов и их назначение:

Название	Описание
Файл ReptPrn.ini	файл настроек программы
Папка Data\BadFiles	в эту папку перемещаются чеки, при печати которых возникли ошибки
Папка Data\Receipts	в эту папку перемещаются успешно обработанные чеки, если не установлен флаг «Удалять обработанные файлы чеков»
Папка Data\Reports	в эту папку перемещаются успешно обработанные файлы отчетов, если не установлен флаг «Удалять обработанные файлы отчетов»

Формат файла настроек

[Settings]

// Путь к папке чеков

ReceiptPath=C:\P2\Fiscal\

// Путь к папке отчетов

ZReportPath=C:\P2\Fiscal\

// Название возврата

ReturnSale=VIREMENT

// Пароль ФР

DriverPassword=30

// Печатать штрих-код

BarcodeEnabled=0

// Автоматически включать принтер чеков

AutostartSrv=0

// Режим отчетов – запоминать дату

ReportMode=2

// Режим чеков – удалять

ReceiptMode=1

// Папка для обработанных отчетов

ProcessedReportPath=C:\Program Files\ШТРИХ-М\Принтер чеков\Data\Reports

// Папка для обработанных чеков

ProcessedReceiptPath=C:\Program Files\ШТРИХ-М\Принтер чеков\Data\Receipts

// Время последнего файла отчета

ReportFileTime=01C7387D9BB91B65

// Время последнего файла чека