
Triagem de Biomassa — auditoria
t crítico (α = 0,05)
Temperatura
pH
Temperatura:pH
0
5
10
15
20
25
30
|t| de cada termo
Barras acima da linha: termos com p < α. Termos não estimáveis não aparece