

Zleceniodawca : Michał Grzelak,
Rykowo 13, 72-400 Kamień Pomorski

Pojazd : Volvo 940

NUMER IDENTYFIKACYJNY: YV1944773N1079268

NR REJ.: SY1675K

Zakres opinii : Analiza przeprowadzonych prac przy zmianie układu napędowego.

Sporządzający opinię : inż. Maciej Szurkowski RS 001168

W dniu 21.07.2024r dokonano oględzin samochodu VOLVO 940. Podczas badania obecny był właściciel pojazdu. Oględziny wykonano w Zielonej Górze przy ul. Wiejskiej 10 na terenie Polskiego Związku Motorowego:

- odczytano dane z tabliczki znamionowej,
- odczytano numer identyfikacyjny VIN,
- dokonano oględzin komory silnika,
- dokonano oględzin podwozia.

- dokonano ważenia pojazdu,
- wykonano dokumentację fotograficzną.

Opis:

W przedstawionym do oględzin pojeździe dokonano wymiany jednostki napędowej oraz skrzyni biegów. Zastosowano oryginalny układ tzn. silnik z przodu, napędzający koła tylne:

- w pojeździe zastosowano sześciocyldrowy silnik o zapłonie iskrowym,
- silnik pochodzi z pojazdu BMW o pojemności 1991 cm³, moment obrotowy 190 Nm, kod silnika (M52B20/206S3), moc 110 KW przy 5400 obr.,
- silnik zmontowany z manualną, 5-biegową skrzynią biegów przeznaczoną fabrycznie jako element układu napędowego wraz z w/w silnikiem,
- silnik zamocowano/osadzono w fabrycznych punktach mocowania,
- napęd przekazywany na oś tylną poprzez wał napędowy.

Zmianie uległy również:

- układ wydechowy – zastosowano zamienniki fabrycznego układu wydechowego, mające dopuszczenie do użytkowania na drogach publicznych,
- komputer sterujący silnikiem – zastosowano fabryczny moduł sterujący silnikiem BMW.

Zlecniodawca przekazał zestawienie części układu hamulcowego wraz z numerami : tarcze hamulcowe przedniej osi (1359908 OE), tylnej osi (5003950 OE), zaciski przednie (8111057 OE), zaciski tylne (5003950 OE). Układ stosowany w pojazdach Volvo 940 z jednostkami napędowymi o mocy przekraczającej 140 kW.

W toku oględzin stwierdzono:

Montaż wykonany prawidłowo, elementy konstrukcyjne i nośne bez jakichkolwiek zmian, punkty mocowania fabryczne, układ zawieszenia, kierowniczy, hamulcowy – fabryczny, przeznaczony do montażu w omawianym pojeździe. Konstrukcja pojazdu pozostała oryginalna.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:



Fot. 1 . Widok ogólny.




Fot. 2 . Komora silnika – widok ogólny.




Fot. 3. Drogomierz – 393899 km



Fot. 4. Numer identyfikacyjny VIN.



Fot. 5. Miejsce montażu jednostki napędowej



Fot. 6. Układ wydechowy, misa olejowa.




Fot. 7. Skrzynia biegów..



Fot. 8. Układ hamulcowy – oś przednia.



Fot. 9. Silnik, układ chłodzenia.



Fot. 10. Tabliczka znamionowa.



Fot. 11. Belka poprzeczna, układ kierowniczy.



Fot. 12. Komora silnika str. Prawa.

Opinia rzeczoznawcy :

Na podstawie dokonanych oględzin, nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami technicznymi. Po dokonanych zmianach określono parametry techniczne pojazdu:

P.1 – 1991 cm³

P.2 – 110 kW

G = 1360 kg

Pojazd może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania w upoważnionej Stacji Kontroli Pojazdów.

Wydając niniejszą Ocenę Techniczną Rzeczoznawca Polskiego Związku Motorowego nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny oraz wady prawne udostępnionej dokumentacji badanego obiektu. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści oceny i nie może być publikowane w całości lub fragmencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji

Na tym ocenę zakończono i podpisano.