

## Содержание

## Оглавление

Область применения	3
<b>'</b>	
Подготовка к работе	4
Описание операций	F

Взам. и								
Инв. № дубл.								
Подп. и дата		<del></del>		<u> </u>	<u> </u>			
0//		1 1		1		•		
ı								
	Лип	и Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		_	
+	_	п Изм. азраб.	№ докум. Моисеев	Подп.	Дата	Лит	Лист	Листов
llooli	P			Подп.	Дата	Лит	Лист 2	Листов 8
110011 -41	P	азраб.		Подп.	Дата	Лит		
Инв. № подп	Т.	азраб. Пров.		Подп.	Дата	Лит		

## Область применения

Оснастка для резки троса (Рисунок 1) предназначена для резки троса ручным инструментом на отрезки заданной длины с заданной точностью.




Рисунок 1

Подп. и дата							
Взам. инв. №							
Инв. № дибл.							
Подп. и дата							
Инв. № подп	1	$\Box$					Лист
Инв.	,	/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата	3

## Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо убедиться, что оснастка настроена на резку троса на размер XXX с допуском +XX

Направляющая 2 должна располагаться на отметке XX, а направляющая 1 на отметке XX штатных средств измерения.

Отметка «ноль» штатного измерительного инструмента должна совпадать с левым краем рабочей панели.

П	4						
Подп. и дата							
Взам. инв. №							
Инв. № дибл.							
Подп. и дата							
подп	7		•				
Инв. № подп	ŀ		_				Nucm
^		/lum	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата	4

Катушка с тросом устанавливается на Ось (Рисунок 2).




Рисунок 2

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дибл.

Подп. и дата

Трос проводится через Направляющую 1 (Рисунок 3),




Рисунок 3

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

затем через направляющую 2 (Рисунок 4)




Рисунок 4

до края рабочей панели (Рисунок 5).




Рисунок 5

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дибл.

Подп. и дата

1нв. № подп

После размещения троса на рабочей поверхности оснастки он фиксируется прижимным механизмом (Рисунок 6).




Рисунок 6

$\vdash$				
				_
Лит	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата

Ручным инструментом совершается операция резки троса в створе между направляющей 1 и направляющей 2 (Рисунок 7).




Рисунок 7

При необходимости размер троса необходимо проконтролировать по штатному измерительному инструменту.

Взам. инв. №							
Инв. Nº дибл.	H						
Подп. и дата							
, подп					_		
N+β. №		Лит	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата	Лист 7
Инв. № подп		Лит	Изм.	№ докцм.	Подп.	Дата	Ī

Лист регистрации изменений												
Из	зм изменеі ных		вых новых	изъятых	Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий номер сопроводи– тельного документа и дата	Подпись	Дата			
	<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>		Лисп			
Лu	т Изм.	№ докум. Па	одп. Дата						8			