ניהול מלאי חומרים

הוספת חומרים חדשים למלאי

- Chemicals Manager פותחים את התוכנה
- 2 יש לוודא כי המק"ט מוצר קיים בבסיס הנתונים. אם לא:
 - 2.1 לוחצים על 4 להוספת חומר חדש
 - 2.2 מכניסים את הפרטים הבאים:
 - מק"ט 2.2.1
 - תיאור 2.2.2
- (למשל: 2.2.3 תנאי אחסון (למשל: 2.2.3
- DP460, או FLUX, או LOCTITE 222, או 2.2.4
 - (כן / לא) דרישה לקירור
 - MSDS מספר 2.2.6
 - כדי לאשר עדכון בסיס נתונים ENTER לוחצים על
 - יש לוודא כי מספר האצווה [LOT] קיים בבסיס הנתונים. אם לא: 3
 - 3.1 לוחצים על 5 כדי להוסיף אצווה חדשה
 - 3.2 מכניסים את הפרטים הבאים:
 - מספר אצווה 3.2.1
 - מק"ט 3.2.2
 - תאריך תפוגה 3.2.3
 - כדי לאשר עדכון בסיס נתונים ENTER לוחצים על
- 4 על מנת להוסיף את החומר החדש למלאי יש להוציא לו מדקה צהובה. על מנת להוציא מדבקה צהובה יש ללחוץ על 2
 - 5 מסכניסים מספר אצווה
 - 6 התוכנה תפתח את הקובץ שממנו מדפיסים את המדבקה הצהובה
 - 7 לוחצים על 3 כדי לייבא דוח מלאי עדכני

סיפרת מלאי

- Chemicals Manager פותחים את התוכנה
 - 2 לוחצים על 1 כדי להתחיל ספירת מלאי
- 3 סורקים את כל החומרים שיש בארון בעזרת הברקוד על המדבקה הצהובה
- ואז לוחצים על Y כדי לאשר עדכון מלאי END בסוף ספירת המלאי מקלידים
 - 5 לוחצים על 3 כדי לייבא דוח מלאי עדכני