## Тестування телефону HUAWEI Lite

- 1. *Перевірити міцність телефону*. Для цього взятися обома руками за різні кінці телефона і почати гнути його у різні боки. Телефон повинен витримувати деяке відносно невелике навантаження.
- 2. *Перевірити роботу акумулятора*. Для цього треба зарядити телефон до 100% і розрядити до 0. Повторити операцію декілька разів. Телефон повинен працювати коректно, так як і при звичайному увімкненні та вимкненні.
- 3. Перевірити витривалість кнопок вмик/вимик та збільшення/зменшення звуку. Для цього багато разів натискати на кнопки. Впустити телефон так, щоб він приземлився на кнопки. Кнопки не повинні ламатися або западати.
- 4. *Перевірити міцність екрану*. Для цього можна або просто сісти на телефон, або несильно вдарити твердим предметом по екрану. Екран не повинен розсипатися він легких ударів.
- 5. *Перевірити роботу роз'єму для зарядки*. Для цього потрібно вставити кабель у порт і підключити до розетки. Зарядний пристрій не повинен випадати з гнізда, а також він повинен заряджати телефон.
- 6. *Перевірити роботу динаміків*. Для цього треба запускати аудіо-/відео файли на телефоні, збільшувати та зменшувати гучність динаміків. Динаміки повинні коректно відтворювати звук, а також правильно реагувати на збільшення/зменшення гучності.
- 7. *Перевірити міцність корпусу*. Для цього несильно кидати пристрій на підлогу. Корпус повинен витримувати удари о підлогу з висоти зросту людини.
- 8. *Перевірити роботу сенсора*. Для цього треба увімкнути екран пристрою і почати водити пальцем по екрану. Екран повинен відразу правильно реагувати на дотики.
- 9. *Перевірити роботу дисплею*. Для цього увімкнути екран телефону, знайти різні різнокольорові картинки і подивитися на якість їх відображення. Усі кольори повинні відображатися коректно.
- 10. *Перевірити зручність корпусу*. Для цього взяти телефон у руку, повертіти, покрутити, засунути в кишеню і витягнути його звідти. Телефон повинен бути зручним і добре лягати в руку.
- 11. *Перевірити зручність розташування кнопок*. Для цього взяти телефон у руку та спробувати дотягнутися до кнопок, понатискати їх.

- Кнопки повинні розташовуватися так, щоб до них можна було дотягнутися, тримаючи телефон в одній руці.
- 12. Перевірити вагу телефону. Для цього взяти телефон у руку та перевірити його вагу. Телефон не повинен бути занадто легким або важким.
- 13. *Перевірити водостійкість*. Для цього спробувати намочити телефон. Результат залежить від моделі, телефон моделі HUAWEI Lite не  $\epsilon$  водостійким.
- 14. *Перевірити роботу камери*. Для цього увімкнути камеру на телефоні навестись на якийсь предмет, зробити фотографію. Фотографія повинна передавати кольори, зображення та якість зображення, яка передбачена характеристиками пристрою.
- 15. **Перевірити роботу сканеру пальця**. Для цього взяти вимкнений телефон і прикласти палець, який вже є у системі телефона; потім те ж саме зробити для пальця, що не занесений у базу даних телефона. У першому випадку телефон повинен увімкнутися, в другому—звібрувати.
- 16. *Перевірити вібрацію телефона*. Для цього, наприклад, можна піднести брудний палець до сенсору, що зчитує відбиток пальців. Телефон повинен завібрувати.
- 17. *Перевірити роботу яскравості екрану*. Для цього увімкнути телефон та за допомогою спеціального мікшера змінювати яскравість телефону. Дисплей повинен змінювати яскравість відповідно до стану мікшера.
- 18. *Перевірити роботу самої системи*. Для цього заходити у різні застосунки та функції телефону. Увесь функціонал повинен працювати коректно.
- 19. Перевірити роботу батареї на температуру. Для цього активно користуватися застосунком, відкриваючи різні важкі програми, також тримати телефон на зарядці. Батарея не повинна нагріватися.
- 20. *Перевірити роботу блютузу та вайфаю*. Для цього спробувати під'єднатися до якоїсь мережі. Підключення повинно бути успішним при дотриманні певних умов.