РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ "АБИЛИМПИКС" 2025

Утверждено советом по компетенции

Контроллер КИП

Протокол №2 от 14 декабря 2024 г.

Председатель совета:

Вятчанникова О.В.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Контроллер КИП



Содержание

1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

Контрольно-измерительные приборы и автоматика включает в себя средства измерений (СИ) и средства автоматизации (СА), элементы электрических схем управления, контроля, защиты технологического оборудования и установок. От Слесаря по КИПиА требуется широкий спектр технических компетенций, включая техническое обслуживание, диагностику, настройку, ремонт СИ и СА, а также монтаж кабелей, приборов, исполнительных устройств. Кроме того, Слесарь по КИПиА в рамках технического обслуживания выполняет наладку принципиальных электрических схем управления, контроля, защиты технологического оборудования и установок.

Производственные условия, могут быть потенциально очень вредны и опасны. Слесарь по КИПиА при проведении работ применяет лучшие практики и методы в сфере охраны труда и техники безопасности и строго соблюдает соответствующее законодательство.

Профессия слесарь по КИПиА востребована в сфере нефтегазовой добычи и переработки, машиностроении, пищевой и химической промышленности, фармацевтике, горной промышленности, медицине, космической промышленности и в других отраслях.

В своей работе слесарь по КИПиА применяет ручной, пневматический, электрический, гидравлический инструмент, что обуславливает знания устройства данного инструмента и навыки его применения.

1.2. Ссылка на образовательный и/или

профессиональный стандарт.(конкретные стандарты) Школьники Студенты Специалисты ФГОС СПО по профессии ФГОС ВО 15.03.04 ФГОС СПО по профессии 220703.02 Слесарь по 220703.02 Слесарь по Автоматизация контрольно-измерительным контрольно-измерительным технологических приборам и автоматике приборам и автоматике проиессов и (утв. приказом Министерства (утв. приказом Министерства производств образования и науки $P\Phi$ om 2образования и науки $P\Phi$ om 2(уровень августа 2013 г. № 682) августа 2013 г. № 682) бакалавриата) (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. *№ 200)* Проф. Стандарт 40.067 15.01.31 Мастер контрольно-Слесарь по контрольноизмерительных приборов и автоматики (утв. приказом измерительным приборам и автоматике (Утвержден Министерства образования и науки $P\Phi$ от 9 декабря 2016 г. приказом Министерства труда и социальной защиты N 1579) Российской Федерации (от 30 сентября 2020года № 685н) ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснашение средствами автоматизации

технологических процессов и производств (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1582)	
ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)	

1.3. Требования к квалификации.

Школьники	Студенты	Специалисты
ФГОС СПО по профессии	ФГОС СПО по профессии	ФГОС ВО 15.03.04
220703.02 Слесарь по	220703.02 Слесарь по	Автоматизация
контрольно-	контрольно-	технологических
измерительным приборам	измерительным приборам	процессов и производств
и автоматике	и автоматике	(уровень бакалавриата)
(утв. <u>приказом</u> Министерст	(утв. <u>приказом</u> Министерст	(Утвержден приказом
ва образования и науки РФ	ва образования и науки РФ	Министерства
от 2 августа 2013 г. № 682)	от 2 августа 2013 г. № 682)	
Должен знать:	Должен знать:	образования и науки
требования единой системы	требования единой системы	Российской Федерации
конструкторской	конструкторской	от 12 марта 2015 г. №
документации (ЕСКД);	документации (ЕСКД);	200)
основные правила	основные правила	
построения чертежей и	построения чертежей и	
схем, виды нормативно-	схем, виды нормативно-	
технической документации;	технической документации;	
виды чертежей, проектов,	виды чертежей, проектов,	
структурных, монтажных и	структурных, монтажных и	
простых принципиальных	простых принципиальных	
электрических схем;	электрических схем;	
правила чтения технической	правила чтения технической	
и технологической	и технологической	
документации;	документации;	
виды производственной	виды производственной	
документации	документации	
Должен уметь:	Должен уметь:	
выполнять слесарную	выполнять слесарную	
обработку деталей по 11 -	обработку деталей по 11 -	
12 квалитетам (4 - 5 классам	12 квалитетам (4 - 5 классам	
точности) с подгонкой и	точности) с подгонкой и	
доводкой деталей;	доводкой деталей;	
использовать слесарный	использовать слесарный	
инструмент и	инструмент и	
приспособления,	приспособления,	

обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную обработку леталей по 11 - 12 квалитетам: сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; нарезать наружную и внутреннюю резьбу; выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций; использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений; проводить контроль качества сборки; использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; читать чертежи; знать: виды слесарных операций; назначение, приемы и правила их выполнения; технологический процесс слесарной обработки; рабочий слесарный инструмент и приспособления; требования безопасности выполнения слесарных работ;

обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять размерную слесарную обработку леталей по 11 - 12 квалитетам: сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; нарезать наружную и внутреннюю резьбу; выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения пригоночных операций; использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки неподвижных неразъемных соединений; проводить контроль качества сборки; использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и системах автоматики; читать чертежи; знать: виды слесарных операций; назначение, приемы и правила их выполнения; технологический процесс слесарной обработки; рабочий слесарный инструмент и приспособления; требования безопасности выполнения слесарных работ;

свойства обрабатываемых материалов; принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; способы и приемы выполнения слесарносборочных работ; применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений леталей: виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство Выполнение электромонтажных работ с контрольноизмерительными приборами и средствами автоматики В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: выполнения электромонтажных работ; уметь: выполнять пайку различными припоями; лудить; применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; применять нормы и правила электробезопасности;

свойства обрабатываемых материалов; принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов для измерения линейных и угловых величин; способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; способы и приемы выполнения слесарносборочных работ; применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей: виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и устройство Выполнение электромонтажных работ с контрольноизмерительными приборами и средствами автоматики В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: выполнения электромонтажных работ; уметь: выполнять пайку различными припоями; лудить; применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; применять нормы и правила

электробезопасности;

знать: основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах; назначение, физикохимические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; виды соединения проводов различных марок пайкой; назначение, методы, используемые материалы при лужении; физиолого-гигиенические основы трудового процесса; требования безопасности труда в организациях; нормы и правила электробезопасности; меры и средства защиты от поражения электрическим током должен: иметь практический опыт: ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; уметь: читать и составлять схемы соединений средней сложности; осуществлять их монтаж; выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; проводить испытания отремонтированных

знать: основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных работах; назначение, физикохимические основы, методы пайки мягкими и твердыми припоями; виды соединения проводов различных марок пайкой; назначение, методы, используемые материалы при лужении; физиолого-гигиенические основы трудового процесса; требования безопасности труда в организациях; нормы и правила электробезопасности; меры и средства защиты от поражения электрическим током должен: иметь практический опыт: ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; уметь: читать и составлять схемы соединений средней сложности; осуществлять их монтаж; выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; проводить испытания

отремонтированных

контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; выявлять неисправности приборов; использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; знать: виды, основные методы, технологию измерений; средства измерений; классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру средств измерений; государственную систему приборов; назначение и принцип действия контрольноизмерительных приборов и аппаратов средней сложности; оптико-механические средства измерений; пишущие, регистрирующие машины: основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы ремонтных работ:

контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; выявлять неисправности приборов; использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении ремонтных работ; устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных приборов, механизмов и аппаратов; знать: виды, основные методы, технологию измерений; средства измерений; классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных элементов; структуру средств измерений; государственную систему приборов; назначение и принцип действия контрольноизмерительных приборов и аппаратов средней сложности; оптико-механические средства измерений; пишущие, регистрирующие машины: основные понятия систем автоматического управления и регулирования; основные этапы ремонтных

работ:

способы и средства выполнения ремонтных работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; основные свойства материалов, применяемых при ремонте; методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; способы термообработки деталей; методы и средства испытаний; технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов

способы и средства выполнения ремонтных работ; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; основные свойства материалов, применяемых при ремонте; методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; правила и приемы определения твердости металла тарированными напильниками; способы термообработки деталей; методы и средства испытаний; технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппаратов

Проф. Стандарт 40.067 Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике (Утвержден приказом Министерства труда социальной защиты Российской Федерации (от 30 сентября 2020года № 685н) Должен знать: Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по слесарной обработке деталей Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по

слесарной обработке

15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1579) Должен знать:

конструкторскую, производственнотехнологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; инструменты и приспособления для различных видов монтажа; характеристики и области применения электрических деталей Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Виды, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных инструментов Основные сведения о допусках и посадках Основные сведения о классах точности Основные сведения о классах шероховатости обработки Наименования и маркировка обрабатываемых материалов Способы обработки листового и профильного проката Способы сверления, зенкования и развертывания Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы Устройство ручных механизированных инструментов для сверления Способы выполнения лужения и пайки Порядок подготовки деталей к лужению и пайке Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при слесарной обработке деталей Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при слесарной обработке деталей Должен уметь: одготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения слесарной обработки деталей и узлов контрольно измерительных приборов

кабелей: элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку; коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип действия; состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; состав и назначение основных элементов систем автоматического управления; конструкцию микропроцессорных устройств; принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов; особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров; основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способы макетирования схем; методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств; характеристику и назначение основных электромонтажных операций; назначение и области применения пайки, лужения; виды соединения проводов;

Выбирать инструменты для производства работ по слесарной обработке Выбирать средства контроля и измерений Использовать персональную вычислительную технику для просмотра чертежей Печатать чертежи с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Осуществлять гибку и правку листового и профильного проката Осуществлять резку металла Осуществлять опиливание металла Проверять соответствие размеров деталей требованиям технической документации Нарезать наружную и внутреннюю резьбу до 7-го класса точности Производить сверление, зенкование и развертывание отверстий с точностью до 12-го квалитета Производить лужение и пайку Должен иметь навыки: Изучение конструкторской технологической документации на узлы и простые детали контрольноизмерительных приборов Подготовка рабочего места для слесарной обработки простых деталей контрольноизмерительных приборов Выбор слесарномонтажных инструментов приспособлений ДЛЯ обработки слесарной простых деталей контрольноизмерительных приборов Размерная обработка деталей узлов технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; классификацию электрических проводок, их назначение; трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков: технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; способы проверки работоспособности элементов волноводной техники; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ: последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической документации;

контрольноизмерительных приборов с точностью ДО 12-го квалитета Выполнение операций ПО пригонке деталей узлов И контрольно измерительных приборов с точностью до 12-го квалитета шероховатостью Ra 6,3 и выше Контроль формы простых узлов и деталей контрольноизмерительных приборов Контроль размеров узлов и контрольнодеталей измерительных приборов с точностью ДО 12-го квалитета Контроль шероховатости поверхности простых деталей контрольно измерительных приборов

конструкторскую, производственнотехнологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; электроизмерительные приборы, их классификацию, назначение и область применения (приборы для измерения давления, измерения расхода и количества, измерения уровня, измерения и контроля физико-механических параметров); классификацию и состав оборудования станков с программным управлением; основные понятия автоматического управления станками; виды программного управления станками; состав оборудования, аппаратуру управления автоматическими линиями; классификацию автоматических станочных систем: основные понятия о гибких автоматизированных производствах, технические характеристики промышленных роботов; виды систем управления роботами; состав оборудования, аппаратуры и приборов управления металлообрабатывающих комплексов; необходимые приборы, аппаратуру, инструменты, технологию вспомогательных наладочных работ со следящей аппаратурой и ее блоками; устройство

диагностической аппаратуры, созданной на базе микропроцессорной техники; схему и принципы работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи; схему и принципы работы "интеллектуальных" датчиков, ультразвуковых установок; назначение и характеристику пусконаладочных работ; способы наладки и технологию выполнения наладки контрольноизмерительных приборов; принципы наладки систем, приборы и аппаратуру, используемые при наладке; технологию наладки различных видов оборудования, входящих в состав металлообрабатывающих комплексов; принципы наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; виды, способы и последовательность испытаний автоматизированных систем; правила снятия характеристик при испытаниях; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве пусконаладочных работ; нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ; последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления

сдаточной технической документации; читать схемы структур управления автоматическими линиями; передавать схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи в эксплуатацию; передавать в эксплуатацию автоматизированные системы различной степени сложности на базе микропроцессорной техники; использовать тестовые программы для проведения пусконаладочных работ; проводить испытания на работоспособность смонтированных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов; оценивать качество результатов собственной деятельности; диагностировать электронные приборы с помощью тестовых программ и стендов; безопасно работать с приборами, системами автоматики; оформлять сдаточную документацию;

Должен уметь: конструкторскую, производственно-технологическую и нормативную документацию, необходимую для выполнения работ; инструменты и приспособления для различных видов монтажа; характеристики и области

применения электрических кабелей; элементы микроэлектроники, их классификацию, типы, характеристики и назначение, маркировку; коммутационные приборы, их классификацию, область применения и принцип действия; состав и назначение основных блоков систем автоматического управления и регулирования; состав и назначение основных элементов систем автоматического управления; конструкцию микропроцессорных устройств; принципиальные электрические схемы и схемы соединений, условные изображения и маркировку проводов; особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи; функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров; основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники; способы макетирования схем; методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств; характеристику и назначение основных электромонтажных операций; назначение и области применения пайки, лужения;

виды соединения проводов; технологию процесса установки крепления и пайки радиоэлементов; классификацию электрических проводок, их назначение; трубные проводки, их классификацию и назначение, технические требования к ним; конструкцию и размещение оборудования, назначение, способы монтажа различных приборов и систем автоматизации; общие требования к автоматическому управлению и регулированию производственных и технологических процессов; методы измерения качественных показателей работы систем автоматического управления и регулирования; принципы установления режимов работы отдельных устройств, приборов и блоков; технологию сборки блоков аппаратуры различных степеней сложности; способы проверки работоспособности элементов волноводной техники; требования безопасности труда и бережливого производства при производстве монтажа; нормы и правила пожарной безопасности при проведении монтажных работ; последовательность и требуемые характеристики сдачи выполненных работ; правила оформления сдаточной технической

документации;	
Должен иметь навыки:	
подготовке к	
использованию	
оборудования и устройств	
для пусконаладочных работ	
приборов и систем	
автоматики в соответствии	
с заданием;	
определении	
последовательности и	
оптимальных режимов	
пусконаладочных работ	
приборов и систем	
автоматики в соответствии	
с заданием и требованиями	
технической документации;	
проведении	
технологического процесса	
пусконаладочных работ	
приборов и систем	
автоматики в соответствии	
с заданием с соблюдением	
требований к качеству	
выполненных работ;	
Bomomembia pacot,	
ΦΓΟС СПО по	
специальности 15.02.14	
Оснащение средствами	
автоматизации	
технологических	
процессов и производств	
(по отраслям)	
(утв. приказом	
Министерства	
образования и науки РФ от	
9 декабря 2016 г. N 1582)	
15.02.18 Техническая	
эксплуатация и	
обслуживание	
роботизированного	
производства (по	
отраслям)"	
	I .
Зарегистрировано в	
Зарегистрировано в Минюсте России	
Минюсте России	
Минюсте России 10.01.2024 N 76793	
Минюсте России 10.01.2024 N 76793 ФГОС СПО по	
Минюсте России 10.01.2024 N 76793 ФГОС СПО по специальности 13.02.11	
Минюсте России 10.01.2024 N 76793 ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация	

T	T
электромеханического	
оборудования (по	
отраслям)	
Утвержден приказом	
Министерства	
образования	
_	
и науки Российской	
Федерации	
от 7 декабря 2017 г. N 1196	
ΦΓΟС СПО по	
специальности 13.02.13	
Техническая эксплуатация	
и обслуживание	
_	
электрического и	
электромеханического	
оборудования (по	
отраслям)	
15.02.18 Техническая	
эксплуатация и	
обслуживание	
роботизированного	
производства (по	
отраслям)"	
Зарегистрировано в	
Минюсте России	
10.01.2024 N 76793	
ΦΓΟС СПО по	
специальности 13.02.11	
Техническая эксплуатация	
и обслуживание	
электрического и	
электромеханического	
оборудования (по	
отраслям)	
Утвержден приказом	
Министерства	
образования	
и науки Российской	
Федерации	
от 7 декабря 2017 г. N 1196	
ΦΓΟС СПО по	
специальности 13.02.13	
Техническая эксплуатация	
и обслуживание	
электрического и	
электромеханического	
оборудования (по	
отраслям)	
отраслям)	

Школьники	Студенты	Специалисты
Знания		
требования охраны	основы электроники,	способы нахождения и
труда, радиационной	электротехники и	устранения мест повреждений
безопасности,	компьютерной техники	в коммутационных схемах;
правила и нормы в	в объеме, требуемом	способы проведения проверки
отрасли; нормы и	для выполнения	и корректировки нуля
правила пожарной	работы; приемы работ	первичных измерительных
безопасности при	и последовательность	преобразователей;
проведении работ;	операций при	выполнять диагностику
стандарты и	регулировке, монтаже,	технического состояния
законодательства,	испытании сложной	средств измерения и
связанные с охраной	экспериментальной,	автоматики; основы
труда в отрасли;	опытной и уникальной	электроники, электротехники и
ассортимент,	теплоизмерительной,	компьютерной техники в
применение СИЗ в	автоматической и	объеме, требуемом для
отрасли в любых	электронной	выполнения работы; основные
заданных	аппаратуры,	виды и методы измерений;
обстоятельствах;	проекционных и	назначение и принцип
выбор и	оптических систем,	действия контрольно-
использование СИЗ	приборов	измерительных приборов;
связанных с	радиационного	системы регулирования, виды
специфическими	контроля; основные	регулирующих органов и
задачами;	виды и методы	испытательных механизмов;
использование	измерений; требования	назначение, конструкция,
конструкторской и	к монтажу приборов и	принципы действия приборов
производственной	устройств; системы	радиационного контроля; виды
технологической	регулирования, виды	и характеристики источников
документации при	регулирующих органов	ионизирующих излучений;
проведении работ;	и испытательных	правила проведения работ с
чтение схем	механизмов;	загрязненными приборами;
электрических	назначение,	основные этапы ремонтных
соединений;	конструкция,	работ, их содержание,
технические термины	принципы действия	последовательность
и обозначения	приборов	выполнения и используемые
используемых в	радиационного	средства; наиболее вероятные
технологических	контроля; виды и	неисправности приборов, их
схемах;	характеристики	причины и способы
терминологию и	источников	выявления; методы и средства
данных по	ионизирующих	контроля качества ремонта;
безопасности,	излучений; правила	способы регулировки и
предоставленных	проведения работ с	градуировки приборов и
производителями;	загрязненными	аппаратов и правила снятия
основные	приборами;	характеристик при их
математические	классификация и	испытании; правила
операции	метрологические	вычисления абсолютной и
преобразования	характеристики	относительной погрешностей
величин;	средств измерения и	при проверке и испытании
геометрические	контроля; устройство,	приборов; технические
принципы,	классификация и	характеристики,

технологии и расчёты; подготовка рабочего места для выполнения работ; оформления результатов работы в оперативной документации

назначение оптикомеханических приборов; технология монтажа КИПиА; электронно-оптические приборы: разновидности, назначение, принцип действия, устройство; виды ионизирующих излучений, их детекторы

конструктивные особенности, схемы, назначение, режимы работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; принципиальные, структурные и монтажно-коммутационные схемы питания средств измерения и автоматики; назначение и условия применения диагностической аппаратуры; методы технического обслуживания и ремонта оборудования средств измерения и автоматики; основы микропроцессорной техники; назначение и условия применения контрольноизмерительной и диагностической аппаратуры; принцип работы управляющих и информационноизмерительных комплексов; инструкции по эксплуатации и технические описания оборудования средств измерения и автоматики; способы коррекции технологических и тестовых программ; устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов; диапазоны изменения технологических параметров; технические требования, предъявляемые к ремонту электронных устройств на базе микропроцессоров; вычислительные комплексы и автоматические системы управления технологическими процессами на базе программируемых контроллеров; каналы передачи данных с использованием оптоволоконных средств

Умения

излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы; применять СИЗ в отрасли в любых заданных обстоятельствах; выбирать и использовать СИЗ связанных с специфическими задачами; использовать конструкторскую и производственную технологическую документацию при проведении работ; читать схемы электрических соединений; подготавливать рабочее место для выполнения работ; оформлять результаты работы в оперативной документации

читать схемы электрических соединений; пользоваться электрическими средствами измерений, контрольноизмерительными приборами; выполнять замену в модуле отказавших приборов или устройств на работоспособные; определять выходные параметры функциональных элементов: производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки; применять способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании; производить автономную проверку, настройку и измерения параметров оборудования средств измерения и автоматики; проверять и настраивать схемы на логических элементах; проверять и настраивать схемы, содержащие интегральные элементы; измерять величины сопротивления изоляции в цепях и элементах средств измерения и автоматики; измерять параметры приборов радиационного контроля с

читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и принципиальные электрические схемы; собирать схемы по заданным параметрам; пользоваться электрическими средствами измерений, контрольноизмерительными и диагностическими приборами; выявлять отклонения состояния оборудования от требований нормативнотехнической документации при выполнении обходов и осмотров средств измерения и автоматики; составлять дефектные ведомости и заполнять паспорт на приборы; производить замену отказавших приборов или устройств на работоспособные; измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность; проверять трубные проводки на плотность и прочность; определять выходные параметры функциональных элементов; производить испытания и сдачу пневмо- и электропроводки; проверять приборы после ремонта на измерительных установках или по образцовым приборам; выполнять технологические операции по ремонту и наладке оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с проведенной диагностикой; использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники;

использованием	производить проверку,	
контрольных	тестирование, ввод программ,	
источников	изменение диапазонов	
ионизирующих	устройств по тестам;	
излучений	выполнять проверку и	
	корректировку нуля	
	первичных измерительных	
	преобразователей; выполнять	
	измерения параметров	
	системы; применять	
	электроизмерительные	
	инструменты и приборы	

1.4. Особые требования

Особых требований к участнику в соответствии с соответствии с Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлениина работу и периодические медицинские осмотры» не предъявляется ввиду отсутствия вредных факторов труда.

2. Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо произвести проверку работоспособности двух пневматических приборов, сделать вывод о работоспособности приборов, заполнить техническую документацию.

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо произвести проверку работоспособности двух пневматических приборов, термометра сопротивления при помощи образцовых средств измерений, сделать вывод о работоспособности прибора, заполнить техническую документацию.

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо произвести проверку работоспособности двух пневматических приборов, термометра сопротивления при помощи образцовых средств измерений, сделать вывод о работоспособности прибора, заполнить техническую документацию; произвести монтаж-демонтаж датчика в шкаф КИП.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

категории	модуля	проведения	Полученный
участника		модуля	результат
	Модуль 1. Проверка пневматических приборов давления	60 минут	Произведена проверка на работоспособность приборов давления по 5 точкам диапазона измерения, заполнен протокол проверки.

		1	
Студент	Модуль 1. Проверка	40 минут	Произведена проверка
	пневматических		на работоспособность приборов давления по 5
	приборов давления	приборов давления	
			точкам диапазона
			измерения, заполнен
			протокол проверки.
	Модуль 2. Снятие	40 минут Произведено сняти	
	показаний термометра		показаний термометра
	сопротивления		сопротивления по 3
			точкам диапазона
			измерения, заполнен
			протокол.
	олнения конкурсного задания		
Специалист	Модуль 1. Проверка	30 минут	Произведена проверка
	пневматических		на работоспособность
	приборов давления		приборов давления по 5
			точкам диапазона
			измерения, заполнен
			протокол проверки.
	Модуль 2. Снятие	45 минут	Произведено снятие
	показаний термометра		показаний термометра
	сопротивления		сопротивления по 3
			точкам диапазона
			измерения, заполнен
			протокол.
	Модуль 3. Монтаж и	45 минут	Произведен монтаж и
	демонтаж датчика в		демонтаж прибора в
	шкаф КИП		шкаф КИП согласно
			алгоритму.
Общее время вып	олнения конкурсного задания	я: 2 часа	

2.3. Последовательность выполнения задания.

Наименование модуля Задание		Максимальный балл
Модуль 1. Проверка	Собрать схему проверки двух	
пневматических приборов	датчиков давления на	
давления	пневматическом стенде,	
произвести проверку на		100
	работоспособность приборов	
	давления по 5 точкам диапазона	
	измерения, заполнить протокол	
	проверки.	
ИТОГО		100

Категория- студенты

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
Модуль 1. Проверка	Собрать схему проверки двух	
пневматических приборов	датчиков давления на	
давления	пневматическом стенде,	
	произвести проверку на	50
	работоспособность приборов	30
	давления по 5 точкам диапазона	
	измерения, заполнить протокол	
	проверки.	
Модуль 2. Снятие показаний	Собрать схему. Произвести	50
термометра сопротивления	снятие показаний термометра	
	сопротивления по 3 точкам	
	диапазона измерения,	
	заполнить протокол.	
ИТОГО		100

Категория- специалисты

Наименование модуля	Задание	Максимальный балл
Модуль 1. Проверка	Собрать схему проверки	
пневматических приборов	двух датчиков давления на	
давления	пневматическом стенде,	
	произвести проверку на	
	работоспособность приборов	30
	давления по 5 точкам	
	диапазона измерения,	
	заполнить протокол	
	проверки.	
Модуль 2. Снятие показаний	Собрать схему. Произвести	30
термометра сопротивления	снятие показаний	
	термометра сопротивления	
	по 3 точкам диапазона	
	измерения, заполнить	
	протокол.	
Модуль 3. Монтаж и	Произвести монтаж и	40
демонтаж датчика в шкаф	демонтаж прибора в шкаф	
КИП	КИП согласно алгоритму.	
ИТОГО		100

Категория- Школьники

Модуль 1. Проверка пневматических приборов давления

Задание		Наименование	Максималь	Объективна	Субъектив
	№	критерия		я оценка	ная оценка
			ные баллы	(баллы)	(баллы) <mark>*</mark>
Собрать схему		Соблюдение	5	5	
проверки двух		правил работы с			
датчиков	1.	оборудованием,			
давления на		исключающее его			
пневматическ		поломку			
ом стенде,		Правильно	5	5	
произвести	2	собрана схема			
проверку на	2.	проверки первого			
работоспособ		прибора			
ность		Высчитана цена	5	5	
приборов	2	деления шкалы			
давления по 5	3.	первого рабочего			
точкам		прибора			
диапазона		Высчитана цена	5	5	
измерения,		деления шкалы			
заполнить	4.	образцового			
протокол		прибора			
проверки.		Произведена	5	5	
		проверка по 5			
		точкам диапазона			
	5.	измерения			
		первого рабочего			
		прибора при			
		прямом ходе			
		Произведена	5	5	
		проверка по 5			
		точкам диапазона			
	6.	измерения			
		первого рабочего			
		прибора при			
		обратном ходе			
		Правильно	5	5	
		высчитана			
		абсолютная			
	7.	погрешность			
		первого рабочего			
		прибора			
		Правильно	5	5	
	8.	высчитана			
		BBIC-III alla			

I					
		допустимая			
		погрешность			
		первого рабочего			
		прибора			
		Правильно	5	5	
	0	заполнен			
	9.	протокол			
		проверки			
		Сделан вывод о	5	5	
		работоспособност	3	3	
	10.				
		и первого			
		рабочего прибора	~		
		Правильно	5	5	
	11.	собрана схема			
		проверки второго			
		прибора			
		Высчитана цена	5	5	
	12.	деления шкалы			
		второго рабочего			
		прибора			
	13.	Высчитана цена	5	5	
		деления шкалы			
		образцового			
		прибора			
		Произведена	5	5	
		проверка по 5	3	3	
		точкам диапазона			
	14.				
		измерения второго			
		рабочего прибора			
		при прямом ходе.	_		
		Произведена	5	5	
		проверка по 5			
		точкам диапазона			
	15.	измерения второго			
		рабочего прибора			
		при обратном			
		ходе.			
		Правильно	5	5	
		высчитана			
		абсолютная			
	16.	погрешность			
		второго рабочего			
		прибора			
		l .	<i>-</i>	E	
	17.	Правильно	5	5	
		высчитана			

ИТОГО:				100	
		схема соединения)			
		работы разобрана			
	20.	(После окончания			
		рабочем месте			
	19.	Порядок на	5	5	
		рабочего прибора			
		и первого			
		работоспособност			
		Сделан вывод о	5	5	
		проверки			
	10.	протокол			
	18.	заполнен			
		Правильно	5	5	
		прибора			
		второго рабочего			
		погрешность			
		допустимая			

Категория-Студенты

Модуль 1. Проверка пневматических приборов давления

Задание		Наименование	Максимальн	Объективна	Субъективн
	$\mathcal{N}_{\mathbf{Q}}$	критерия	ые баллы	я оценка	ая оценка
			ые оаллы	(баллы)	(баллы) *
Собрать схему		Соблюдение	5	5	
проверки двух		правил работы с			
датчиков	1.	оборудованием,			
давления на		исключающее			
пневматическ		его поломку			
ом стенде,		Правильно	5	5	
произвести	2.	собрана схема			
проверку на	۷.	проверки			
работоспособ		первого прибора			
ность		Высчитана цена	4	4	
приборов	3.	деления шкалы			
давления по 5	٥.	первого рабочего			
точкам		прибора			
диапазона		Высчитана цена	4	4	
измерения,	4.	деления шкалы			
заполнить	4.	образцового			
протокол		прибора			
проверки.	5.	Произведена	3	3	
	٦.	проверка по 5			

			1
прибора при			
прямом ходе.			
Произведена	3	3	
проверка по 5			
точкам			
диапазона			
измерения			
первого рабочего			
прибора при			
I I	3	3	
_			
=			
	3	3	
	3		
=			
	2	2	
_	3	3	
_			
	2	2	
	2	2	
	5	5	
проверки			
второго прибора			
Высчитана цена	4	4	
деления шкалы			
второго рабочего			
прибора			
Высчитана цена	4	4	
			1
	Произведена проверка по 5 точкам диапазона измерения первого рабочего прибора при обратном ходе. Правильно высчитана абсолютная погрешность первого рабочего прибора Правильно высчитана допустимая погрешность первого рабочего прибора Правильно заполнен протокол проверки Сделан вывод о работоспособнос ти первого рабочего прибора Правильно собрана схема проверки второго прибора Высчитана цена деления шкалы второго рабочего прибора	диапазона измерения первого рабочего прибора при прямом ходе. Произведена проверка по 5 точкам диапазона измерения первого рабочего прибора при обратном ходе. Правильно высчитана абсолютная погрешность первого рабочего прибора Правильно высчитана допустимая погрешность первого рабочего прибора Правильно заполнен протокол проверки Сделан вывод о работоспособнос ти первого рабочего прибора Правильно заполнен протокол проверки Сделан схема проверки второго прибора Высчитана цена деления шкалы второго рабочего прибора	диапазона измерения первого рабочего прибора при прямом ходе. Произведена проверка по 5 точкам диапазона измерения первого рабочего прибора при обратном ходе. Правильно высчитана абсолютная погрешность первого рабочего прибора Правильно высчитана допустимая погрешность первого рабочего прибора Правильно з з з высчитана допустимая погрешность первого рабочего прибора Правильно з заполнен протокол проверки Сделан вывод о работоспособнос ти первого рабочего прибора Правильно з 5 5 собрана схема проверки Высчитана цена деления шкалы второго рабочего прибора

Т		oppositorono			
		образцового			
		прибора	2	2	
		Произведена	3	3	
		проверка по 5			
		точкам			
	14.	диапазона			
	11.	измерения			
		второго рабочего			
		прибора при			
		прямом ходе.			
		Произведена	3	3	
		проверка по 5			
		точкам			
	4 =	диапазона			
	15.	измерения			
		второго рабочего			
		прибора при			
		обратном ходе.			
		Правильно	3	3	
		высчитана			
		абсолютная			
	16.	погрешность			
		второго рабочего			
		прибора			
		Правильно	3	3	
		высчитана	,	,	
	17.	допустимая			
		погрешность			
		второго рабочего			
		прибора	2	2	
		Правильно	3	3	
	18.	заполнен			
		протокол			
		проверки	_	_	
		Сделан вывод о	2	2	
		работоспособнос			
	19.	ти первого			
		рабочего			
		прибора			
		Порядок на	5	5	
		рабочем месте			
	20.	(После			
		окончания			
		работы			
<u> </u>		1	1	1	1

	разобрана схема соединения)		
ИТОГО:		70	

Модуль 2. Снятие показаний термометра сопротивления

Задание	№	Наименование критерия	Максимальные баллы	Объекти вная оценка (баллы)	Субъективн ая оценка (баллы)*	
Собрать схему. Произвести снятие показаний	1.	Соблюдение правил работы с оборудованием, исключающее его поломку	5	5		
термометра сопротивлени я по 3 точкам	2.	Правильно собрана схема	5	5		
диапазона измерения, заполнить протокол.	3.	Технические характеристики термометра введены в калибратор правильно	5	5		
	4.	Произведено снятие по 3 точкам диапазона измерения прибора	5	5		
	5.	Заполнен протокол снятия показаний	5	5		
	6.	Задание выполнено полностью и раньше на 15 минут	5	5		
ИТОГО:						

Категория- Специалисты

Модуль 1. Проверка пневматических приборов давления

Модуль 1. Пров Задание		Наименование		Объективна	Субъекти
	3.0	критерия	Максималь	я оценка	вная
	№		ные баллы	(баллы)	оценка
					(баллы) *
Собрать схему		Соблюдение	2	2	
проверки двух		правил работы			
датчиков	1	c			
давления на	1.	оборудованием,			
пневматическо		исключающее			
м стенде,		его поломку			
произвести		Правильно	2	2	
проверку на		собрана схема			
работоспособно	2.	проверки			
сть приборов		первого			
давления по 5		прибора			
точкам		Высчитана цена	1	1	
диапазона		деления шкалы			
измерения,	3.	первого			
заполнить		рабочего			
протокол		прибора			
проверки.		Высчитана цена	1	1	
	4	деления шкалы			
	4.	образцового			
		прибора			
		Произведена	1	1	
		проверка по 5			
		точкам			
		диапазона			
	5.	измерения			
		первого			
		рабочего			
		прибора при			
		прямом ходе.			
		Произведена	1	1	
		проверка по 5			
		точкам			
		диапазона			
	6.	измерения			
		первого			
		рабочего			
		прибора при			
		обратном ходе.			

		Правильно	1	1	
		высчитана			
		абсолютная			
	7.	погрешность			
		первого			
		рабочего			
		прибора			
		Правильно	2	2	
		высчитана			
		допустимая			
	8.	погрешность			
		первого			
		рабочего			
		прибора			
		Правильно	2	2	
		заполнен	2	<u> </u>	
	9.				
		протокол			
_		проверки	2	2	
		Сделан вывод о	2	2	
	10	работоспособно			
	10.	сти первого			
		рабочего			
		прибора			
		Правильно	2	2	
		собрана схема			
	11.	проверки			
		второго			
		прибора			
		Высчитана цена	1	1	
		деления шкалы			
	12.	второго			
		рабочего			
		прибора			
		Высчитана цена	1	1	
	10	деления шкалы			
	13.	образцового			
		прибора			
		Произведена	1	1	
		проверка по 5			
		точкам			
	14.	диапазона			
	1-7.	измерения			
		второго			
		рабочего			
		paoosero			

		прибора при			
		прямом ходе.	4		
		Произведена	1	1	
		проверка по 5			
		точкам			
		диапазона			
	15.	измерения			
		второго			
		рабочего			
		прибора при			
		обратном ходе.			
		Правильно	1	1	
		высчитана			
		абсолютная			
	16.	погрешность			
		второго			
		рабочего			
		прибора			
_		Правильно	2	2	
		высчитана			
		допустимая			
	17.	погрешность			
	17.	второго			
		рабочего			
		прибора			
<u> </u>			2	2	
		Правильно	2	2	
	18.	заполнен			
		протокол			
		проверки	2	2	
		Сделан вывод о	2	2	
	4.0	работоспособно			
	19.	сти первого			
		рабочего			
		прибора			
		Порядок на	2	2	
		рабочем месте			
		(После			
	20.	окончания			
	20.	работы			
		разобрана			
		схема			
		соединения)			
ИТОГО:				30	

Модуль 2. Снятие показаний термометра сопротивления

Задание			Наименование	Максималь	Объективна	Субъекти
		No	критерия	ные баллы	я оценка (баллы)	вная оценка
					(0)	(баллы)*
Собрать схему.	1.		Соблюдение			
Произвести снятие		2.	правил работы с оборудованием,	_	_	
показаний			исключающее	5	5	
термометра			его поломку			
сопротивления	3.	4	Правильно	5	5	
по 3 точкам		4.	собрана схема			
диапазона			Технические	5	5	
измерения, заполнить			характеристики	_		
протокол.			термометра			
•		3.	введены в			
			калибратор			
			правильно			
			Произведено	5	5	
			снятие по 3			
		4.	точкам			
			диапазона измерения			
			прибора			
			Заполнен	5	5	
		5.	протокол снятия	3	3	
			показаний			
			Задание	5	5	
			выполнено			
		6.	полностью и			
			раньше на 15			
			минут			
итого:						30

Модуль 3. Монтаж и демонтаж датчика в шкаф КИП

Задание	№	Наименование критерия	Максималь ные баллы	Объективна я оценка (баллы)	Субъективн ая оценка (баллы)*
Произвести монтаж и демонтаж	1.	Соблюдение правил работы с оборудованием,	3	3	

прибора в шкаф КИП согласно алгоритму.		исключающее его поломку			
ал оритму.	2.	Вывешен плакат "Работают люди"	2	2	
	3.	Произведено закрытие изолирующих вентилей на вентильном блоке в шкафу КИП согласно алгоритму (закрыте "+", открытие уравнительного вентиля, закрытие "-")	3	3	
	4.	Произведено дренирование через дренажные вентили СИ	2	2	
	5.	Проверка отсутствия напряжения на СИ	3	3	
	6.	Изолирование жил кабеля питания друг от друга	3	3	
	7.	Отключение заземления от СИ	3	3	
	8.	Отсоединение СИ от импульсных линий, путем раскручивания крепежных болтов. Демонтаж СИ из шкафа КИП	3	3	

			-			
	9.	Монтаж СИ в шкаф КИП, присоединение к импульсным	3	3		
	10.	линиям Подключение	3	3		
	10.	заземления к СИ				
		Подключение				
	11.	питания к	3	3		
	11.	клеммам блока				
		электроники СИ				
[Проверка				
	12.	закрытия	2	2		
12	12.	изолирующих				
		вентилей				
		Произведено				
		открытие		3		
		изолирующих				
		вентилей				
	13.	(открытие "+",	3			
		закрытие				
		уравнительного				
		вентиля,				
		открытие "-"				
		Произведен				
		осмотр на		2		
	14.	наличие				
		пропуска	2			
		продукта	_			
		(обмыливание				
		крепежных				
		соединений)				
		Порядок на				
	15.	рабочем месте	2	2		
		после работы				
HTOEO.				40		
ИТОГО: 40						

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов (указывается для всех категорий участников отдельно или единый для всех категорий участников).

*возможно использование аналогов (с аналогичными характеристиками) указанного оборудования, инструментов и расходных материалов

3.1. Школьники

		ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНІ		
	1	Оборудование, инструменты, ПО, мебе	l I	
№	Наименование	тех. характеристики оборудования инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Кол-в
1.	Манометр технический ОБМ- 160	0-1,0 кгс/см2, класс точности 1	ШТ	1
2.	Манометр технический ОБМ- 160	0-1,6 кгс/см2, класс точности 1	ШТ	1
3.	Манометр технический ОБМ- 160	0-1,0 кгс/см2, класс точности 0,6	ШТ	1
4.	Первичный преобразователь давления типа МСП -1	0-1,6 кгс/см2, класс точности 0,5	ШТ	1
5.	Отвертка	Шлицевая отвертка 3,2х100 мм SL	ШТ	1
	PAC	ХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАС	ТНИКА	
		Расходные материалы		
№	Наименование	Технические характеристики	Ед. измерения	Кол-в
1.	Бумага А4	на усмотрение застройщика	уп	1\5
2.	Ручка шариковая	Синяя	ШТ	1
3.	Перчатки рабочие защитные нейлоновые с ПВХ покрытием	4 нити, 15 класс, универсальный размер	пара	1
4.	Канцелярский нож	Нож канцелярский 18 мм	ШТ	1
5.	Бирка маркировочная	У134 У3,5 (комплект 100 шт)	уп	1/5
6.	Скоросшиватель	на усмотрение застройщика	ШТ	1
7.	Кисточка	Ширина 25 мм	ШТ	1
8.	Защитные очки	Очки ЗУБР Спектр 3, 30 г, прозрачный	ШТ	1
9.	Защитная каска	Каска Сибртех 89108/89109 оранжевый	ШТ	1
10.	Защитная пленка на стол	1	ШТ	1
11.	Калькулятор	Калькулятор настольный KD-3851B, 12 разрядный, электронный, карманный	ШТ	1
12.	Стяжка для проводов	Стяжка 150х3 мм черная 100 штук в упаковке	Шт	20

]	РАСХОДНЫЕ МАТЕ УЧАСТНИКІ	СРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТ И ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при	РУМЕНТЫ, п необходимос	КОТОРЫЕ сти)
PAC	ХОДНЫЕ МАТЕРИА	ЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕ	нные на п.	ЮЩАДКЕ
допо.	ЛНИТЕЛЬНОЕ ОБО С	РУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КО' СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходим	ГОРОЕ МОЖ ости)	ЕТ ПРИНЕСТИ
$N_{\underline{0}}$	Наименование	тех. характеристики оборудования	Ед.	Кол-во
		ссылка на сайт производителя,	измерения	
		поставщика		
	ОБОРУДО	ОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при не	обходимости)	
T		Оборудование, мебель	1	
$N_{\underline{0}}$	Наименование	Технические характеристики и	Ед.	Кол-во
		ссылка на сайт производителя,	измерения	
		поставщика		
	РАСХОДНЫЕ	С МАТЕРИАЛЫ НА 1 ЭКСПЕРТА (пр	и необходимо	ости)
		Расходные материалы		
$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Наименование	Технические характеристики	Ед.	Кол-во
			измерения	
ΩΙ	VOTAADAAN DANII		 	имости)
OI		льное оборудование, средства индивидуа	` *	,
№	Наименование	тех. характеристики	ывной защить Ед.	Кол-во
710	паименование	тех. характеристики дополнительного оборудования и		Kon-Bo
		* •	измерения	
		средств индивидуальной защиты ссылка на сайт производителя,		
		•		
		поставщика		
	ĸo		имости)	
		ние, мебель, расходные материалы (при н		1)
	Оборудован	me, mesens, paeriognisie materialist (upi i	Сомодимости	7
	ЛОПО ПНИТЕ П	_ ЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКІ	 7/ КОММЕНТ	АРИИ
Копи		итания и их характеристики, количество		
KOHN		итания и их характеристики, количество ичество точек воды и требования (горяч		та и треообания
No॒	Наименование	Тех. характеристики	, полодиил)	
212	Tumwenobanne	тел. ларактернетики		

3.2. Студенты

	ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА					
	Оборудование, инструменты, ПО, мебель					
№ Наименование тех. характеристики Ед. измерения Ко оборудования инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика				Кол-во		
1.	Манометр	0-1,0 кгс/см2, класс точности 1	ШТ	1		

технический ОБМ- 160			
Манометр	0-1,6 кгс/см2, класс точности 1	ШТ	1
пехнический ОБМ-	0-1,0 кгс/см2, класс точности 0,6	ШТ	1
1 1		ШТ	1
Термометр сопротивления типа ТСП	Номинал 50П, -50 — 150 OC	ШТ	1
Калибратор Метран 510-ПКМ	ТУ 4221Р002Р34567480Р2003.	ШТ	1
Термостат «Термотест-100»	Диапазон регулирования температуры -30+105 °C	ШТ	1
Отвертка	Шлицевая отвертка 3,2х100 мм SL	ШТ	1
РАСХОДНІ		НИКА	l
11		E	1/
Наименование		_	Кол-во
Express A.4		уп	1\5
•		X/III	1/5
изолента		yıı	1/3
Батарейка	1 11	ШТ	1
			1
			_
Перчатки рабочие защитные нейлоновые с ПВХ покрытием	0-1,6 кгс/см2, класс точности 1	пара	1
Канцелярский нож	0-1,0 кгс/см2, класс точности 0,6	ШТ	1
Бирка маркировочная	0-1,6 кгс/см2, класс точности 0,5	уп	1/5
Скоросшиватель	Номинал 50П, -50 — 150 0C	ШТ	1
Кисточка	ТУ шт		1
1 2	Очки ЗУБР Спектр 3, 30 г, шт		1
Защитные очки	прозрачный		
Защитные очки Защитная каска	прозрачный Каска Сибртех 89108/89109	ШТ	1
	прозрачный	ШТ	1
	Манометр технический ОБМ- 160 Манометр технический ОБМ- 160 Первичный преобразователь давления типа МСП- 1 Термометр сопротивления типа ТСП Калибратор Метран 510-ПКМ Термостат «Термотест-100» Отвертка РАСХОДН Наименование Бумага А4 изолента Батарейка Ручка шариковая Перчатки рабочие защитные нейлоновые с ПВХ покрытием Канцелярский нож Бирка маркировочная Скоросшиватель Кисточка	160 Манометр технический ОБМ- 160 0-1,6 кгс/см2, класс точности 1 Манометр технический ОБМ- 160 0-1,0 кгс/см2, класс точности 0,6 Первичный преобразователь давления типа МСП 7.1 0-1,6 кгс/см2, класс точности 0,5 Термометр сопротивления типа ТСП Калибратор Метран 510-ПКМ Номинал 50П, -50 − 150 0С ТСП Калибратор Метран 510-ПКМ ТУ 4221Р002Р34567480Р2003. Термостат «Термотест-100» Диапазон регулирования температуры -30+105 °С Отвертка Шпицевая отвертка 3,2х100 мм SL РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТ Расходные материалы Технические характеристики ТУ-3442-001-12189681- 2014 изолента Универсальный мультиметр цифровой Батарейка Бумага А4 2014 изолента Универсальный мультиметр цифровой батарейка Батарейка Gross 15149, 12 предм Ручка 0-1,0 кгс/см2, класс точности 1 Перчатки рабочие защитные нейлоновые с ПВХ покрытием 0-1,6 кгс/см2, класс точности 0,6 Бирка 0-1,0 кгс/см2, класс точности 0,6 Бирка 0-1,6 кгс/см2, класс точности 0,5 Скоросшиватель Кисточка Номинал 50П, -50 – 150 0С Кисточка Ту 4221Р002Р34567480Р2003.<	160 Манометр технический ОБМ- 160 0-1,6 кгс/см2, класс точности 1 111 160

	з истини дол	ІЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при	псооходимостиј	
ACXO	ЦНЫЕ МАТЕРИАЛЬ	И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩ	ЕННЫЕ НА ПЛОІ	ЦАДКЕ
попи			L KOTODI IE MO	ICET
допо		ОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТІ ПРИНЕСТИ ОЙ УЧАСТНИК (при необходимо	·	KE I
№	Наименование	тех. характеристики	Ед. измерения	Кол-во
		оборудованияссылка на сайт производителя, поставщика	-	
	ОБОРУЛОВАНІ	 ИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при нес		
	овог у довин	Оборудование, мебель	ооходимости)	
No	Наименование	Технические характеристики	Ед. измерения	Кол-во
		И		
		ссылка на сайт		
1.	стол офисный	производителя,поставщика на усмотрение застройщика	ШТ	
2.	стул офисный	на усмотрение застройщика	IIIT	1
3.	кулер для воды	настольный без охлаждения	ШТ	1\5
4.	корзина для мусора	на усмотрение застройщика	ШТ	2\5
5.	вешалка	на усмотрение застройщика	IIIT	1\5
6.	принтер А4	на усмотрение застройщика	ШТ	1\5
7.	ноутбук	на усмотрение застройщика	ШТ	1\5
	РАСХОДНЫЕ МА	ТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при Расходные материалы	неооходимости)	
№	Наименование	Технические характеристики	Ед. измерения	Кол-во
1.	бумага А4	на усмотрение застройщика	ШТ	3\5
2.	Ручка	на усмотрение застройщика	ШТ	2
3.	ножницы канцелярские	на усмотрение застройщика	ШТ	1\5
4.	скотч канцелярский широкий	на усмотрение застройщика	ШТ	1
5.	стаканчик	• материал: бумага	ШТ	5
	одноразовый	• диаметр: 8 см		
		• высота: 9.2 см		
		• объем: 200 мл		
		• подходит для горячего		
6.	мусорный пакет	на усмотрение застройщика	ШТ	2\5
7.	бумага А4	на усмотрение застройщика	ШТ	3\5

№	Наименование	тех. характеристики	Ед. измерения	Кол-во
		эполнительного оборудования и		
		редств индивидуальной защиты		
		айт производителя,поставщика		
1.	бумага А4	на усмотрение застройщика	уп	1\5
2.	Wi-Fi роутер	Wi-Fi роутер 4C R4CM	ШТ	1
		https://on.pleer.ru/		
	КОМНАТ	 А УЧАСТНИКОВ (при необходим	иости)	
		бель, расходные материалы (при не		
Д	 ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	СТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/	∟ КОММЕНТАРИІ	1
	•	я и их характеристики, количество		
		о точек воды и требования (горячая		•
No	Наименование	Тех. характеристики		

3.3. Специалисты

	OE	ОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТН	ИКА				
	Оборудование, инструменты, ПО, мебель						
No	№ Наименование тех. характеристики оборудования инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика		Ед. измерения	Кол-во			
1.	Шкаф КИП	ТУ-3442-001-12189681-2014	ШТ	1			
2.	Датчик разности давления	METPAH-150 CD	ШТ	1			
3.	Мультиметр	Универсальный мультиметр цифровой	ШТ	1			
4.	Набор гаечных ключей	Gross 15149, 12 предм	ШТ	1			
5.	Манометр технический ОБМ- 160	0-1,0 кгс/см2, класс точности 1	ШТ	1			
6.	Манометр технический ОБМ- 160	0-1,6 кгс/см2, класс точности 1	ШТ	1			
7.	Манометр технический ОБМ- 160	0-1,0 кгс/см2, класс точности 0,6	ШТ	1			
8.	Первичный преобразователь давления типа МСП -1	0-1,6 кгс/см2, класс точности 0,5	ШТ	1			
9.	Термометр сопротивления типа ТСП	Номинал 50П, -50 — 150 OC	ШТ	1			
10.	Калибратор Метран 510-ПКМ	ТУ 4221Р002Р34567480Р2003.	ШТ	1			

11.	1. Термостат «Термотест-100» Диапазон регулирования температуры -30+105 °C		ШТ	1
12.	Отвертка	Шлицевая отвертка 3,2х100 мм SL	ШТ	1
	1	ОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАС	СТНИКА	
		Расходные материалы		
№	Наименование	Технические характеристики	Ед. измерения	Кол-во
1.	Бумага А4	на усмотрение застройщика	уп	1\5
2.	Мыло жидкое	на усмотрение застройщика	уп	1/5
3.	изолента	Изолента Защита Про 19 мм 15 м ПВХ цвет синий	уп	1/5
4.	Батарейка	Батарейка щелочная MAX 9V (6LR61, "Крона")	ШТ	1
5.	Ручка шариковая	Синяя	ШТ	1
6.	Перчатки рабочие защитные нейлоновые с ПВХ покрытием	4 нити, 15 класс, универсальный размер	пара	1
7.	Канцелярский нож	Нож канцелярский 18 мм	ШТ	1
8.	Бирка маркировочная	У134 У3,5 (комплект 100 шт)	уп	1/5
9.	Скоросшиватель	на усмотрение застройщика	ШТ	1
10.	Кисточка	Ширина 25 мм	ШТ	1
11.	Защитные очки	Очки ЗУБР Спектр 3, 30 г, прозрачный	ШТ	1
12.	Защитная каска	Каска Сибртех 89108/89109 оранжевый	ШТ	1
13.	Защитная пленка на стол	60 *120 см	ШТ	1
14.	Калькулятор	Калькулятор настольный KD- 3851B, 12 разрядный, электронный, карманный	ШТ	1
15.	Стяжка для проводов	Стяжка 150х3 мм черная 100 штук в упаковке	Шт	20
P		∟ ИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (пр		
PAC	 СХОДНЫЕ МАТЕРИ <i>А</i> 	лы и оборудование, запрец	ЦЕННЫЕ Н	А ПЛОЩАДКЕ
Д		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ ПРИНЕСТИ СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходим		ые может
№	Наименование	тех. характеристики оборудования ссылка на сайт производителя, поставщика	Ед. измерения	Кол-в

		Оборудование, мебель		
No	Наименование	Технические характеристики и	Ед.	Кол-во
	ссылка на сайт производителя		измерения	
		поставщика		
1.	стол офисный	на усмотрение застройщика	ШТ	
2.	стул офисный	на усмотрение застройщика	ШТ	1
3.	кулер для воды	настольный без охлаждения	шт	1\5
4.	корзина для мусора	на усмотрение застройщика	шт	2\5
5.	вешалка	на усмотрение застройщика	шт	1\5
6.	принтер А4	на усмотрение застройщика	шт	1\5
7.	ноутбук	на усмотрение застройщика	шт	1\5
	РАСХОДНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (пр	и необходим	юсти)
3.0		Расходные материалы	Г	10
№	Наименование	Технические характеристики	Ед. измерения	Кол-во
1.	бумага А4	на усмотрение застройщика	ШТ	3\5
2.	Ручка	на усмотрение застройщика	ШТ	2
3.	ножницы канцелярские	на усмотрение застройщика	ШТ	1\5
4.	скотч канцелярский широкий	на усмотрение застройщика	ШТ	1
5.	стаканчик	• материал: бумага	ШТ	5
	одноразовый	• диаметр: 8 см		
		• высота: 9.2 см		
		• объем: 200 мл		
		• подходит для горячего		
6.	мусорный пакет	на усмотрение застройщика	ШТ	2\5
7.	бумага А4	на усмотрение застройщика	ШТ	3∖5
C	БЩАЯ ИНФРАСТРУ	КТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАД	КИ (при не	обходимости)
	Дополнитель	ное оборудование, средства индивиду	/альной защі	ИТЫ
№	Наименование	тех. характеристики	Ед.	Кол-во
		дополнительного оборудования и	измерения	
		средств индивидуальной защиты		
		ссылка на сайт производителя,		
		поставщика		
1.	бумага А4	на усмотрение застройщика	уп	1\5
2.	Wi-Fi poytep	Wi-Fi роутер 4C R4CM	шт	1
•	Transfer	https://on.pleer.ru/	ш1	
		intps://oii.picci.iu/		
	TONE	иата VII астинисор (с	() () () () () () () () () ()	
		НАТА УЧАСТНИКОВ (при необходе, мебель, расходные материалы (при		сти)
	ПОПО ППИФЕ В			HT A DIXIX
Колич	ество точек электропит	ные требования к площадк ания и их характеристики, количеств	точек интер	онета и требования
Nr.		чество точек воды и требования (горя	ная, холодна Т	и <i>)</i>
№	Наименование	Тех. характеристики		


4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основныхнозологий.

Наименование	Площадь,	Ширина прохода	Специализированное оборудование,
нозологии	м.кв.	между рабочими	количество.*
		местами, м.	
Рабочее место	2	не менее 1,5 м	В стандартном помещении
участника с			необходимо у окна и среднем ряду
нарушением			предусмотреть рабочее место для
слуха			инвалидов с нарушениями слуха;
			Для слабослышащих участников
			предусмотрена звукоусиливающая
			аппаратура, телефон громкоговорящий
			акустическая система, информационная
			индукционная система,
			индивидуальные наушники.
			Предусмотрены визуальные схемы
			системы безопасности, пакета
			конкурсной документации и наличие
			Сурдопереводчика на площадке
Рабочее место	2	не менее 1,5 м	В стандартном помещении
участника с			необходимо первые столы в ряду у окна
нарушением			предусмотреть для инвалидов с
зрения			нарушениями зрения:
			а) оснащение (оборудование)
			специального рабочего места
			теплотехническими ориентирами и
			устройствами, с возможностью
			использования крупного рельефно-
			контрастного шрифта и шрифта Брайля,
			акустическими навигационными
			средствами, обеспечивающими
			беспрепятственное нахождение
			инвалидом по зрению - своего рабочего
			места и выполнение трудовых функций;
			Для слабовидящих дополнительных
			источников света.
			При необходимости предусмотрена
			возможность прослушивания аудио
			файлов с конкурсным заданием.
Рабочее место	не менее 2	не менее 1,5 м	Предусмотрена организация
участника с	M		специального рабочего места
нарушением			оборудованием эргономических
ОДА			принципов; предполагает увеличение


			размера зоны на одно место с учетом
			подъезда и разворота кресла-коляски,
			увеличения ширины прохода между
			рядами столов. А для участников,
			передвигающихся в кресле-коляске,
			выделить 1 - 2 первых стола в ряду у
			дверного проема; в случае
			необходимости персональный
			компьютер, оснащенный выносными
			компьютерными кнопками и
			специальной клавиатурой;
			Оснащение (оборудование)
			специального рабочего места
			специальными механизмами и
			устройствами, позволяющими изменять
			высоту и наклон рабочей поверхности,
			положение сиденья рабочего стула по
			высоте и наклону.
Рабочее место	2	не менее 1,5 м	Не требует дополнительных условий
участника с	_	110 1101100 1,5 11	The specific demonstration of the purity
соматическими			
заболеваниями			
Рабочее место	не менее 2	не менее 1,5 м	Специальные требования к условиям
участника с	The Merice 2	The Wieffee 1,5 M	труда инвалидов вследствие нервно-
ментальными			психических заболеваний создаются
			оптимальные и допустимые санитарно-
нарушениями			гигиенические условия
			производственной среды.
			Оборудование (технические
			`
			устройства) должно быть безопасное и
			комфортное в пользовании (устойчивые
			конструкции, прочная установка и
			фиксация, простой способ пользования
			без сложных систем включения и
			выключения, с автоматическим
			выключением при неполадках;
			расстановка и расположение, не
			создающие помех для подхода,
			пользования, передвижения;
			расширенные расстояния между
			столами, мебелью и в то же время не
			затрудняющие досягаемость;
			исключение острых выступов, углов,
			ранящих поверхностей, выступающих
			крепежных деталей).

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.



4.3. Схема застройки соревновательной площадки.

(для всех категорий участников)



5. Требования охраны труда и техники безопасности

При работе с электрооборудованием необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- 1. Все металлические части, которые могут оказаться под током (напряжением), доступные для прикосновения, должны быть надежно заземлены.
 - 2. Не оставлять во время обслуживания подключенные приборы без надзора.
- 3. У каждого пульта, агрегата, распределительного щита и т. д. находящегося под напряжением более 60В должны быть резиновые коврики.
- 4. Не оставлять включенными цепи электроосвещения рабочих мест после окончания работ.
- 5. Не производить работы при неисправном электрооборудовании (нарушен заземляющий контур, пробита изоляция токовыходных жил, сопротивление изоляции ниже допустимого, не закрыты клеммники и др.).
- 6. При работе с электрооборудованием, находящимся под напряжением, не разрешается:
- касаться зажимов и неизолированных токоведущих проводников;
- проводить ремонт, чистку электрооборудования;
- стыковать и расстыковывать штепсельные разъемы;
- производить прозвонку электрических цепей;
- вскрывать коробки выводов и контактных устройств.
- 7. Для оказания первой помощи при поражении электрическим током необходимо:
- немедленно отключить электропитание или отделить пострадавшего от токоведущих частей. При этом пользоваться защитными средствами, сухой одеждой или другими диэлектрическими предметами. Категорически запрещается применение металлических и мокрых предметов!
- вызвать врача;
- освободить пострадавшего от стесняющей одежды;
- вынести пострадавшего на свежий воздух, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой и растереть тело;
- сделать искусственное дыхание;
- обеспечить пострадавшему полный покой до прибытия врача.

Техника безопасности при работе на компьютере

- 1. Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности.
- 2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.
- 3. Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к

тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы [13].

- 4. Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электрооборудование.
- 5. Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.
- 6. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.
- 7. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.
- 8. При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.
- 9. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.
- 10. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.
- 11. Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему.
 - 12. На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества.
- 13. При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.
- 14. Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3

Требования ТБ при работе с движущимися механизмами

Большое применение при защите от движущихся механизмов находят предупредительная сигнализация, контрольно-измерительные приборы и автоматика. Устройства автоматического контроля и сигнализации подразделяют: по назначению — на информационные, предупреждающие, аварийные и ответные; по способу срабатывания — на автоматические, полуавтоматические; по характеру сигнала — на звуковые, световые, цветовые, знаковые и комбинированные; по характеру подачи сигнала — на постоянные и пульсирующие.

Рабочий, допускающийся к работе с движущимися механизмами и машинами должен быть обучен и обладать знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами техники безопасности. Проверка знаний и практических навыков по управлению подъемником производится квалификационной комиссией. Администрацией организации должен быть определен круг лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией движущихся механизмов и машин. Все движущиеся части машин необходимо в установленные сроки предъявлять для испытания специальным службам государственного контроля.

Обслуживание машин и механизмов разрешается только специально обученному персоналу. Уборка рабочего места движущихся механизмов разрешается только при остановленном оборудовании, а на пусковых устройствах должны быть вывешены предупредительные плакаты: «Не включать! Работают люди!».

1.Общие требования охраны труда

Для участников до 14 лет

- 1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов или совместно с Экспертом, Компетенции «Контролер КИПиА» по стандартам допускаются участники в возрасте до 14 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;
 - ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

Для участников от 14 до 18 лет

- 1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов Компетенции «Контролер КИПиА» допускаются участники в возрасте от 14 до 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;
 - ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

Для участников старше 18 лет

- 1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции «Контролер КИПиА» допускаются участники не моложе 18 лет
- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;
 - ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.
- 1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:
 - инструкции по охране труда и технике безопасности;
 - не заходить за ограждения и в технические помещения;
 - соблюдать личную гигиену;
 - принимать пищу в строго отведенных местах;
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;
 - 1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:

Наименование инструмента

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет:

Нож для резки кабеля

Мультиметр

Набор рожковых ключей

Набор шестигранных отверток со сферической головок

Карандаш

1.4. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:

Наименование оборудования

использует самостоятельно выполняет конкурсное задание совместно с экспертом или назначенным лицом старше 18 лет:

Нож для резки кабеля

Мультиметр

Набор рожковых ключей

Карандаш

Иной электрический и аккумуляторный инструмент не запрещенный техническим описанием компетенции

- 1.5. При выполнении монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ готового электрооборудования, калибровки оборудования возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:
- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением;
- возможность получения травматических повреждений при использовании неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также при случайном прикосновении к движущимся или вращающимся деталям машин и механизмов;
- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих частей при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а также в результате воздействия электрической дуги при коротком замыкании;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности конструкций и оборудования;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли, а также вредных и пожароопасных веществ;
 - повышенное давление воздуха в приборах и элементах схемы.
- 1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной защиты:
 - костюм или халат хлопчатобумажный;
 - защитная обувь;
 - головной убор;
 - защитные перчатки;
 - диэлектрические перчатки;
 - диэлектрический коврик;
 - указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками;

 а также защитные очки в случае выполнения работ по механической обработке материалов.

Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами.

- 1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения присутствующих опасностей:
 - F 04 Огнетушитель
 - Е 22 Указатель выхода
 - Е 23 Указатель запасного выхода
 - ЕС 01 Аптечка первой медицинской помощи
 - Р 01 Запрещается курить
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.

В помещении находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу.

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.

2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы участники должны выполнить следующее:

2.1. В день C-1 все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

2.2. Подготовить рабочее место:

внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения;

проверить надежность заземления (зануления) металлического корпуса всех частей электроустановок, питающихся от электросети.

надежность и герметичность соединений, находящихся под давлением.

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

2.4. В день проведения конкурса изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить рукавицы (перчатки) и защитные очки.

- 2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
 - убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
- 2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.
- 2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках

и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

- 3. Требования охраны труда во время работы
- 3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.
 - 3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;
 - соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
 - поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
 - выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
- 3.3. При неисправности инструмента и оборудования прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
- 3.4. Электрические схемы необходимо собирать так, чтобы провода по возможности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями.
- 3.5. Запрещается использовать при сборке схемы соединительные провода с поврежденными наконечниками или нарушенной изоляцией.
- 3.6. При наличии в схеме движущихся или вращающихся механизмов и машин, предусматривающих выполнение как прямых, так и обратных движений или прямых и реверсивных вращений, запрещается включать кнопки дистанционного управления обратным движением или реверсивным вращением до полного прекращения движения механизма в прямом направлении.
- 3.7. Подача напряжения разрешается только при условии закрытых дверцах шкафов, крышек кабель каналов, распределительных коробок, кнопочных постов и т.п.
- 3.8. Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться указателем напряжения или измерительным прибором. Располагать измерительные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобств наблюдения и управления, исключая возможность соприкосновения работающих с токоведущими частями.

- 3.9. При неисправности инструмента и оборудования прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.
- 3.10. Включать собранную схему на рабочем столе, стенде, стене бокса, отведенного для выполнения конкурсного задания разрешается только после проверки ее Экспертами.

Питание может быть подано только с разрешения Главного эксперта или его заместителя.

- 3.11. При работе с электрическими схемами управление коммутационной аппаратурой электрического оборудования, находящегося под напряжением, производится только в присутствии Экспертов.
- 3.12. При работе с электрическими приборами и машинами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов.
- 3.13. Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться указателем напряжения или измерительным прибором. Располагать измерительные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобств наблюдения и управления, исключая возможность соприкосновения работающих с токоведущими частями.
- 3.14. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические схемы и устройства.
 - 3.15. Применение средств индивидуальной защиты:
- при выполнении слесарных работ (пиление, сверление, обработка поверхностей, термообработка, кернение и т.п.) защитные очки и перчатки;
- при выполнении электромонтажных работ (работа шуруповертом с битами для закручивания саморезов и винтов, отрезка жил проводов и кабелей) защитные очки, перчатки необязательно.
- при выполнении электромонтажных работ, таких как разделка кабелей и проводов – защитные очки и перчатки.
- при выполнении работ, при наличии на установке давления, отличного от атмосферного – защитные очки и перчатки.
- 3.16. Защитные перчатки необходимо надевать во время работы с материалами, которые могут нанести травму.
 - 3.17. Запрещается держать во рту крепежные элементы, биты и т.п.
- 3.18. При выполнении конкурсного задания участник не должен создавать помехи в работе другим участникам и экспертам.

- 3.19. Запрещается размещать инструмент снаружи и внутри шкафов и других элементах конструкций, а также на стремянке.
- 3.20. Запрещается сдувать и смахивать рукой стружку и другой мусор. Для этого использовать специальные средства с применением средств защиты защитные очки и перчатки.
 - 3.21. Запрещается иметь при себе любые средства связи.
- 3.22. Запрещается пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием.
- 3.23. Запрещено пользоваться заранее изготовленными кондукторами и шаблонами.
- 3.24. Запрещается вставать на верхнюю ступень стремянки одновременно двумя ногами.
 - 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
- 4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.
- 4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об этом эксперту.
- 4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу.
- 4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду

куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать — бег только усилит интенсивность горения.

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

5. Требование охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый участник обязан:

- 5.1. Привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
- 5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.
- 5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
- 5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.
 - 5.6. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.