




Rx: 0.0 degrees
Z
Y
X
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Z_0
1
0.5
0
Y_0
0
0.5
1
X_0


Rx: 22.5 degrees
Y
Z
X
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Z_0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
Y_0
-0.5
0
0.5
1
1.5
X_0


Rx: 45.0 degrees
Y
Z
X
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Z_0
0.5
0
-0.5
Y_0
-0.5
0
0.5
1
1.5
X_0


Rx: 180.0 degrees
X
Y
Z
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
Z_0
0
-0.5
-1
Y_0
0
0.5
1
X_0