




Axis: [1.00 0.00 0.00]
Angle: 30.0 deg
0 = original; 1 = rotated
z0
y1
z1
y0
x0
x1
1
0.5
0
-0.5
-1
Z_0
Y_0
X_0


Axis: [0.00 1.00 0.00]
Angle: 45.0 deg
0 = original; 1 = rotated
z0
z1
x0
x1
1
0.5
0
-0.5
-1
Z_0
Y_0
X_0


Axis: [0.00 0.00 1.00]
Angle: 60.0 deg
0 = original; 1 = rotated
z0
x1
y0
x0
y1
1
0.5
0
-0.5
-1
Z_0
Y_0
X_0


Axis: [0.58 0.58 0.58]
Angle: 90.0 deg
0 = original; 1 = rotated
y1
z0
z1
y0
x1
x0
1
0.5
0
-0.5
-1
Z_0
Y_0
X_0