

## Ultrazvukový měřič vzdálenosti

-Alechko, Bednarský, Hudec



## Přepočet:




 Pošleme impulz na pin a čekáme až se vrátí (čas doby impulzu je doba t a pro 5cm by měla trvat 294 μs)

- Přesnost čidla je ... (jedná se o přibližně přesnou možnost, kdybychom však chtěli zlepšit výsledek, museli bychom počítat i s vlhkostí a teplotou vzduchu, výškou a předsazením čidla...)
- Rychlost zvuku je 340m/s (hodnota 340m/s je pro teplotu 20°C)

 Dle katalogových informací umožňuje senzor měřit vzdálenost v rozmezí (2cm-4m) a pracovní úhel detekce je 15°

### Komunikace:




HC-SR04


www.HowToMechatronics.com

## Zapojení přípravku:

Žlutý vodič- DATA Modré vodiče- ECHO, TRIGGER Hnědý vodič- BUZZER Fialový vodič- LATCH Tyrkysový vodič- CLOCK Červený vodič- VCC Černý vodič- GND



# Vývojový diagram:



## Měřeni doby pulzu

#### 16. 16-bit Timer/Counter1 with PWM


#### 16.1 Features

- True 16-bit Design (i.e., Allows 16-bit PWM)
- Two independent Output Compare Units
- Double Buffered Output Compare Registers
- One Input Capture Unit
- · Input Capture Noise Canceler
- Clear Timer on Compare Match (Auto Reload)
- Glitch-free, Phase Correct Pulse Width Modulator (PWM)
- Variable PWM Period
- Frequency Generator
- External Event Counter
- Four independent interrupt Sources (TOV1, OCF1A, OCF1B, and ICF1)


```
(PCINT14/RESET) PC6 1
                                   28 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
      (PCINT16/RXD) PD0 ☐ 2
                                   27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
      (PCINT17/TXD) PD1 ☐ 3
                                   26 PC3 (ADC3/PCINT11)
      (PCINT18/INT0) PD2 4
                                   25 PC2 (ADC2/PCINT10)
 (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 ☐ 5
                                   24 PC1 (ADC1/PCINT9)
    (PCINT20/XCK/T0) PD4 ☐ 6
                                   23 PC0 (ADC0/PCINT8)
                   VCC T 7
                                   22 GND
                   GND □ 8
                                   21 ARFF
(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 ☐ 9
                                   20 AVCC
(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 ☐ 10
                                   19 PB5 (SCK/PCINT5)
   (PCINT21/OC0B/T1) PD5 ☐ 11
                                   18 PB4 (MISO/PCINT4)
 (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 2 12
                                   17 PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
      (PCINT23/AIN1) PD7 ☐ 13
                                   16 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)
  (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 ☐ 14
                                   15 PB1 (OC1A/PCINT1)
```

## Měřeni doby pulzu

Figure 16-3. Input Capture Unit Block Diagram



## Video:



Odkaz na video: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h0Lx80kDNIo&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=h0Lx80kDNIo&feature=youtu.be</a>

Odkaz na repozitář: <a href="https://github.com/VojtaBednarsky/park">https://github.com/VojtaBednarsky/park</a> senzors

## Děkujeme za pozornost

#### Použité zdroje:

- Microchip, <u>AVR 8-bit Toolchain for Windows, Linux, Mac OS X</u>
- http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
- https://www.mpja.com/download/hc-sr04\_ultrasonic\_module\_user\_guidejohn.pdf
- https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ultrasonic-sensor-hc-sr04/