17 Параллельный вид движения предметов производства

Параллельный вид движения характеризуется тем, что предметы производства с операции на операцию передаются транспортными (передаточными) партиями, причем на всех операциях каждая транспортная партия деталей обрабатывается без перерывов.




Рис. 4. Технологический цикл при параллельном движении предметов производства

Расчетная формула с учетом межоперационных перерывов:

$$Tu(nap.) = \left(n - p\right)\left(\frac{t}{c}\right)_{\max} + p\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{t_i}{c_i}\right) + m \times t_{m.o.},$$

где Tu(nap.) — длительность технологического цикла при параллельном виде движения, мин;

n — число деталей в партии запуска, шт.;

p — число деталей в передаточной партии, шт.;

 $\left(\frac{t}{c}\right)_{\max}$ — максимальное отношение нормы времени к количеству единиц

оборудования на операции из всех операций процесса, мин;

m — число операций в процессе;

tм.о. – средняя длительность межоперационного перерыва, мин.

При различных операционных циклах только на операции с самым продолжительным операционным циклом (главной операции) вся партия обрабатывается без перерывов. Ha остальных оборудование простаивает (см. рис. 4). Поэтому параллельный вид движения нецелесообразно процессах, имеющих операционные ЦИКЛЫ продолжительности. В процессах с одинаковой продолжительностью по всем операциям технологического процесса достигается полная непрерывность работы оборудования и рабочих, что позволяет организовать непрерывнопоточное производство с параллельным видом движения предметов труда по операциям.

Если в процессе имеют место операционные циклы различной продолжительности, то, как правило, применяется параллельно-последовательный вид движения.