## 14 Производственный цикл и его длительность

Производственным циклом называется календарный период времени, в течение которого выполняется производственный процесс или любая часть его — операция, процессы изготовления заготовок, механической обработки деталей, сборки, испытаний.

Структура производственного цикла включает:

- *выполнение операций*: заготовительных, обработочных, сборочных, транспортных, контрольных, складских;
- естественный процесс;
- *перерывы*: межоперационные и междусменные.

К межоперационным относятся перерывы: партионности, ожидания и комплектования.

Перерывы партионности обусловлены запуском деталей в производство партиями, когда каждая деталь из партии ожидает своей очереди обработки на операции и окончания обработки всей партии.

**Перерывы ожидания** обусловлены различной производительностью смежных операций, когда на последующей, менее трудоемкой операции возникают перерывы в работе.

**Перерывы комплектования** обусловлены комплектно-узловым методом планирования, при котором детали передаются на сборку полным комплектом, а каждая деталь находится на складе комплектования до момента формирования полного комплекта.

**Междусменные перерывы** включают: выходные и праздничные дни, перерывы между рабочими сменами и обеденные перерывы.

**Длительность производственного цикла** зависит от длительности выполнения всех структурных элементов производственного цикла и от их сочетания во времени, т. е. является функцией от всех этих элементов

$$Ty = f(Tmex, T\kappa, Tm, Tc, Te, Tnep),$$

где *Ттех, Тк, Тт, Тс, Те, Тпер* — время выполнения соответственно технологических, контрольных, транспортных, складских, естественных процессов и перерывов.

Основу производственного цикла составляет технологический цикл, который, в свою очередь, состоит из операционных циклов.

**Операционный цикл** — это продолжительность обработки партии деталей на одной операции процесса,

$$Ton_i = n \frac{t u \kappa_i}{c_i},$$

где  $Ton_i$  — длительность операционного цикла, мин; n — размер партии запуска, шт.;

 $t u \kappa_i$  — штучно-калькуляционная норма времени на операцию, мин;  $c_i$  — число работающих станков на операции.

**Длительность технологического цикла** — это время выполнения технологических операций в многооперационном процессе,

$$Tmex = \sum_{i=1}^{m} \frac{t_i}{c_i},$$

где m — число операций в технологическом процессе.

При партионном методе организации производства, когда предметы производства запускаются партиями, длительность технологического цикла зависит от сочетания во времени выполнения операционных циклов, которое определяет порядок передачи деталей (партий) в процессе.

Возможны три вида сочетания операционных циклов (видов движения предметов производства (труда) по операциям процесса): последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.