
Cu + inverter
iron, fundamental
iron, PWM harmonics
WLTC 3b drive loss (Wh/km)
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
PI 10 kHz
PI 3.6 kHz
FCS λsw=0
FCS λsw=1000