
Cu + inverter
iron, fundamental
iron, PWM harmonics
WLTC 3b drive loss (Wh/km)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
PI 10 kHz
PI 3.6 kHz
FCS λsw=0
FCS λsw=1000