
Stable ratio (%)
BRAKE/STOP images (%)
Over-caution (%)
Stable conf. τ_s (0.68)
Stable ratio α_s (1.35)
Check conf. τ_c (0.35)
Check ratio α_c (1.80)
Agreement k_a (1.35)
Spread k_s (0.85)
Support N_0 (120)
Risk cut-offs
50
100
50
60
70
80
85
−20%
+20%