
(a) Strain
$A/2$ (each)
$B/2$
$B/2$
$|C_\omega|$
−100
−10
10
100
ω (rad/s)
(b) Excitation
$E/2$
$E/2$
$|C_\omega|$
−10000
0
10000
ω (rad/s)
(c) Output, negative frequencies
$S_gEA/4$ (each)
$S_gEB/4$
$S_gEB/4$
$|C_\omega|$
−10100
−10010
−9990
−9900
ω (rad/s)
(d) Output, positive frequencies
$S_gEA/4$ (each)
$S_gEB/4$
$S_gEB/4$
$|C_\omega|$
9900
9990
10010
10100
ω (rad/s)