
0
−10
−20
−30
−40
Gain (dB)
Low-pass
High-pass
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
$q = \omega\tau = f/f_c$


90
45
0
−45
−90
Phase (deg)
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
$q = \omega\tau = f/f_c$