FICHA TÉCNICA

KONTROL WOOD

Preservante concentrado para maderas · Uso industrial



PROTECCIÓN PROFUNDA
Madera tratada

CONTRA HONGOS E INSECTOS
Uso preventivo

CONCENTRADO
Se diluye en agua

USO INDUSTRIAL
Aserraderos y talleres



PELIGRO

TÓXICO · SOLO USO INDUSTRIAL · EQUIPO DE PROTECCIÓN COMPLETO

Registro MS Q-CR-26-04913 · Químicas ARJI WGAC S.A. · 2250-2064

KONTROL WOOD

FICHA TÉCNICA · PRESERVANTE CONCENTRADO · USO INDUSTRIAL · REGISTRO MS Q-CR-26-04913

01 MODO DE USO

1 LEA LA FDS
Antes de usar, lea la ficha de datos de seguridad.

2 PROTÉJASE
Guantes, gafas, respirador y ropa de protección.

3 DILUYA
Diluya el concentrado en agua según el uso.

4 APLIQUE
Por inmersión, brocha o aspersión en madera nueva.

5 ESCURRA
Deje escurrir sobre una superficie protegida.

6 SEQUE
Deje secar a la sombra antes de usar la madera.

Uso: industrial: aserraderos, talleres y construcción

No usar en madera para utensilios, juguetes ni en contacto con alimentos

PELIGRO



- **H272** Puede agravar un incendio; comburente.
- **H301** Tóxico en caso de ingestión.
- **H314** Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- **H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- **H334** Puede provocar síntomas de alergia o asma si se inhala.
- **H340** Puede provocar defectos genéticos.
- **H350** Puede provocar cáncer.
- **H360** Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- **H410** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

- **NO usar** sin equipo de protección.
- **NO verter** en desagües, ríos ni suelo.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua 15 min. Atención médica inmediata.

PIEL
Quitar ropa contaminada. Lavar con abundante agua.

INGESTIÓN
No provocar el vómito. Llamar al 911 de inmediato.

INHALACIÓN
Llevar al aire fresco. Atención médica.

EMERGENCIAS
911

INTOXICACIONES 24 H
2223-1028

02 PRECAUCIONES

- Solo personal capacitado.
- Respirador, guantes y gafas.
- No comer ni beber al usarlo.
- Lavar la ropa contaminada.

03 ALMACENAJE

- Envase cerrado, bajo llave.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de combustibles.
- Derrames: contener y recoger.

04 DATOS TÉCNICOS

Activos	Dicromato de potasio y ácido bórico
Tipo	Concentrado soluble en agua
Apariencia	Líquido anaranjado
Uso	Industrial

05 PRESENTACIONES



1 LITRO
1000 ML



1 GALÓN
3785 ML