FICHA TÉCNICA

SODA ASH
CARBONATO DE SODIO

Ajuste de pH y alcalinidad del agua · Uso técnico e industrial

LEON ROJO®



SUBE EL PH
Y la alcalinidad

TRATAMIENTO DE AGUAS
Potables y residuales

100 % PURO
Carbonato de sodio

USO INDUSTRIAL
Detergentes y procesos

ATENCIÓN

PRODUCTO ALCALINO · EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS · USE GUANTES Y GAFAS

SODA ASH CARBONATO DE SODIO

FICHA TÉCNICA · USO TÉCNICO E INDUSTRIAL · REGISTRO MS Q-72727-8

01 MODO DE USO

1 MIDA
Mida el pH y la alcalinidad del agua antes.

2 CALCULE
Use la dosis según el volumen de agua.

3 DISUELVA
Disuelva primero en una cubeta con agua.

4 APLIQUE
Vierta la solución repartida en el agua.

5 CIRCULE
Deje circular o mezclar unas horas.

6 VERIFIQUE
Mida de nuevo y ajuste si hace falta.

5–50 g / 1000 L	**AJUSTE DE PH**	Agua de proceso o piscina
20–200 g / 1000 L	**AGUAS RESIDUALES**	Según la acidez
100–200 g / L	**SOLUCIÓN MADRE**	Uso técnico

Detergentes: 1 % a 5 % de la fórmula

No apto para consumo humano directo · No mezclar con ácidos sin control técnico

ATENCIÓN

H319 Provoca irritación ocular grave.

- **NO mezclar** con ácidos sin control técnico.
- **NO respirar** el polvo. No ingerir.
- **NO usar envases de bebidas.** Fuera del alcance de niños.

OJOS
Enjuagar con agua al menos 15 min. Atención médica.

PIEL
Lavar con abundante agua.

INGESTIÓN
Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Al médico.

INHALACIÓN
Llevar a un lugar ventilado.

EMERGENCIAS **911**

INTOXICACIONES 24 H **2223-1028**

02 PRECAUCIONES

- Usar guantes, gafas y mascarilla.
- Evitar el contacto con ojos y piel.
- No respirar el polvo.
- Fuera del alcance de niños.

03 ALMACENAJE

- Bolsa cerrada y seca.
- Proteger de la humedad.
- Lugar fresco y ventilado.
- Lejos de ácidos.

04 DATOS TÉCNICOS

Nombre	Carbonato de sodio (Na_2CO_3)
Pureza	100 %
Apariencia	Polvo blanco
pH (1 %)	≈ 11
Solubilidad	Soluble en agua

05 PRESENTACIONES



1 KG
BOLSA

Químicas ARJI WGAC S.A. · Desamparados, San José · 2250-2064 · WhatsApp 8994-4763