

落工序检验指导书

文件号	VHST-SIP-C37TB-002
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	1 of 3

客户/项目: 北汽/C37TB
图纸名称: /
图纸版本号: REV01

零件号: A00129936/A00129937
零件名称: 左/右A柱上加强板
模具号: HSTD241049-1

Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次
1	供应商/材料牌号	/	供应商: 马钢 材料牌号: CR950/1300HS (裸板)	目视 材料标签	IPQC: 100%检验
2	料厚	B	1.2±0.08mm	千分尺	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H
3	外观检验	/	A. 无划伤、压痕、缺料、多料、生锈、缺口断差等 B. 毛刺≤0.2mm C. 坯料无废料残留	目视+千分尺	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H 操作员: 100%/每批
4	外形尺寸/孔位置	/	样件比对, 外形与图档一致	目视+标准样件	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H
5	孔数	/	6个(孔无漏切, 无废料残留) 材料切割后按规定摆放整齐, 坯料孔位置用钢筋棒坯料表面第一片通向底层最后一块完全通过确认孔内无废料残留。	目视+钢筋棒	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H 操作员: 100%/每垛
6	坯料平整度	/	≤2.0mm	目视+水平平台+直尺	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H
7	永久标识 (落料模打码)	/	/	目视	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H
8	包装/标识	/	1、料片摆放整齐, 标签内容清楚完整 2、符合码料标准	目视	IPQC/操作员: 100%每卡板

备注:
【特性分类】 特殊特性标识规则: 客户 “◻” 代表关键特性, 对应公司内部 “A”; 客户 “◻” 代表重要特性, 对应公司内部 “B”; 发生4M1E变化时, 需重新进行首件检验。

Issued by/起草: 李家寿
Date/时间: 2025.6.7

Checked by/审核: /
Date/时间:

Approved by/批准: jmm
Date/时间:

落料工序检验指导书
(附页一：零件简图)

文件号	VHST-SIP-C37TB-002
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	2 of 3

客户/项目： 北汽/C37TB

图纸名称： /


图纸版本号： REV01

零件号： A00129936/A00129937

零件名称： 左/右A柱上加强板

模具号： HSTD241049-1

尺寸示图：



通用公差：

- 1、孔径公差：0/+0.2mm
- 2、孔位置度公差： $\pm 0.5\text{mm}$
- 3、镭射边线公差： $\pm 0.5\text{mm}$



文件号	VHST-SIP-C37TB-002
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	3 of 3

零件号: A00129936/A00129937

零件名称: 左/右A柱上加强板

模具号: HSTD241049-1

表单编号: VHST-FM-C03-044A/1