### 1 实验过程

- 2 综合
- 3 布局
  - 3.1 floorplan
  - 3.2 tapcell
  - 3.3 PDN
  - 3.4 gplace
  - 3.5 resize
  - 3.6 dplace
  - 3.7 CTS
  - 3.8 filler

## 4 布线

- 4.1 groute
- 4.2 droute
- 5 版图
- 6 更换设计
  - 6.1 uart设计
  - 6.2 aes\_cipher\_top 设计
  - 6.3 picorv32 设计
- 7 实验总结

# 1 实验过程

运行环境: ubuntu 20.04 LTS 腾讯云轻量云服务器2核4G

工艺库: sky130

运行设计: gcd uart aes\_cipher\_top picorv32

运行的中间log文件以及teminal记录都在打包文件中。

在实验开始时,我在自己的本地电脑的ubuntu 20.04系统上运行后端iFlow,遇到了各种问题(后端脚本的问题、下载网络的问题、ubuntu系统自身存在的不兼容等问题),带来了很大的困扰,花费了很多时间。出现了如以下问题:

错误信息: CMake Error at /usr/share/cmake-3.18/ Modules/ FindPackageHandleStandardArgs. cmake:165 (message): Could NOT find SWIG (missing: 3.0) (found version "4.0.2")

解决措施: 遵从班级群同学发现的bug解决方案,将 src OpenDB OpenSTA 里的三个Cmake文件中的 findpackage(SWIG REQUIRED 3.0) 语句改成 findpackage(SWIG 3.0 REQUIRED) 后,顺利运行。

错误信息: fatal error: aux.h: No such file or directory 2 | #include "aux.h" | compilation terminated.

在我自己安装的Ubuntu 20.04和Windows双系统的联想拯救者R9000p机器上又出现了一系列的报错,让人崩溃,并且所安装的Ubuntu系统自身也存在一些bug,在花费到尝试到深夜之后,感觉到棘手,会花费很多时间处理一些无关痛痒的问题,然后就下决心购买了腾讯云的服务器继续进行试验,第一次使用腾讯云的服务器,没有进行GitHub的网络配置,下载速度非常慢,达到"KB/s",最终经过一段时间的等待,顺利的完成了build任务,build过程总体上还是比较顺利的。

后来在跑iFlow流程时,在gcd的后端流程、uart的后端流程没有出现问题,但是在aes\_cipher\_top的后端流程、picorv32的后端流程中出现了问题,这两个设计的规模较大,运行时间过长,往往是运行一两个小时之后,突然报错,在实验了若干次之后。主要是出现下面两个问题,这是Floorplan的 CORE\_AREA 、 DIE\_AREA 设置不合理出现的问题。

```
[INFO GRT-0128] Max H Overflow: 2
[INFO GRT-0129] Max V Overflow: 6
[INFO GRT-0130] Max Overflow : 6
[INFO GRT-0131] Num Overflow e: 495
[INFO GRT-0131] Num Overflow : 332
[INFO GRT-0133] V Overflow : 689
[INFO GRT-0134] Final Overflow: 1021

[INFO GRT-0124] Update congestion history type 4.
[INFO GRT-0102] iteration 200, enlarge 52, costheight 1379, threshold 0 via cost 0.
log_coef 0.76644856, healingTrigger 85 cost_step 2 L 1 cost_type 1 updatetype 4.
[INFO GRT-0126] Overflow Report:
[INFO GRT-0127] total Usage : 414706
[INFO GRT-0128] Max H Overflow: 2
[INFO GRT-0129] Max V Overflow: 6
[INFO GRT-0130] Max Overflow : 6
[INFO GRT-0131] Num Overflow : 496
[INFO GRT-0132] H Overflow : 324
[INFO GRT-0133] V Overflow : 691
[INFO GRT-0134] Final Overflow: 1015

[ERROR GRT-0118] Routing congestion too high.
```

```
elapsed time = 02:25:30, memory = 2693.82 (MB)
    completing 100% with 486907 violations
    elapsed time = 02:37:20, memory = 2674.37 (MB)
Killed
klayoutInsertLef.py : Insert lefs into lyt file of klayout
klayoutInsertLef.py : Finished
ERROR: /home/ubuntu/iFlow/scripts/common/def2gds.py:102: Unable to open file: /h
ome/ubuntu/iFlow/result/picorv32.droute.openroad_1.2.0.sky130.HS.TYP.V1/picorv32
.def (errno=2) in Layout.read
    /home/ubuntu/iFlow/scripts/common/def2gds.py:102 (class RuntimeError)
```

看到群里老师的建议,跑route之前,前面floorplan和place的结果之前,要关注这两步的利用率,最好要把利用率保持在30%左右,我在后续aes\_cipher\_top设计的floorplan设置时遵从了这个建议,但是也出现了overflow和kill内存的问题,后来进行了多轮控制变量法的调整,最后利用率保持在26%左右时,然后也没有出现overflow和kill内存的报错,顺利地得到了aes\_cipher\_top的gds文件,达到了实验文档中的要求。

在运行picorv32的后端流程中,出现了较大的问题,在droute时,优化迭代的时间一轮花费两个多小时,然后出现上述的内存被killed的红色错误,在微调floorplan的 CORE\_AREA 、 DIE\_AREA 后,仍然无法解决问题,把 CORE\_AREA 、 DIE\_AREA 面积调小了之后,就出现Overflow的问题,把面积 CORE\_AREA 、 DIE\_AREA 调大了就出现 内存被killed的问题,进行了若干轮之后,我认为这是电脑处理器性能过低、内存不足的原因,如果后续有更加优秀的平台,或许这个问题将得到有效解决,当前或许再花费更多的时间也并不会对结果有所改变。

在本次实验中,通过实验课老师的授课以及阅读文档资料用户手册,尤其是自己在后端工具链实际上运行具体设计的过程中,我对整个后端流程有了初步的认识和了解,增加了知识面,有益于自己的学习工作。在运行iFlow的实际过程中,也发现了该开源工具链存在的一些问题,在百门级设计gcd、千门级设计uart的运行中比较顺利,但是到了万门级的aes\_cipher\_top以及更大规模的picorv32的运行上,其优化算法可能效率存在一些问题,最终在我的机器上运行比较吃力,可见iFlow的后端工具链在优化效率、使用操作、用户手册建设、用户体验、兼容性等方面依然存在一些问题,需要持续不懈的继续努力。

# 下面进行iFlow的流程:

# 1 综合

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s synth | tee ./temp/syn.txt
```

首先检查综合相关的tcl脚本。

# 2 布局

### 2.1 floorplan

```
选择合适的floorplan的 CORE_AREA 、 DIE_AREA 参数;
```

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s floorplan -p synth | tee ./temp/floorplan.txt
```

### 2.2 tapcell

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s tapcell -p floorplan | tee ./temp/tapcell.txt
```

#### 2.3 PDN

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s pdn -p tapcell | tee ./temp/pdn.txt
```

运行过程中出现报错:

```
invoked from within
"pdngen::apply_pdn $config_file $verbose "} -errorline 9
[ERROR PDN-9999] Unexpected error: can't read "stripe_locs(met4,POWER)": no such element in array
%
```

回到前步floorplan

```
vim floorplan.openroad_1.2.0.tcl
```

调节floorplan的 DIE\_AREA 和 CORE\_AREA

### 2.4 gplace

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s gplace -p pdn | tee ./temp/gplace.txt
```

### 2.5 resize

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s resize -p gplace | tee ./temp/resize.txt
```

#### 2.6 dplace

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s dplace -p resize | tee ./temp/dplace.txt
```

#### 2.7 CTS

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s cts -p dplace | tee ./temp/CTS.txt
```

### 2.8 filler

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s filler -p cts | tee ./temp/filler.txt
```

# 3 布线

### 3.1 groute

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s groute -p filler | tee ./temp/groute.txt
```

### 3.2 droute

运行以下命令:


```
./run_flow.py -d gcd -s droute -p groute | tee ./temp/droute.txt
```

# 4 版图


运行以下命令:

```
./run_flow.py -d gcd -s layout -p droute | tee ./temp/layout.txt
```

用klayout工具加在droute后输出的def文件,并同时导入design中的标准单元、IO cell以及marco的lef文件,def的结果如下图所示:



用klayout gcd.gds命令打开gcd绕线后的GDS如下图所示:



# 5 更换设计


### 5.1 uart**设计**

由百门级设计过渡到千门级设计。

运行以下命令:

```
./run_flow.py -d uart -s
synth,floorplan,tapcell,pdn,gplace,resize,dplace,cts,filler,groute,droute,layout -f sky130 -t HS -
c TYP -v V1 -l V1 | tee ./temp/uart.txt
```

用klayout工具加在droute后输出的def文件,并同时导入design中的标准单元、IO cell以及marco的lef文件,def的结果如下图所示:



用klayout uart.gds命令打开uart绕线后的GDS如下图所示:



# 5.2 aes\_cipher\_top 设计

由千门级设计过渡到万门级设计。


运行以下命令:

```
[./run_flow.py -d aes_cipher_top -s]
synth,floorplan,tapcell,pdn,gplace,resize,dplace,cts,filler,groute,droute,layout -f sky130 -t HS -
c TYP -v V1 -l V1| tee ./temp/aes_cipher_top.txt
```

用klayout工具加在droute后输出的def文件,并同时导入design中的标准单元、IO cell以及marco的lef文件,def的结果如下图所示:



用klayout aes\_cipher\_top .gds命令打开aes\_cipher\_top绕线后的GDS如下图所示:



# 5.3 picorv32 **设计**

picorv32 是一个实现 RISC-V RV32IMC指令集的CPU内核,尝试 picorv32设计跑后端流程。运行以下命令:

./run\_flow.py -d picorv32 -s

synth,floorplan,tapcell,pdn,gplace,resize,dplace,cts,filler,groute,droute,layout -f sky130 -t HS -c TYP -v V1 -l V1| tee ./temp/picorv32.txt

# 6 实验总结

这次实验总体上是比较成功的,经历了一个出现问题,解决问题的过程,成功地解决了一些问题,但是最终没有跑通picorv32依然是很遗憾的。这次实验,我学习到了很多,以前对linux下的相关工具使用并不是很熟,这次通过大作业熟悉了很多命令,是对工作学习很有益的一个过程。之前对后端流程也不熟悉,这次走了整个过程,对这样一个过程也有了初步了解,感谢老师提供的这样一个平台。在做作业的过程中,对开源工具链也进行了一些测试,发现了一些问题,希望iFlow的开发维护者在以后的工作中持续优化这些工具,加快建设用户手册、社区建设,提升优化效率、用户体验等,希望能够得到更多的公开资料供使用者研究使用,相信iFlow未来的表现。