



```
X102
                                                                                         (M18
                                                                                         로봇3
  __~
기동완료
                                                                                         ─ ス
기동완료
    X110
                                                                                         (M19
그리퍼
38
  ——||
그리퍼
  ON
                                                                                         ON
    X111
40
  (M20
                                                                                         그리퍼
  OFF
                                                                                         OFF
  X105
                                                                         -√MOVP K0
                                                                                         D2001
                                                                                          불량유무
  Reset
    X20
            M520
          HMI
                                                                                         (M500
                                                                                         자동운전
          자동운전
    X21
  일시정지
                                                                                         (M501
                                                                                         일시정지
  X22
비상정지
                                                                                         (M502
                                                                                         비상정지
53
                                                                                        -[END
```