HW1 Design: CPU - ALU & ID unit

系級:電機 3E 姓名:張峻瑋

學號:110511194

1. A Screenshot of output result, the figure must contain your server account information, as shown in the figure below.

0	0	31	31	PASS
-32256	-32256	9	9	PASS
9011	9011	26	26	PASS
8894	8894	6	6	PASS
268	268	18	18	PASS
3333	3333	13	13	PASS
0	0	23	23	PASS
0	0	17	17	PASS
4537	4537	24	24	PASS
17636	17636	3	3	PASS
0	0	26	26	PASS
0	0	5	5	PASS
5678	5678	29	29	PASS
3333	3333	5	5	PASS
0	0	23	23	PASS
4545	4545	24	24	PASS
168	168	9	9	PASS
4545	4545	30	30	PASS
1111	1111	20	20	PASS
8888	8888	11	11	PASS
1111	1111	18	18	PASS
-24576	-24576	13	13	PASS
5	5	6	6	PASS
-6667	-6667	27	27	PASS
10000	10000	20	20	PASS
13185	13185	20	20	PASS
<pre>Info: /OSCI/SystemC: Simulation stopped by user.</pre>				
Number of pass cases: 53				
Congratulation! Your design is correct!				
0:37 DCS064@ee26[~/HW01]\$				

- 2. The problem encountered in this homework and how the problem was solved.
 - (1) 在 ALU.h 中,要判斷第 6 個條件 left shift,要將 R[rs]左移 immediate

個 bit。我一開始將 sc_in < sc_uint<5>> immediate 讀進來成 sc_uint<5> immediate_in 後直接使用,卻發現無法編譯。原因在於<< 運算子的右邊必須是 int 或 uint 等,不能是 sc 相關的型別,故使用 to_uint()指令後即可解決問題。

- (2) 在進行條件判斷時,儘管等號左邊是 sc_uint<3>,右邊直接使用十進位數字即可,若使用 010,可能會被誤以為是十進位的 10 而非 2。改成十進位數字表示即可解決問題。
- (3) 第七個條件的 sign extension 測資遲遲無法通過。然而由於已知 rs 是 16 bit,immediate 是 5 bit,故若要補 1,只要 -32 即可表示前 11 個 bit 補 1。
- 3. Any suggestions about previous Labs and homework.

我覺得 lab2 不需要註解這麼多。由於每一行程式碼助教都給予詳細的解釋,使得我只要找到類似的行數,複製貼上或略加修改即可通過測資,但不見得理解為什麼這樣做是對的。