# HSE Wöchentlicher Rundgang Formular

## 1. Rundgangdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum** | 08.10.2026 | **Kalenderwoche** | KW 41 / 2026 |
| **Durchgeführt von** | Waldemar Becker | **Uhrzeit** | 20:31 |
| **Begleitperson** | Max Muster | | |
| **Rundgangsart** | ☒ **Wochenrundgang (2.1)** ☐ **Monatsrundgang (2.1 + 2.2)** | | |
| **Offene Punkte Vorwoche** | keine | | |

## 2. Checkliste

| | |
|---|---|
| **Bewertung** | **OK** = in Ordnung **Mangel** = in Kapitel 4 erfassen (Punkt + Bereich) **n.a.** = nicht vorhanden / nicht begangen<br>*Digital: Feld anklicken und Wert wählen · Ausgedruckt: ✓ = OK, ✗ = Mangel, – = n.a.* |

### 2.1 Wöchentlich – alle Räume (16 Punkte je Bereich)

| Nr. | Kontrollpunkt | Gänge / Treppen | Engineering | QLabs | QMeasure | xTec Lager | xTec Werkstatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Fluchtwege frei, mind. 1,2 m breit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W2 | Notausgänge frei, ohne Schlüssel zu öffnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W3 | Fluchtwegschilder sichtbar, Evakuationsplan hängt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W4 | Feuerlöscher am Platz und frei zugänglich | ✓ | ✓ | ✗ 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| W5 | Brandschutztüren nicht verkeilt oder blockiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W6 | Verkehrswege frei, keine Stolperstellen oder Flüssigkeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W7 | Elektroverteilungen geschlossen und frei zugänglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W8 | Kabel und Stecker intakt, keine Mehrfachstecker-Ketten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W9 | PSA-Gebotszeichen vorhanden (wo PSA-Pflicht) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W10 | PSA wird getragen (wo vorgeschrieben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W11 | Chemikalien beschriftet, geschlossen, im Schrank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W12 | Abfall getrennt, nicht überfüllt; Glasbruch im stichfesten Behälter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W13 | Regale nicht überladen, nichts kann herabfallen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W14 | Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung zugänglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W15 | Beleuchtung in Verkehrs- und Fluchtwegen in Ordnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| W16 | Druckgasflaschen gesichert (falls vorhanden) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### 2.2 Monatlich – zusätzlich beim ersten Rundgang im Monat (9 Punkte)

*Entfällt: Wochenrundgang (2.1).*

# 3. Ergebnis und Abschluss


| Anzahl Mängel | 1 | davon kritisch (K) | 0 |
|---|---|---|---|

| ☐ Ohne Beanstandung | ☐ Geringfügige Mängel | ☒ Offene Massnahmen | ☐ Kritischer Mangel |
|---|---|---|---|

| Durchführende/r | Kenntnisnahme (optional) |
|---|---|
| Name: Waldemar Becker Datum: 08.10.2026 | Name: Datum: |
| Unterschrift: _____ | Unterschrift: _____ |

# 4. Mängel und Massnahmen

**Prio:** K sofort · H 48 Std. · M 1 Woche · **N** 1 Monat (Richtwerte) · weitere Mängel: Zeile kopieren · Nachkontrolle im Excel-Register

| Nr. / Pkt. / Bereich | Mangel / Gefahr | Massnahme | Verantw. / Frist / Prio | Foto |
|---|---|---|---|---|
| **1**<br>Pkt.<br>**W4**<br>Bereich<br>QLabs | Feuerlöscher im Labor hinter Palette mit Glasbruchbehältern verstellt | Palette sofort umstellen, Bodenmarkierung vor dem Löscher anbringen<br>Status: offen | QLabs, Laborleitung<br>10.10.2026<br>☐K ☒H ☐M ☐N<br>48 Std. |  |

# 5. Hinweise und Dokumentenlenkung

| | |
|---|---|
| **Ablauf** | 1. Vorlage öffnen (Doppelklick), Kapitel 1 ausfüllen. 2. Raum für Raum prüfen: in 2.1 je Bereich OK / Mangel / n.a.; beim ersten Rundgang im Monat zusätzlich 2.2.<br>3. Mängel mit Foto in Kapitel 4 (Punkt + Bereich). 4. Als „HSE-Rundgang_JJJJ-KWxx“ speichern, PDF exportieren, im Excel-Register eintragen. |
| **Nicht im Rundgang** | Gerätebezogene Prüfungen (Laser inkl. Laserschutzbrille, Maschinen, Messmaschinen, Cobots, LOTO, Elektro- und Prüfgeräte) laufen über die Geräte-SOPs (z. B. SOP_0016), die Wartung und das Blatt „Prüftermine“ im Excel-Register. |

## Grundlagen je Kontrollpunkt

| | |
|---|---|
| **W1–W3, M3** | ArGV 4 Art. 8 (Fluchtwege) und Art. 10 (Türen in Fluchtwegen) · Suva-Checkliste 67157 „Fluchtwege“ |
| **W4, W5, M2, M4** | VKF-Brandschutzvorschriften |
| **W6, W15** | VUV Art. 19 (Verkehrswege) · ArGV 3 Art. 15 (Beleuchtung) · Suva-Checkliste 67001 „Verkehrswege für Personen“ |
| **W7, W8** | NIV (Niederspannungs-Installationsverordnung) |
| **W9, W10, M7** | VUV Art. 5 (PSA) · UVG Art. 82 (Pflicht zum Tragen) · Suva-Checkliste 67091 „Persönliche Schutzausrüstungen“ |
| **W11, M9** | ChemV · ArGV 3 Art. 24a |
| **W12** | VVEA / VVA (Abfälle, Sonderabfälle) |
| **W13, W16, M8** | VUV (sichere Lagerung, Arbeitsmittel) |
| **W14, M1, M5, M6** | ArGV 3 Art. 36 (Erste Hilfe) · Notfallorganisation nach EKAS-Richtlinie 6508 |

*Massgebend sind die jeweils gültigen Fassungen (fedlex.admin.ch, suva.ch). Das Formular ist ein internes Kontrollinstrument und ersetzt keine Rechtsberatung.*

## Genehmigung

| Name | Position | Unterschrift/Datum |
|---|---|---|
| Waldemar Becker | HSE (Ersteller) | |
| | | |

## Änderungsverzeichnis

| Versionsnummer | Beschreibung |
|---|---|
| **V1.0** | Erstversion vom 29.09.2026 |