HSE Rundgang

Intervall: mindestens alle 2 Wochen (max. 14 Tage), bei Bedarf häufiger. Nicht im Rundgang: Geräteprüfungen (Laser Geräte-SOPs, Wartung, Excel „Prüftermine“.

1. Rundgangdaten

Datum	10.10.2026	**Kalenderwoche**	2026-KW41
Uhrzeit	21:40 bis 22:10	**Dauer**	0:30
Durchgeführt von	Max Muster	**Begleitperson**	–
Monatspunkte	☒ 2.2 geprüft	**Rundgang-Nr.**	HSE-RG-2026-001
Offene Punkte letzter Rundgang	Keine offenen Mängel.		

2. Checkliste

Bewertung OK = in Ordnung Mangel = in Kapitel 3 erfassen (Punkt + Bereich) n.a. = nicht vorhanden / nicht begangen

2.1 Bei jedem Rundgang – alle Räume (15 Punkte je Bereich)


Nr.	Kontrollpunkt	QPS	QLabs	xTec
R1	Fluchtwege frei, mind. 1,2 m breit	OK	OK	OK
R2	Notausgänge frei, ohne Schlüssel zu öffnen	OK	OK	OK
R3	Fluchtwegschilder sichtbar, Evakuationsplan hängt	OK	OK	OK
R4	Feuerlöscher am Platz und frei zugänglich	OK	Mangel	OK
R5	Brandschutztüren nicht verkeilt oder blockiert	OK	OK	OK
R6	Verkehrswege frei, keine Stolperstellen oder Flüssigkeiten	OK	OK	OK
R7	Elektroverteilungen geschlossen und frei zugänglich	OK	OK	OK
R8	Kabel und Stecker intakt, keine Mehrfachstecker-Ketten	OK	OK	OK
R9	Sicherheitszeichen vorhanden, richtig und gut sichtbar (Warn-, Gebots-, Verbotszeichen)	OK	OK	OK
R10	PSA wird getragen (wo vorgeschrieben)	OK	OK	OK
R11	Chemikalien beschriftet, geschlossen, im Schrank	OK	OK	OK
R12	Abfall getrennt, nicht überfüllt; Glasbruch im stichfesten Behälter	OK	OK	OK
R13	Regale nicht überladen, nichts kann herabfallen	OK	OK	OK
R14	Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung zugänglich	OK	OK	OK
R15	Beleuchtung in Verkehrs- und Fluchtwegen in Ordnung	OK	OK	OK

2.2 Monatlich – zusätzlich beim ersten Rundgang im Kalendermonat (9 Punkte)

Nr.	Kontrollpunkt	OK	Mangel	n.a.	Bereich
M1	Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung: Inhalt, Ablaufdaten		✗		QLabs
M2	Feuerlöscher: Prüfplakette aktuell	✓			Engineering
M3	Notbeleuchtung und Fluchtwegleuchten funktionieren	✓			Engineering
M4	Brandschutztüren schliessen selbsttätig	✓			Engineering
M5	Alarmplan, Notrufnummern, Ersthelfer-Liste aktuell	✓			Engineering
M6	Sammelstelle gekennzeichnet	✓			Engineering
M7	PSA-Bestand ausreichend, PSA in gutem Zustand	✓			Engineering
M8	Regale und Leitern unbeschädigt	✓			Engineering
M9	Gefahrstoffschrank geordnet, unverträgliche Stoffe getrennt	✓			Engineering

3. Mängel und Massnahmen

Prio: K sofort · H 48 Std. · M 1 Woche · N 1 Monat (Richtwerte) · weitere Mängel: Zeile kopieren · Nachkontrolle im Excel-Register

Nr. / Pkt. / Bereich	Beschreibung / Gefahr	Sofortmassnahme / Massnahme	Verantwortlich / Frist / Prio	Foto
1 Mangel-ID: 2026-10-10-M01 Pkt.: R4 Bereich: QLabs	Feuerlöscher hinter Material abgestellt Gefahr: Löscher im Ereignisfall nicht erreichbar	Sofortmassnahme: Material sofort entfernt Bodenfläche vor dem Löscher markieren	Max Muster Hoch 12.10.2026	
2 Mangel-ID: 2026-10-10-M02 Pkt.: M1 Bereich: QLabs	Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens unvollständig Gefahr: Material für erste Hilfe fehlt		Max Muster Mittel 17.10.2026	kein Foto

4. Abschluss

☐ **ohne Beanstandung**	☐ **mit geringfügigen Mängeln**	☒ **mit offenen Massnahmen**	☐ **kritische Mängel – Sofortmassnahmen**

Durchführende/r	**Kenntnisnahme (optional)**
Name: Max Muster	Name:
Datum: 10.10.2026	Datum:
Unterschrift: _____	Unterschrift: _____