HSE Rundgang

2026-KW41 · Status: abgeschlossen

1. Rundgangdaten

Datum	06.10.2026	**Kalenderwoche**	KW 41 / 2026
Durchgeführt von	Waldemar Becker	**Uhrzeit**	19:43
Begleitperson		**Bereich**	xTec Werkstatt, Lager, QLabs
Rundgangsart	☒ **Wochenrundgang (A, C, F, G)** ☐ **Monatsrundgang (A–G + M)**		
Offene Punkte Vorwoche	keine		

2. Checkliste

Bewertung	**OK** = in Ordnung **Nicht OK** = Mangel → Kapitel 4 (Mangel-Nr. eintragen) **N/A** = nicht geprüft / nicht vorhanden
Rhythmus	**wöchentlich**: A, C, F, G **monatlich** (erster Rundgang im Monat): zusätzlich B, D, E und M

Nr.	Kontrollpunkt	OK	Nicht OK	N/A	Mangel-Nr.
A	**Alle Bereiche** · wöchentlich				VUV · ArGV 3 · NIV · VKF
A1	Flucht- und Verkehrswege frei, nicht eingeengt	☐	☒	☐	1
A2	Notausgänge frei, nicht verschlossen oder verstellt	☒	☐	☐	
A3	Feuerlöscher am Platz und frei zugänglich	☒	☐	☐	
A4	Brandschutztüren nicht verkeilt oder verstellt	☒	☐	☐	
A5	Nichts vor Löschern, Hydranten, Elektroverteilungen	☒	☐	☐	
A6	Keine Stolperstellen, Kabel oder Material am Boden	☒	☐	☐	
A7	Böden sauber, keine Flüssigkeiten (Öl, Wasser)	☒	☐	☐	
A8	Kabel und Stecker intakt, keine Mehrfachstecker-Ketten	☒	☐	☐	
A9	Schaltschränke geschlossen und frei zugänglich	☒	☐	☐	
A10	Defekte Geräte gesperrt und gekennzeichnet	☒	☐	☐	
A11	Vorgeschriebene PSA wird getragen	☒	☐	☐	
A12	Chemikalien beschriftet, geschlossen, keine Leckage	☒	☐	☐	
A13	Abfall getrennt, Behälter nicht überfüllt	☒	☐	☐	
A14	Regale nicht überladen, nichts kann herabfallen	☒	☐	☐	
A15	Beleuchtung in Verkehrswegen in Ordnung	☒	☐	☐	
A16	Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung zugänglich	☒	☐	☐	
C	**QLabs – Labor und UV-Laser** · wöchentlich				VUV · ChemV · Suva
C1	Laser: Gehäuse zu, Warnleuchte und Interlock in Ordnung	☒	☐	☐	
C2	Laserschutzbrillen (355 nm) vorhanden und intakt	☒	☐	☐	
C3	Absaugung für Laserrauch / Abzug in Betrieb	☒	☐	☐	
C4	Glasbruch im stichfesten Behälter	☒	☐	☐	
C5	Druckgasflaschen gesichert (falls vorhanden)	☒	☐	☐	
F	**xTec – Werkstatt und Prototypenbau** · wöchentlich				VUV · MaschV · NIV
F1	Schutzeinrichtungen vorhanden, nicht überbrückt	☒	☐	☐	
F2	Not-Halt erreichbar und gekennzeichnet	☒	☐	☐	
F3	Cobots: Bereich markiert, Schutzfunktionen aktiv	☒	☐	☐	

Nr.	Kontrollpunkt	OK	Nicht OK	N/A	Mangel-Nr.
F4	LOTO: laufende Arbeiten mit Schloss gesichert	☒	☐	☐	
F5	Elektro-Prototypen bei Tests abgegrenzt	☒	☐	☐	
F6	Druckluft: keine Leckagen, Schläuche intakt	☒	☐	☐	
G Weitere Beobachtungen · wöchentlich					
G1	–				

3. Ergebnis und Abschluss


Kontrolliert	27	OK	26	Nicht OK	1	N/A	0

☐ Ohne Beanstandung	☐ Geringfügige Mängel	☒ Offene Massnahmen	☐ Kritischer Mangel

Durchführende/r	Kenntnisnahme (optional)
Name: Waldemar Becker Datum: 06.10.2026	Name: Datum:
Unterschrift:	Unterschrift:

4. Mängel und Massnahmen

Prio: K sofort · H 48 Std. · M 1 Woche · N 1 Monat (Richtwerte) · weitere Mängel: Zeile kopieren · Nachkontrolle im Excel-Register

Nr. / Pkt.	Mangel / Gefahr	Massnahme	Verantw. / Frist / Prio	Foto
1 Pkt. A1	Fluchtweg vor Notausgang Werkstatt mit Palettenstapel verstellt	Paletten sofort ins Lager umstellen, Bodenmarkierung erneuern Status: offen	Lager xTec 08.10.2026 ☐K ☒H ☐M ☐N 48 Std.	

5. Hinweise und Dokumentenlenkung

Ablauf	1. Vorlage öffnen (Doppelklick), Kapitel 1 ausfüllen. 2. Checkliste prüfen, Mängel mit Foto in Kapitel 4. 3. Als „HSE-Rundgang_JJJJ-KWxx“ speichern, PDF exportieren, im Excel-Register eintragen (dort auch Prüftermine Quartal/Jahr).

Referenzen

VUV · ArGV 3 · ArGV 4 · MaschV · NIV · ChemV · VVEA/VVA · VKF-Brandschutzvorschriften · EKAS 6508 · intern: SOP_0016, HSE-Konzept xTec – massgebend sind die gültigen Fassungen (fedlex.admin.ch); ersetzt keine Rechtsberatung.

Genehmigung

Name	Position	Unterschrift/Datum
Waldemar Becker	HSE (Ersteller)	

Änderungsverzeichnis

Versionsnummer	Beschreibung
V1.0	Erstversion vom 05.10.2026