
05 平滑性诊断：控制目标与关节响应

全部差分指标按 50 Hz 控制频率统计 · 均值 ± 3 种子样本标准差



目标角变化描述施加命令；实际关节角加速度由关节速度在 50 Hz 采样下差分，不能代表 500 Hz 物理峰值、功率或“抖动频率”。

原始动作裁剪比例在包装器限幅前统计；平滑指标需结合跟踪误差解读。全部 2304 回合记录跌倒 0 次。