

8D 问题解决报告编写规范

版本：V1.0

适用：车间质量异常、客户投诉、批量不良事件，适配 IATF16949 体系要求。

D0 紧急响应评估

评估质量事件严重等级，判断是否启动完整 8D 流程；重大客诉、批量不良必须启动 8D。

D1 组建跨职能小组

组建跨职能团队：质量、工艺、生产、设备、采购；指定组长，明确分工。禁止单人完成 8D 报告。

D2 问题描述

使用 5W2H 原则清晰描述问题：What 何事、Where 何地、When 何时、Who 何人、Why 为何、How 如何、How-much 数量。

要求：使用量化数据，避免模糊词语，例如“部分零件不良”这种描述不允许。

D3 实施并验证临时遏制措施

临时措施目标：隔离不良，防止不良继续流出客户端。

常见措施：库存全检、在制品隔离、客户端筛选、临时工艺手段。

必须验证临时措施有效性，记录验证证据。临时措施只解决现象，不消除根本原因。

D4 确定并验证根本原因

区分两类根因：发生原因（问题为什么产生）、流出原因（问题为什么没有被检测拦截）。

工具：5Why 分析法、鱼骨图（人、机、料、法、环、测 6M）。

要求：根因必须有数据或复现实验作为证据；禁止简单写“操作员疏忽”，要深挖系统层面的漏洞。

D5 选择永久纠正措施

针对 D4 识别的发生根因、流出根因制定永久对策；每个措施写明：措施内容、责任人、完成期限、验收标准。

措施不能写空话，例如“加强管理”、“提高意识”不被接受。

D6 执行永久纠正措施并验证效果

落地执行 D5 措施；收集改进后连续生产数据，对比改善前后不良率，证明对策真正有效。

D7 预防再发生（标准化+横向展开）

1. 更新 SOP 作业指导书、FMEA 失效模式分析、控制计划；
2. 横向展开：把本次经验复制到相似产品、相似产线；
3. 更新培训资料，组织人员培训考核。

D8 祝贺团队，闭环归档

8D 报告完整归档；报告编号、全部附件（截图、数据记录）一起保存，满足审计追溯要求。

MES 系统与 8D 对接要点

1. MES 中质量异常记录可以直接作为 D2 问题输入来源;
2. MES 记录的报工、设备参数、工序履历, 用于 D4 根因分析;
3. 8D 整改完成后, 可更新 MES 工艺 SOP 版本。