〔技術計算〕 滾珠螺桿的選定方法 4

● 技術計算軟體http://download.misumi.jp/mol/fa soft.html(日文網站)可以將複雜的計算簡單化。

10. 驅動扭矩

本節將指導如何選擇滾珠螺桿的摩擦性及驅動馬達

10-1. 摩擦及效率

滾珠螺桿效率n藉由螺桿力學模式解析,可用下列之公式來表示,其中µ為摩 擦係數,而8為螺桿導程之角度。

將旋轉力轉換成軸向力時(正向動作) $1-\mu \tan \beta$ $\eta = \frac{1}{1 + \mu/\tan\beta}$ 將軸向力轉換成旋轉力時(反向動作) $\eta' = \frac{1 - \mu/\tan\beta}{1 + \mu\tan\beta}$

10-2. 負荷扭矩

驅動源設計(馬達等)所需的負荷扭矩(定速驅動扭矩)計算如下。 ①正向動作

當旋轉力轉成軸向力時之扭矩

②反向動作

將軸向力轉換成旋轉力時之軸向外部荷重

③預壓引起之摩擦扭矩

此型式之扭矩乃由預壓所形成,當外部荷重增加時會釋放預壓螺帽預壓荷 重,同時降低預壓造成的摩擦扭矩。

11. 驅動馬達之選擇

選擇驅動馬達時,務必符合以下之條件。

1. 確保能承受超過施加於馬達輸出軸的負荷扭矩。

2. 確保馬達輸出軸在承受慣性矩時仍能以所需的脈衝速度起動・停止。 3. 確保馬達輸出軸在承受慣性矩時仍能得到所需的加速、減速時間定數。

機台 F 一加 / 加工物 協輪」っ 滾珠螺桿J3 小齒輪」1

①施加在馬達輸出軸上的定速扭矩

對抗外部荷重下定速驅動之所需扭矩

$$T_1 = \left(\frac{PL}{2\pi\eta} + T_P - \frac{(3P_L - P)}{3P_L}\right) - \frac{Z_1}{Z_2} \quad (N \cdot cm)$$

說明如下 P≦3PL

T1:定速下之驅動扭矩(N·cm)

P:軸向外部荷重(N)

 $P=F+\mu Mq$

F:削切力下產生之反作用力(N)

M:機台及工件之質量(kg)

μ:滑動面之摩擦係數

a : 重力加速度(9.8m/s²)

L : 滾珠螺桿導程(cm)

n:包含滾珠螺桿與齒輪之機械效率

TP:預壓產生之摩擦扭矩(N·cm)參照公式10-2-③

P_I: 預壓荷重(N)

Z1:小齒輪之齒數

Z2: 齒輪齒數

②施加在馬達輸出軸上的加速扭矩

對抗外部荷重下加速驅動之所需扭矩

$$T_2 = J_M \omega = J_M \frac{2\pi N}{60t} \times 10^{-3} (N \cdot cm)$$
 $J_M = J_1 + J_4 + \left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 \left\{ (J_2 + J_3 + J_5 + J_6) \right\} (kg \cdot cm^2)$ 説明如下
 $T_2 : 加速下之驅動扭矩 (N \cdot cm)$
 $\omega : 馬達軸角加速度 (rad/s^2)$
 $N : 馬達軸的動態 (min^{-1})$
 $t : 加速時間 (s)$
 $J_M : 施加在馬達上之慣性力矩 (kg \cdot cm^2)$

J1:小齒輪之慣性力矩(kg・cm²)

J2:齒輪之慣性力矩(kg·cm²)

J3: 滾珠螺桿之慣性力矩(kg・cm²)

J4:馬達轉片之慣性力矩(kg·cm²)

J5:移動體之慣性力矩(kg・cm²)

M:機台及工件之質量(kn)

1 : 滾珠螺桿道程(cm)

滾珠螺桿、齒輪等圓筒體之慣性力矩

(計算
$$J_1 \sim J_4$$
、 J_6)
$$J = \frac{\pi \gamma}{32} D^4 \ell \ (kg \cdot cm^2)$$
說明如下

D: 圓筒體外徑(cm)

ℓ:圓筒體長度(cm)

y:材料密度

 $\gamma = 7.8 \times 10^{-3} (kg/cm^3)$ $J_5=M\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2(kg \cdot cm^2)$

③施加在馬達輸出軸上的全部扭矩

全部扭矩可由公式①和公式②相加而得。

$$T_{M} \! = T_{1} \! + \! T_{2} \! = \! \left(\! - \! \frac{PL}{2\pi\eta} \! + \! T_{P} \! - \! \frac{(3PL \! - \! P)}{3PL} \right) \! - \! \frac{Z_{1}}{Z_{2}} + \! J_{M} \! - \! \frac{2\pi \ N}{60t} \times \! 10^{-3} (N \cdot cm)$$

TM:施加在馬達輸出軸上的全部扭矩(N·cm)

T1:定速下之驅動扭矩(N·cm)

T2:加速下之驅動扭矩(N·cm)


選定馬達後

1. 確認有效扭矩

2. 確認加速時間定數

3. 確認能承受超過預期的過負荷特性、反覆起動・停止的馬達過熱容許 值。

12. 滾珠螺桿的選定範例 (X軸時)



1. 導程(L)的設定

依馬達的最大轉速及快進速度由以下公式計算。

$$L \ge \frac{Vmax \times 60}{Nmax} = \frac{1000 \times 60}{3000} = 20$$

此時導程必須為20mm以上。

2. 螺帽的選定

(1)計算軸向荷重 **P.2557**的6-2.的軸向荷重計算式

各運轉模式下的軸向荷重如下所示。

定速時

軸向荷重(Pb)=µWg=0.02×50×9.8≒10(N)

加速度 $(a) = (Vmax/t) \times 10^{-3} = (100/0.15) \times 10^{-3} = 6.67 (m/s^2)$

軸向荷重(Pa)=Wα+μWg=50×6.67+0.02×50×9.3=343(N) 軸向荷重(Pc)=Wα-μWg=50×6.67-0.02×50×9.8≒324(N)

(2)各個操作模式每一循環所使用之時間

參考工作循環模型線圖。

操作模式	加速	定速	減速	總共使用時間
使用時間	0.60	0.84	0.60	2.04

(3)各個操作模式的軸向荷重、轉速及運轉時間

操作模式	加速	定速	減速
軸向荷重	343N	10N	324N
轉速	1500min ⁻¹	3000min ⁻¹	1500min ⁻¹
使用時間比例	29.4%	41.2%	29.4%

(4)計算軸向平均荷重

軸向平均荷重(Pm) =
$$\left(\frac{P1^3N1t1 + P2^3N2t2 + P3^3N3t3}{N1t1 + N2t2 + N3t3}\right)^{\frac{1}{3}} = 250(N)$$

(5)計質平均轉速

(6)所需基本動態額定荷重之計算 ①計算實際運轉壽命時數(Lho) 希望壽命時數扣除停機時間後的實際運轉壽命為 因為1循環為4.1s,運轉時間為2.04s,可由下列算式計算。

 L_{ho} =希望壽命時數 $(L_h) \times \left(\frac{2.04}{4.1}\right) = 14927 (小時)$

②所需基本動態額定荷重之計算 由P.2557的6-1.公式計算,為確保實際運轉時數

計算所需的滾珠螺桿基本動態額定荷重。 $C = \begin{pmatrix} \frac{60 \text{LhoNm}}{1406} \end{pmatrix}^{\frac{1}{3}} \times \text{Pm} \times \text{fw} = \begin{pmatrix} \frac{60 \times 14927 \times 2118}{1406} \end{pmatrix}^{\frac{1}{3}} \times 250 \times 1.2 = 3700 \, \text{(N)}$ 10⁶ 10⁶

(7) 動時理定流珠螺桿

滿足導程20,基本動態額定荷重為3700N的螺桿為BSS1520。

3. 精密度確認

(1)檢視軸向間隙及精密度等級 由**P.2553**的2.的「滾珠螺桿的導程精密度」一覽表得知

滿足定位精密度±0.1/720mm,代表移動量誤差±ep0.040/800 ~ 1000mm,且精密度等 級為C5.因此可使用BSS1520。

另外,由P.2554的3.的「滾珠螺桿的軸向間隙」一覽表得知

BSS1520的軸向間隙為0.005以下,月滿足反覆定位精密度±0.01mm,因此可使用BSS1520。

(1)選定螺桿軸全長

最大行程+螺帽長+預留量+軸端尺寸(支撐側,固定側)

最大行程: 720mm 螺帽長度:

導程×1.5=60mm 軸端尺寸: 72

螺桿軸全長(L)=720+62+60+72=914mm

*預留量與超出量一般設定為導程的1.5~2倍左右。 遵程20×1.5×2(兩端)=60

(2)檢視容許軸向荷重 因為荷重作用點間距離 ℓ₁為820mm,由**P.2555**的「4.容許軸向荷重」計算式算出容許軸

$$P=m\frac{d^4}{\ell^2}10^4=19.9\times\frac{12.5^4}{820^2}\times10^4=7225N$$

軸向最大荷重343N在容許荷重7225N以內,所以可以確定沒有問題。

支撐間距離為790mm,由**P.2556**的「5-1.危險速度」計算式可算出容許轉速Nc為

Nc=g
$$\frac{d}{\ell^2}$$
 10⁷=15.1× $\frac{12.5}{790^2}$ ×10⁷=3024min⁻

最高轉速3000min⁻¹在容許轉速3024min⁻¹以內,所以可以確定沒有問題。

另外, DmN值可由**P.2556**的「5-2.DmN值」公式算出

DmN值=(螺桿軸外徑+A值)×最高轉速=15.8×3000=47400≦70000

可確認滿足所需條件。

從以上之運算所得,最適合的滾珠螺桿的型錄編號為BSS1520-914。

2559