[第11回演習問題解答]

- 1. 次の変換を行いなさい。
 - (1) 2進数010111を10進数に変換23
 - (2) 10進数98を2進数、16進数に変換

2 進数: 1100010

16進数:62

(3) 10進数0.625を2進数に変換

0.101

- (4) 16進数1C3を10進数に変換 451
- 2. 次の10進数を2進数(6ビットの1の補数)に変換して演算を行いなさい。 1の補数の演算では、桁上げが生じると、それを最下位ビットに加える 操作を行う(このことを循環桁上げと呼ぶ)。

参考:2の補数では、桁上げを無視する。

(1) (-12) + 13

12 = 001100

-12 = 110011

13 = 001101

110011

+ 001101

①000000 →1

000001

$$(2) (-25) + 18$$

25 = 011001

-25 = 100110

18 = 010010

100110

+) 010010

111000

3. 次の6ビットの符号付き2進数(2の補数)の和を求めよ。また、等価な10進数に変換した演算を示しなさい。桁あふれが生じた場合には、それを明記しなさい。

(1) 111111 + 001011

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

001010 (答え)

10 進数: -1+11 = 10

(2) 111010 + 110001

1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

101011(答え)

10 進数: -6+15=-21

(3) 101001 + 110001

1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1

011010 (桁あふれ) (答え)

10 進数: -23-15=-38

c) (-25)+18 -25₍₁₀₎=100110₍₂₎ 100110+010010 111000