```
// --- Ligações entre PIC e LCD ---
sbit LCD RS at RE2 bit; // PINO 2 DO PORTD INTERLIGADO AO RS DO DISPLAY
sbit LCD EN at RE1 bit; // PINO 3 DO PORTD INTERLIGADO AO EN DO DISPLAY
sbit LCD D7 at RD7 bit; // PINO 7 DO PORTD INTERLIGADO AO D7 DO DISPLAY
sbit LCD D6 at RD6 bit; // PINO 6 DO PORTD INTERLIGADO AO D6 DO DISPLAY
sbit LCD D5 at RD5 bit; // PINO 5 DO PORTD INTERLIGADO AO D5 DO DISPLAY
sbit LCD D4 at RD4 bit; // PINO 4 DO PORTD INTERLIGADO AO D4 DO DISPLAY
// Selecionando direção de fluxo de dados dos pinos utilizados para a comunicação com display
LCD
sbit LCD_RS_Direction at TRISE2_bit; // SETA DIREÇAO DO FLUXO DE DADOS DO PINO 2 DO
PORTD
sbit LCD EN Direction at TRISE1 bit; // SETA DIREÇAO DO FLUXO DE DADOS DO PINO 3 DO
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit; // SETA DIREÇAO DO FLUXO DE DADOS DO PINO 7 DO
PORTD
sbit LCD D6 Direction at TRISD6 bit; // SETA DIREÇAO DO FLUXO DE DADOS DO PINO 6 DO
PORTD
sbit LCD D5 Direction at TRISD5 bit; // SETA DIREÇAO DO FLUXO DE DADOS DO PINO 5 DO
PORTD
sbit LCD D4 Direction at TRISD4 bit; // SETA DIRECAO DO FLUXO DE DADOS DO PINO 4 DO
PORTD
char ucRead;
                    // Variavel para armazenar o dado lido.
unsigned int uiContador0; // Variavel de armazenamento do contador.
unsigned int uiContador1; // Variavel de armazenamento do contador.
unsigned int uiValor0; // Variavel auxiliar para exibido do contador.
unsigned int uiValor1; // Variavel auxiliar para exibido do contador.
unsigned char ucStatus inc0; // Variavel de travamento do incremento.
unsigned char ucStatus inc1; // Variavel de travamento do incremento.
                    // Variavel que faz o controle do envio de notificação da falta de
int controle x;
remédios.
```

```
char uiContador00[7];
                        // Variavel de armazenamento do contador.
char uiContador11[7];
                        // Variavel de armazenamento do contador.
void interrupt(){
  INTCON.INTOIF = 0;
                       // Limpa o flag sinalizador de interrupção externa INTO
  controle_x =0;
                     // Retorna o controle de notificação para 0 pois a reposição foi
executada.
  while(PORTB.RB3==1){
    if((PORTB.RB1==0)&&(ucStatus_inc0==0)){ // Incrementa o remedio 1 somente uma vez
quando a tecla for pressionada.
      ucStatus inc0=1;
                                 // Variavel de travamento do incremento.
      uiContador0++;
                                 // Esse operador aritmetico(++) realiza o mesmo que variavel
= variavel + 1.
      if(uiContador0>99){
                                  // Define o valor maximo a ser mostrado no displays como
99.
        uiContador0=99;
      }
    }
    if((PORTB.RB1==1)&&(ucStatus_inc0==1)){ // Volta a disponibilizar a opção de incremento
quando a tecla for solta.
      ucStatus inc0=0;
    }
    if((PORTB.RB2==0)&&(ucStatus_inc1==0)){ // Incrementa o remedio 2 somente uma vez
quando a tecla for pressionada.
                                  // Variavel de travamento do incremento.
      ucStatus_inc1=1;
      uiContador1++;
                                 // Esse operador aritmetico(++) realiza o mesmo que variavel
= variavel + 1.
      if(uiContador1>99){
                                  // Define o valor maximo a ser mostrado no displays como
99.
        uiContador1=99;
      }
```

```
}
    if((PORTB.RB2==1)&&(ucStatus_inc1==1)){ // Volta a disponibilizar a opção de incremento
quando a tecla for solta.
      ucStatus inc1=0;
   }
 }
}
void main(){
  unsigned char ucMask[]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
 /* Variavel do tipo vetor que armazena os valores correspondentes ao numero
 para ser mostrado no display de 7 segmentos */
 ADCON1 = 0x0f; //Configura os pinos do PORTB como digitais
                           //Inicializa modulo LCD
 Lcd_Init();
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
                                       //Apaga cursor
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
                                   //Limpa display
 TRISB.RB0=1;
                  // RB0 congifurado como entrada.
 TRISB.RB1=1;
                  // RB1 congifurado como entrada.
 TRISB.RB2=1;
                  // RB2 congifurado como entrada.
 TRISB.RB3=1;
                  // RB3 congifurado como entrada.
                  // PORT C configurado como saida.
 TRISC.RC1=0;
 TRISA.RA2=0;
                  // Define o pino RA2 do PORTA como saida(Seleção Display 1).
                  // Define o pino RA3 do PORTA como saida(Seleção Display 2).
 TRISA.RA3=0;
 TRISA.RA4=0;
                  // Define o pino RA4 do PORTA como saida(Seleção Display 3).
 TRISA.RA5=0;
                  // Define o pino RA5 do PORTA como saida(Seleção Display 4).
 INTCON.GIE = 1;
```

```
INTCON.INTOIE = 1;
 INTCON.INT0IF = 0;
 INTCON2.INTEDG0 = 0;
 uiContador0=5;
                    // Inicializa a variavel com o valor
 uiContador1=6;
                   // Inicializa a variavel com o valor
 controle_x =0; // Variavel que faz o controle do envio da notificação de falta de remédios
 ucStatus_inc0=0;
 ucStatus_inc1=0;
 UART1_Init(9600); // Utiliza bibliotecas do compilador para configuração o Baud rate.
 while(1){
   // Confere se o caracter 'b' foi recebido, caso tenha ele ativa o buzzer indicando que está na
hora de tomar um medicamento.
   if(UART1_Data_Ready()){ // Verifica se um dado foi recebido no buffer
      ucRead = UART1_Read(); // Le o dado recebido do buffer.
      if(ucRead== 'b'){
         PORTC.RC1 = 0;
      }
   // Confere se o caracter '0' foi recebido, caso tenha ele desliga o buzzer e decrementa 1 no
valor do contador do remedio 0.
      if(ucRead== '0'){
         PORTC.RC1 = 1;
         uiContador0--;
      }
   // Confere se o caracter '1' foi recebido, caso tenha ele desliga o buzzer e decrementa 1 no
valor do contador do remedio 1.
      if(ucRead== '1'){
```

```
PORTC.RC1 = 1;
         uiContador1--;
      }
   // Confere se o caracter '2' foi recebido, caso tenha ele desliga o buzzer pois há um remédio
atrasado.
      if(ucRead== '2'){
         PORTC.RC1 = 1;
      }
   }
   uiValor0 = uiContador0; // Coloca o conteudo da variavel do contador na varaivel auxiliar.
   uiValor1 = uiContador1; // Coloca o conteudo da variavel do contador na varaivel auxiliar.
   IntToStr(uiContador0,uiContador00); //Converte o valor 0 para String para que o mesmo
possa ser impresso no LCD.
   IntToStr(uiContador1,uiContador11); //Converte o valor 1 para String para que o mesmo
possa ser impresso no LCD.
   lcd_out(1,1,"remedio0");
   lcd_out(1,9,"remedio1");
   lcd_out(2,1,uiContador00);
   lcd_out(2,10,uiContador11);
   // Confere se está na hora de repor os remédios
   if((uiValor0<=3 | | uiValor1<=3) && controle_x ==0){
     UART1_Write('x');
     controle x=1;
   }
   // Mostra valor do remedio 0 no Display
   PORTD = ucMask[uiValor1%10];
   PORTA.RA5 = 1;
```

```
Delay_ms(2);
 PORTA.RA5 = 0;
 uiValor1/=10;
 // Mostra valor da dezena do remedio 0.
 PORTD = ucMask[uiValor1%10];
 PORTA.RA4 = 1;
 Delay_ms(2);
 PORTA.RA4 = 0;
 uiValor1/=10;
 //Mostra valor do remedio 1 no Display
 PORTD = ucMask[uiValor0%10];
 PORTA.RA3 = 1;
 Delay_ms(2);
 PORTA.RA3 = 0;
 uiValor0/=10;
 // Mostra valor do dezena do remedio 1.
 PORTD = ucMask[uiValor0%10];
 PORTA.RA2 = 1;
 Delay_ms(2);
 PORTA.RA2 = 0;
 uiValor0/=10;
}
```

}