
6. จงแสดงการคูณเลข Unsigned Integer ขนาด 8 บิต 2 จำนวน ได้แก่ 0xFE และ 0x8E โดยให้แสดงค่า Register ทุกบิตที ละ Step อ้างอิงวิธีการคูณเลข Unsigned Integer ขนาด 32บิต ดังรูปวงจรด้านล่าง โดยปรับขนาดของ ALU และ Register ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม (15 คะแนน)



FE16 -> 1111 1110 2

8 E16 -> 1000 1110 2

Iteration	Multiplican d		Product			
1	1111	1110	0000	0000	1000	1110
2	[111]	1110	0111	1111	0100	0111
3	Ltti	1110	0100	0000	1010	0011
9	11/1	1110	0101	Ш	0 01	0001
Б	(11)	1110	0011	0000	1010	1000
6						